

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA  
PARA VEHÍCULOS**


 NIT 900110552-0  
 CDA DEL OCCIDENTE LA FLORESTA  
 Dirección AV 68 No 90-48  
 Cd. BOGOTÁ  
 Tel. 2533500

Fecha	2026/03/25 14:28:17	Propietario	MOJICA GASTILLO	BRAYAN STEVEN	C.C.(X) HT. ( )	No. 1018961387						
Dirección	cl 2 n 90 a 47	Teléfono	3294093087		Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.						
Placa	QJZ308	Modelo	2026	Servicio	Público	Clase	CAMIONETA	Marca	FORD	Línea	RANGER	
No. de licencia de tránsito	10037268917	Fecha Matricula	2026-03-25		Kilometraje	31459		Número de sillas	5			
No. Motor	P02X TJ005696	VIN	8AFBR01E9TJ005696		Color	BLANCO		Combustible	DIESEL		Cilindr	1956



**Suspensión**

Delantera Izquierda	69.0	Delantera Derecha	80.0	Trasera Izquierda	54.0	Trasera Derecha	52.0	Mínimo:	40	%
---------------------	------	-------------------	------	-------------------	------	-----------------	------	---------	----	---

**Franos**

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza			Peso			Desequilibrio	Máximo	Unidad		
			Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad					
67.0	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	2123	2724	N	Eje 1 Derecho	1853	2638	N	12.7	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2025	3361	N	Eje 2 Derecho	2050	3293	N	1.22	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	N			Eje 3 Derecho	N			30	%	
			Eje 4 Izquierdo	N			Eje 4 Derecho	N			30	%	
18.5	18.0	%	Eje 5 Izquierdo	N			Eje 5 Derecho	N			30	%	

**Desviación Lateral**

Eje 1	0.00	Eje 2	0.00	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	+/- 19.0	Unidad	m/m
-------	------	-------	------	-------	-------	-------	--------	----------	--------	-----

G7	Eje 5 Llantá Derecha	CUMPLE	G5	Reverse	CUMPLE	G7	Eje 3 Llantá Derecha	CUMPLE
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G7	Eje 3 Llantá Izquierda	CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G6	Luz Interna	CUMPLE	G7	Eje 4 Llantá Derecha	CUMPLE
G1	Ancilaje sillas	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G7	Eje 4 Llantá Izquierda	CUMPLE
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G5	Luces Altas	CUMPLE	G7	Eje 5 Llantá Izquierda	CUMPLE
G1	Aseo General	CUMPLE	G5	Luces Bajas	CUMPLE	G8	Eje 1 Rln Derecho	CUMPLE
G1	Especjos	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G8	Eje 1 Rln Izquierdo	CUMPLE
G2	Frenos	CUMPLE	G5	Terminales Batería	CUMPLE	G8	Eje 2 Rln Derecho	CUMPLE
G2	Soportes	CUMPLE	G5	Ancilaje de batería	CUMPLE	G8	Eje 2 Rln Izquierdo	CUMPLE
G2	Rótulas Superiores	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE	G8	Eje 3 Rln Derecho	CUMPLE
G2	Rótulas Inferiores	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G8	Eje 3 Rln Izquierdo	CUMPLE
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	G8	Eje 4 Rln Derecho	CUMPLE
G2	Amortiguadores	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE	G8	Eje 4 Rln Izquierdo	CUMPLE
G2	Tjeras	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE	G8	Eje 5 Rln Derecho	CUMPLE
G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G8	Eje 5 Rln Izquierdo	CUMPLE
G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	Llantá de repuesto	CUMPLE	G9	Latonería y Pintura	CUMPLE
G3	Pito	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE	G9	Tapicería	CUMPLE
G3	Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6	Herramienta	CUMPLE	G9	Cojinería	CUMPLE
G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE	G10	Caja de dirección	CUMPLE
G4	Ventanillas	CUMPLE	G6	Botiquín	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE
G4	Puertas	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE
G4	Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7	Eje 1 Llantá Derecha	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE
G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje 1 Llantá Izquierda	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE
G5	Direccionales	CUMPLE	G7	Eje 2 Llantá Derecha	CUMPLE	G12	Promedio de distancia	CUMPLE
G5	Stop	CUMPLE	G7	Eje 2 Llantá Izquierda	CUMPLE	G12	Promedio de tiempo	CUMPLE

REVISION PREVENTIVA