

FORMATO DE INSPECCIÓN PREVENTIVA

PR N°: PR596476



**CDA MI CARRERA**  
 CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ

CDA MI CARRERA  
 NIT: 900651867-6  
 AC 9 N 50-15 L E1114 -LOCAL  
 C1056 -LOCAL C1054  
 Tel - 4145393 / 3144695222  
 BOGOTA - Distrito Capital  
 direccion.tecnica.mc@gmail.com

**A. INFORMACIÓN GENERAL**

**1. FECHA**

**2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO**

Fecha de prueba 2026-03-24 07:44:24	Nombre o Razón social BANCO DAVIVIENDA SAS	Documento de identidad CC( ) NIT(X) No. 8600343130	
Dirección CL 25 68 A 70	Teléfono fijo o Número de Celular 3102245950	Ciudad BOGOTA	Departamento Distrito Capital
Correo Electrónico			

**3. DATOS DEL VEHÍCULO**

Placa FVM287	País COLOMBIA	Servicio Publico	Clase CAMIONETA	Marca JMC	Línea JX1033TSE4
Modelo 2020	Número de licencia de tránsito 10019544451	Fecha de matrícula 2019-10-31	Color BLANCO	Combustible / Propulsión Diesel	VIN o Chasis LEFEDDE11LTP00004
No de motor JX4D24A5L-JBP73737	Tipo motor Diésel	Cilindraje(cm <sup>3</sup> )(si aplica) 2402	Kilometraje NO FUNCIONAL	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 5	Blindaje SI( ) NO(X)
Potencia (si aplica) 138	Tipo de Carrocería SIN CARROCERIA	Fecha vencimiento SOAT 2023-12-31	Conversión GNV SI ( ) NO ( ) N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV	

**B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.**

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado.

**C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
<b>TOTAL</b>				

**D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
<b>TOTAL</b>				

**D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
<b>TOTAL</b>				

**D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS**

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA						
DERECHA						

**E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN**

APROBADO: SI  X  NO

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA						
DERECHA						

**G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA**



**H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN**

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
PROFUNDIMETRO	FOWLER	1852	X-TREAD			
ELEVADOR	SPA RAVAGLIOLI	1050	KPI 395			

**J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA**

PRUEBA	INSPECTOR
Registro fotográfico	JOSE JAIME ARIZA

**K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA**

\_\_\_\_\_  
**JEAN PAUL RUIZ SAAVEDRA**  
 Director técnico

\_\_\_\_\_  
 Fin del informe