

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA

PARA VEHÍCULOS



NIT 900110552-0  
CDA DEL OCCIDENTE AVENIDA ROJAS  
Dirección CRA 70B N° 84D-18 AV CRA 70 N° 84D-27 CLL  
Cd. BOGOTÁ Tel. 2235665 -

Fecha	2026/03/26 12:34:02	Propietario	GUILLELMO HERNANDO PEREZ	CC(O) NIT( )	No.79435856
Dirección	Calle 60 sur#22805	Teléfono	3112016223	Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Placa	GUZ240	Modelo	2021	Servicio	Público
No. de licencia de tránsito	10020926256	Fecha Matrícula	2020-09-11	Marca	RENAULT
No. Motor	E410C248904	VIN	9F BHSR5B3MM424698	Clase	CAMPERO
		Color	BLANCO	Combustible	GASOLINA
				Línea	DUSTER
				Kilometraje	117888
				Número de sillas	5
				Cilindr	1998



Suspensión

Delantera Izquierda	86.0	Delantera Derecha	80.0	Trasera Izquierda	81.0	Trasera Derecha	59.0	Mínimo: 40	%
---------------------	------	-------------------	------	-------------------	------	-----------------	------	------------	---

Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
59.4	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	2579	4287	N	Eje 1 Derecho	2293	3689	N	11.0	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2124	3326	N	Eje 2 Derecho	1542	3071	N	27.4*	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	30	%	
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	30	%	
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	30	%	

Desviación Lateral

Eje 1	2.60	Eje 2	-10.9*	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo +/- 10.0	Unidad	m/km
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G1	Aseo General	CUMPLE	G5	Luces Bajas	CUMPLE	G5	Luces Bajas	CUMPLE	CUMPLE
			G1	Especjes	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G2	Pernos	CUMPLE	G5	Terminales Batena	CUMPLE	G5	Terminales Batena	CUMPLE	CUMPLE
			G2	Soportes	CUMPLE	G5	Anclaje de batena	CUMPLE	G5	Anclaje de batena	CUMPLE	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2	Rótulas Superiores	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE	CUMPLE
			G2	Rótulas Inferiores	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	CUMPLE
			G2	Amortiguadores	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2	Tijeras	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE	CUMPLE
			G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE	CUMPLE
			G3	Pito	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G3	Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6	Herramienta	CUMPLE	G6	Herramienta	CUMPLE	CUMPLE
			G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G4	Ventanillas	CUMPLE	G6	Boliquin	CUMPLE	G6	Boliquin	CUMPLE	CUMPLE
			G4	Puertas	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G4	Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7	Eje 1 Llanta Derecha	CUMPLE	G7	Eje 1 Llanta Derecha	CUMPLE	CUMPLE
			G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje 1 Llanta Izquierda	CUMPLE	G7	Eje 1 Llanta Izquierda	CUMPLE	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G5	Direccionales	CUMPLE	G7	Eje 2 Llanta Derecha	CUMPLE	G7	Eje 2 Llanta Derecha	CUMPLE	CUMPLE
			G5	Stop	CUMPLE	G7	Eje 2 Llanta Izquierda	CUMPLE	G7	Eje 2 Llanta Izquierda	CUMPLE	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE	G7	Eje 3 Llanta Derecha	CUMPLE	G7	Eje 3 Llanta Derecha	CUMPLE	CUMPLE
			G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G7	Eje 3 Llanta Izquierda	CUMPLE	G7	Eje 3 Llanta Izquierda	CUMPLE	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G5	Luz Interna	CUMPLE	G7	Eje 4 Llanta Derecha	CUMPLE	G7	Eje 4 Llanta Derecha	CUMPLE	CUMPLE
			G5	Luz Placa	CUMPLE	G7	Eje 4 Llanta Izquierda	CUMPLE	G7	Eje 4 Llanta Izquierda	CUMPLE	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G5	Luces Altas	CUMPLE	G7	Eje 5 Llanta Derecha	CUMPLE	G7	Eje 5 Llanta Derecha	CUMPLE	CUMPLE
			G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE							
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE							
			G1	Anclaje sillas	CUMPLE							
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G1	Estado tubos escape	CUMPLE							

REVISION PREVENTIVA

G7	Eje 5 Llanita Izquierda	CUMPLE
G8	Eje 1 Rln Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 1 Rln Derecho	CUMPLE
G8	Eje 2 Rln Derecho	CUMPLE
G8	Eje 2 Rln Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 3 Rln Derecho	CUMPLE
G8	Eje 3 Rln Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 4 Rln Derecho	CUMPLE
G8	Eje 4 Rln Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 5 Rln Derecho	CUMPLE
G8	Eje 5 Rln Izquierdo	CUMPLE
G9	Latoreria y Pintura	CUMPLE
G9	Tapiceria	CUMPLE
G9	Cojineria	CUMPLE
G10	Caja de dirección	CUMPLE
G10	Terminales	CUMPLE
G10	Brazos Axiales	CUMPLE
G11	Bastidor	CUMPLE
G11	Pisos	CUMPLE
G12	Promedio de distancia	CUMPLE
G12	Promedio de tiempo	CUMPLE

G1:CARROCERIA
G2:SISTEMA DE SUSPENSIÓN
G3:INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4:ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5.SISTEMA ELÉCTRICO
G6 EQUIPO DE CARRETERA
G7:LLANTAS
G8.RINES

G9 ESTADO DE PRESENTACIÓN
G10:SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11:CHASIS
G12:DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO : SI    X    NO

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

\*/n Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relacion los resultados de la RTM y EC oficial null

Desviación lateral para los demás ejes superior a +/-10 m/km  
 Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20% y el 30%

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ALDANA



REVISION PREVENTIVA

REVISION PREVENTIVA

REVISION PREVENTIVA

REVISION PREVENTIVA