

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS**



NIT 900110552-0
CDA DEL OCCIDENTE AVENIDA ROJAS
Dirección CRA 70B N° 64D-16 AV CRA 70 N° 64D-27 CLL
Cd. BOGOTÁ Tel. 2235665 -

Fecha	2026/03/29 10:24:53	Propietario	ARIAS	ARNULFO	CG-(X) NIT ()	No.10314258					
Dirección	CRA96F#22K-40	Teléfono	3114489272	Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.						
Placa	KUS172	Modelo	2022	Servicio	Publico	Clase	CAMPERO	Marca	RENAULT	Línea	DUSTER
No. de licencia de tránsito	10024684004	Fecha Matrícula	2021-12-03	Kilometraje	101447	Número de sillas	5				
No. Motor	A460D025024	VIN	9FBHJD402NM085721	Color	BLANCO	Combustible	GASOLINA	Cilindr	1333		



Suspensión										
Delantera Izquierda	89.0	Delantera Derecha	73.0	Trasera Izquierda	85.0	Trasera Derecha	64.0	Mínimo:	40	%

Frenos													
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
63.6	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	2935	3924	N	Eje 1 Derecho	2700	3698	N	8.00	30	%
			Eje 2 Izquierdo	1466	3012	N	Eje 2 Derecho	1278	2531	N	12.8	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	30	%	
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	30	%	
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	30	%	

Desviación Lateral													
Eje 1	4.50	Eje 2	1.90	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo	+/- 10.0	Unidad	m/mm

Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE
	Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero
Emisiones contaminantes				Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2 Pernos
	Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE			G2 Soportes
Emisiones contaminantes				Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2 Rótulas Superiores
	Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE			G2 Rótulas Inferiores
Emisiones contaminantes				Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2 Resortes o Ballestas
	Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE			G2 Amortiguadores
Emisiones contaminantes				Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2 Tijeras
	Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE			G3 Limpiaparabrisas
Emisiones contaminantes				Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G3 Retrovisores
	Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE			G3 Pto
Emisiones contaminantes				Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G3 Dispositivos de velocidad
	Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE			G4 Parabrisas
Emisiones contaminantes				Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G4 Ventanillas
	Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE			G4 Puertas
Emisiones contaminantes				Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G4 Cinturones de seguridad
	Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE			G4 Salidas de emergencia y Martillo
Emisiones contaminantes				Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G5 Direccionales
	Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE			G5 Stop
Emisiones contaminantes				Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G5 Reversa
	Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE			G5 Luz de parqueo
Emisiones contaminantes				Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G5 Luz Interna
	Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE			G5 Luz Placa
Emisiones contaminantes				Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G5 Luces Altas

REVISION PREVENTIVA

G7	Eje 5 Llantas Izquierda	CUMPLE
G8	Eje 1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 1 Rin Derecho	CUMPLE
G8	Eje 2 Rin Derecho	CUMPLE
G8	Eje 2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 3 Rin Derecho	CUMPLE
G8	Eje 3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 4 Rin Derecho	CUMPLE
G8	Eje 4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE
G8	Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G9	Laloneria y Pintura	CUMPLE
G9	Tapiceria	CUMPLE
G9	Cojineria	CUMPLE
G10	Caja de dirección	CUMPLE
G10	Terminales	CUMPLE
G10	Brazos Axiales	CUMPLE
G11	Bastidor	CUMPLE
G11	Pisos	CUMPLE
G12	Promedio de distancia	CUMPLE
G12	Promedio de tiempo	CUMPLE

G1-CARROCERIA
G2-SISTEMA DE SUSPENSIÓN
G3-INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4-ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5-SISTEMA ELÉCTRICO
G6-EQUIPO DE CARRETERA
G7-LLANTAS
G8-RINES

G9-ESTADO DE PRESENTACION
G10-SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11-CHASIS
G12-DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO : SI X NO

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

/r/n Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relacion los resultados de la RTMyEC oficial.

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Handwritten signature
ACCIDENTE®
 CAMPO DE SEGURO AUTOMOTRIZ
 N° 900110552-0
 null

MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ALDAMA

REVISION PREVENTIVA

REVISION PREVENTIVA

REVISION PREVENTIVA

REVISION PREVENTIVA