

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00011982-2603

CDA CONTROL CAR
NIT 901396853-3
CARRERA 27 # 26-63/61
SUR Tel 6292655
BOGOTÁ



FECHA: 2026-03-28
 Nombre o razón social: PLATA PEREIRA JESSICA JASBLEYDI
 Documento de Identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()
 No. 1101686192
 Dirección: CR 5 A 36 B 51 SUR
 Telefono: 3102844285
 Ciudad: BOGOTÁ
 Departamento: DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO
 Marca: RENAULT
 Modelo: 2020
 Cilindraje: 1998
 Kilometraje: 128997
 Clase: CAMPERO
 Lina: DUSTER
 No Licencia Tránsito: 10023293029
 Combustible: GASOLINA - GAS
 Color: BLANCO GLACIAL (V)
 Servicio: PUBLICO
 Conductor: PLATA PEREIRA JESSICA JASBLEYDI



Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje1 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Asao General	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rln Izquierdo	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Puntos	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rln Izquierdo	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Desempañador	CUMPLE	G1 Eje3 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Rodulas Superiores	CUMPLE	G1 Cruzeta	CUMPLE	G1 Eje3 Rln Izquierdo	CUMPLE
G1 Rodulas Inferiores	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje4 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Triangulo	CUMPLE	G1 Eje4 Rln Izquierdo	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje5 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rln Izquierdo	CUMPLE
G1 Limpaparabrisas	CUMPLE	G1 Lintilla de repuesto	CUMPLE	G1 Latornera y Pintura	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Tapacenta	CUMPLE
G1 Pito	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Cojneria	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Caja de Direccion	CUMPLE
G1 Parabrasis	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Manillo	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedia de Distancia	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedia de Tiempo	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformados o excesivamente corroídos o con riesgo de desprendimiento;	CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Mal estado, mala distribución y/o ejecución de cualquier componente del sistema eléctrico.	CUMPLE
G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE		

- G1: EMISIONES DE GASES DE ESCAPE Y RUIDO
- G4: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G7: EQUIPO DE CARRETERA
- G10: ESTADO DE PRESENTACION
- G13: DISPOSITIVOS DE COBRO
- G2: CARROCERIA
- G5: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G8: LLANTAS
- G11: SISTEMA DE DIRECCION
- G12: CHASIS
- G3: SISTEMA DE SUSPENSION
- G6: SISTEMA ELECTRICO
- G9: RINES

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	4.10	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3.65	3.52
Eje 2	3.96	3.85



CESAR AUGUSTO HERRERA MURCIA

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.