

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00022748-2603



CDA BOGOTÁ S.A.S.  
 NIT 900254447-3  
 Cra 29 C N° 20-17 Sur - Calle 20  
 Sur N° 29c-03 - Cra 29 C N° 20-27  
 Sur Tel 2037652  
 BOGOTÁ

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba 2026-03-30	Nombre o razón social BALCEDO PRIETO ELIZABETH	Documento de Identidad CC. ( X ) NIT. ( ) CP. ( )		No. 52202753		Departamento	
Dirección TV 13 B 846-88 SUR	Teléfono 3116508298	Ciudad BOGOTÁ		Departamento DISTRITO CAPITAL			
DATOS DEL VEHICULO							
Placa L62518	Marca DFSK	Línea EQ4650PF1 1.5	Clase CAMIONETA	Modelo 2024	Cilindrada 1493	Kilometraje 42425	
Servicio PUBLICO	No Licencia Tránsito 10031006332	Combustible GASOLINA	Color BLANCO	Empresa	Conductor BALCEDO PRIETO ELIZABETH		



Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Minimo	Unidad		
	68		49		69		49	40	%		
Frenos											
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
52,1	80	%	Eje 1 Izquierdo 2405	4120	N	Eje 1 Derecho 2454	4032	N	2	30	%
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo 1992	4375	N	Eje 2 Derecho 1814	4277	N	3,9	30	%
9,8	18	%	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho					
			Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho					
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho					

Desviación Lateral											
Eje 1	1,3	Eje 2	2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10		Unidad	(m/km)
Inspección Sensorial											

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:											
Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Andaje sillas	CUMPLE						CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Especjes	CUMPLE						CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Sopornes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE						CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE						CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Retrosvisores	CUMPLE						CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE						CUMPLE
Ventanas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE						CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE						CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE						CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE						CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Andaje de batería	CUMPLE						CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Cruce	CUMPLE	Linterna	CUMPLE						CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Bancueta	CUMPLE	Tacos	CUMPLE						CUMPLE
Llanta de respuesto	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE						CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE						CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE						CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE						CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE						CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE						CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE						CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE						CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE						CUMPLE
Tercera	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Caja de Direccion	CUMPLE						CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Auxiliares	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE						CUMPLE
Placa	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE						CUMPLE

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
 (Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)  
 Frenos ( Frenos de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 % .) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,45	3,29
Eje 2	1,61	2,86

**NOTA**  
 EL PRESENTE INFORME NO REEMPLAZA LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES. ADEMÁS LOS VALORES PRESENTADOS NO SON VALIDOS, NI PUEDEN SER UTILIZADOS PARA LA MISMA