

EMPRESA Transportes Especiales Aliadas  
 NOMBRE DEL USUARIO Olga Maria Enciso  
 C. C. 3219798404

No. CALCOMANIA  FECHA DE REVISIÓN 31 03 26  
 MARCA Renault LINEA Duster  
 No. INTERNO 0619 PLACA GSM326  
 MODELO 2022 Kms 101649

**INSPECCIÓN VISUAL EXTERIOR**

DISTINTIVOS DE LA EMPRESA	R	A
PARABRISAS	R	A
ESPEJOS RETROVISORES	R	A
TAPICERIA	R	A
BOMPER DELANTERO Y TRASERO	R	A
ESTADO DE RINES	R	A
DIRECCIONALES	R	A
STOP	R	A
LUZ DE REVERSA	R	A
LUZ DE PARQUEO	R	A
LUZ PRINCIPAL	R	A
TAPA DE TANQUE	R	A
EMISIÓN DE HUMOS	R	A
PROFUNDIDAD LABRADO DE LLANTAS	R	A
TIRANTES DE LA DIRECCIÓN	R	A
TUERCAS / ESPÁRRAGOS	R	A
PELDAÑOS	R	A
OTROS	R	A

Observaciones: \_\_\_\_\_

**INSPECCIÓN VISUAL FOSO**

RÓTULAS	R	A
SPLINDER	R	A
SISTEMA DE DIRECCIÓN	R	A
TIJERAS	R	A
TERMINALES	R	A
MANGUERAS	R	A
BALLESTAS	R	A
AMORTIGUADORES	R	A
FUGAS	R	A
OTROS	R	A

Observaciones: \_\_\_\_\_

**LABRADO**

LABRADO EJE 1	5,86	5,98
LABRADO EJE 2	4,23	5,34
	5,48	

OTROS Observaciones: \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES \_\_\_\_\_

**INSPECCIÓN INTERIOR**

CINTURONES DE SEGURIDAD	R	A
PITO	R	A
LUZ INTERNA	R	A
INDICADORES DE TABLERO	R	A
SEÑALIZACIÓN DE SALIDAS DE EMERGENCIA	R	A
ANCLAJES DE SILLETERIA	R	A
VIDRIOS Y ELEVAVIDRIOS	R	A
LIMITADOR DE VELOCIDAD	R	A
OTROS	R	A

Observaciones: \_\_\_\_\_

**HABITÁCULO DEL MOTOR**

ESTADO Y SOPORTE DE BATERIA	R	A
VARILLA DEL ACEITE	R	A
TAPA LLENADO DEL ACEITE	R	A
INEXISTENCIA LIQUIDO FRENOS	R	A
SISTEMA DE ARRANQUE	R	A
OTROS	R	A

Observaciones: \_\_\_\_\_

**EQUIPO DE CARRETERA**

BOTIQUÍN	R	A
SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA	R	A
TACOS	R	A
GATO	R	A
CRUCETA	R	A
HERRAMIENTA	R	A
EXTINTOR Y FECHA DE VENCIMIENTO	R	A
OTROS	R	A

Observaciones: \_\_\_\_\_

FIRMA AUTORIZADA DIAGNOSTICENTRO

NOMBRE Jimmy Martinez Rocha

## CDAFUSA

CDA REVISION TECNICO  
MECANICA Y DE GASES FUSA  
NIT: 9012272444  
CR 27 NO. 5 07  
Tel - 3123488950  
FUSAGASUGA - Cundinamarca  
INFO@CDAFUSA.COM

**A. INFORMACIÓN GENERAL**

**1. FECHA**

**2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO**

Fecha de prueba 2026-03-31 06:54:43	Nombre o Razón social HENRY ALBEIRO VILLAMIL	Documento de Identidad CC(X) NIT( ) No. 80489852		
Dirección IBAGUE	Teléfono fijo o Número de Celular 3134340162	Ciudad IBAGUE	Departamento Tolima	
Correo Electrónico O.GERMAN.URREGO.M@GMAIL.COM				

**3. DATOS DEL VEHÍCULO**

Placa GSM326	Pais COLOMBIA	Servicio Publico	Clase CAMPERO	Marca PLYMOUTH	Línea DUSTER
Modelo 2022	Número de licencia de tránsito 10023214113	Fecha de matricula 2021-06-23	Color BLANCO GLACIAL (V)	Combustible / Propulsión Gasolina	VIN o Chasis 9FBHJD401NM864544
No de motor A460D014250	Tipo motor OTTO	Cilindraje(cm³)(si aplica) 1333	Kilometraje 101649	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Blindaje SI( ) NO(X)
Potencia (si aplica)	Tipo de Carrocería WAGON	Fecha vencimiento SOAT 2026-06-19	Conversión GNV SI ( ) NO ( ) N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV	

**B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.**

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado.

**C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
<b>TOTAL</b>				

**D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
<b>TOTAL</b>				

**D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
<b>TOTAL</b>				

**D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS**

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	5.86	4.97				3.48
DERECHA	5.98	5.34				

**E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN**

APROBADO: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)
APROBADO: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

**F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:**

**PRESIÓN DE LAS LLANTAS**

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA	35.2	32.3				30.2
DERECHA	34.2	31.2				

**G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA**



**H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN**

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
PROFUNDIMETRO	MOORE&WRIGHT	1510	176-01DTG			
DETECTOR HOLGURAS	TECMAS	FR2158	DH MULTIPRUEBAS AST MIX			

**J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA**

PRUEBA	INSPECTOR
Registro fotográfico	MICHAEL STIVEN SANCHEZ REY
Inspección sensorial	JOHAN SNEYDER FIERRO VILLAMIL

**K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA**

**JIMMY MANUEL MARTINEZ ROCHA**  
Director técnico

Fin del informe