

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00022754-2603



**CDA BOGOTÁ S.A.S.**  
 NIT 900254447-3  
 Cra 29 C N° 20-17 Sur - Calle 20  
 Sur N° 29c-03 - Cra 29 C N° 20-27  
 Sur Tel 2037652  
**BOGOTÁ**

**FECHA:** \_\_\_\_\_

**DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO**

Nombre y razón social: **VELA ESPINAL ANDRÉS ESTEBAN** Documento de Identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( ) NA. 1024810140

Dirección: **CARRERA 50 #489 48** Teléfono: **3115747548** Ciudad: **BOGOTÁ** Departamento: **DISTRITO CAPITAL**

**DATOS DEL VEHICULO**

Modelo: **2021** Marca: **RENAULT** Línea: **DUSTER** Clase: **CAMPERO** Modelo: **2021** Cilindros: **1998** Kilometraje: **100254**

Denominación: **PUBLICIDAD** No. Licencia Tránsito: **10022141232** Combustible: **GASOLINA** Color: **BLANCO GLACIAL (V)** Empresa: \_\_\_\_\_ Conductor: **VELA ESPINAL ANDRÉS ESTEBAN**



Delantero Izquierdo		Delantero Derecho		Trasero Izquierdo		Trasero Derecho		Mínimo		Unidad	
Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad
10.0	%	10.0	%	10.0	%	10.0	%	10.0	%	10.0	%
11.0	%	11.0	%	11.0	%	11.0	%	11.0	%	11.0	%

Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Eje 6	
1.0	%	1.0	%	1.0	%	1.0	%	1.0	%	1.0	%

**ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:**

Identificación registramiento:	CUMPLE	Distrito de la empresa:	CUMPLE	Andaje sillas:	CUMPLE
Estado de los escape:	CUMPLE	Aseo General:	CUMPLE	Espejos:	CUMPLE
Pneú:	CUMPLE	Subpneú:	CUMPLE	Rollos Superiores:	CUMPLE
Rollos inferiores:	CUMPLE	Resaca y desviación:	CUMPLE	Amortiguadores:	CUMPLE
Tirantes:	CUMPLE	Empujes de admisión:	CUMPLE	Retrorvisores:	CUMPLE
Pto:	CUMPLE	Dispositivo de inactividad:	CUMPLE	Parabrisas:	CUMPLE
Volante:	CUMPLE	Puertas:	CUMPLE	Cinturones de Seguridad:	CUMPLE
Sistema emergencia y Hándido:	CUMPLE	Orbitales:	CUMPLE	Stop:	CUMPLE
Reversa:	CUMPLE	Luz de freno:	CUMPLE	Luz interna:	CUMPLE
Luz freno:	CUMPLE	Luz Atras:	CUMPLE	Luzes bajas:	CUMPLE
Indicador de velocidad:	CUMPLE	Terminal de alarma:	CUMPLE	Andaje de batería:	CUMPLE
Claxon:	CUMPLE	Alarma:	CUMPLE	Linterna:	CUMPLE
Triángulo:	CUMPLE	Botones:	CUMPLE	Tacos:	CUMPLE
Lista de repuesto:	CUMPLE	Botón:	CUMPLE	Herramienta:	CUMPLE
Estado:	CUMPLE	Botón:	CUMPLE	Señales de advertencia:	CUMPLE
Eje 1 Frenos:	CUMPLE	Eje 1 Frenos:	CUMPLE	Eje 2 Frenos:	CUMPLE
Eje 2 Frenos:	CUMPLE	Eje 2 Frenos:	CUMPLE	Eje 3 Frenos:	CUMPLE
Eje 3 Frenos:	CUMPLE	Eje 3 Frenos:	CUMPLE	Eje 4 Frenos:	CUMPLE
Eje 4 Frenos:	CUMPLE	Eje 4 Frenos:	CUMPLE	Eje 5 Frenos:	CUMPLE
Eje 5 Frenos:	CUMPLE	Eje 5 Frenos:	CUMPLE	Eje 6 Frenos:	CUMPLE
Eje 6 Frenos:	CUMPLE	Eje 6 Frenos:	CUMPLE	Eje 1 Rines:	CUMPLE
Eje 1 Rines:	CUMPLE	Eje 1 Rines:	CUMPLE	Eje 2 Rines:	CUMPLE
Eje 2 Rines:	CUMPLE	Eje 2 Rines:	CUMPLE	Eje 3 Rines:	CUMPLE
Eje 3 Rines:	CUMPLE	Eje 3 Rines:	CUMPLE	Eje 4 Rines:	CUMPLE
Eje 4 Rines:	CUMPLE	Eje 4 Rines:	CUMPLE	Eje 5 Rines:	CUMPLE
Eje 5 Rines:	CUMPLE	Eje 5 Rines:	CUMPLE	Eje 6 Rines:	CUMPLE
Eje 6 Rines:	CUMPLE	Eje 6 Rines:	CUMPLE	Lacónes y Pintura:	CUMPLE
Lacónes y Pintura:	CUMPLE	Lacónes y Pintura:	CUMPLE	Caja de Dirección:	CUMPLE
Caja de Dirección:	CUMPLE	Caja de Dirección:	CUMPLE	Basidor:	CUMPLE
Basidor:	CUMPLE	Basidor:	CUMPLE	Promedio de Tiempo:	CUMPLE
Promedio de Tiempo:	CUMPLE	Promedio de Tiempo:	CUMPLE		

**RESULTADO: APROBADO**

**OPINIONES Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.**

(Escriba sus notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Pneú: (Promedio de estacionamiento (se parpadea de mano) con una inflación inferior al 10%) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	2.54	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	2.05	2.09
Eje 2	2.47	2.87

**NOTA:**  
 EL PRESENTE INFORME NO REEMPLAZA LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIÓN DE CONTAMINANTES. SI LOS VALORES PRESENTADOS NO SON VÁLIDOS, NI PUEDEN SER UTILIZADOS PARA LA MISMA.