

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00002211-2603

**Autocheck**  
Centro de Diagnóstico Automotor

C.D.A. AUTOCHECK CALLE 170  
NIT 901248782-5  
AC 170 No. 21A 70, CL 171 No.  
21A-71 BOGOTÁ D.C. Tel 7469334

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2026-03-31	Nombre o razón social: <b>DIYER ARISTIDES CAMINOS PINILLA</b>	Documento de Identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )	No.:	80149734	
Dirección: <b>CALLE143A #141D 15</b>	Teléfono: <b>3160496099</b>	Ciudad: <b>BOGOTÁ</b>	Departamento:	<b>DISTRITO CAPITAL</b>	
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: <b>PMW157</b>	Marca: <b>RENAULT</b>	Línea: <b>DUSTER</b>	Clase: <b>CAMIONETA</b>	Modelo: <b>2026</b>	Cilindraje: <b>1598</b>
Servicio: <b>PARTICULAR</b>	No Licencia Tránsito: <b>10033973135</b>	Combustible: <b>GASOLINA</b>	Color: <b>BLANCO GLACIAL</b>	Empresa:	Conductor: <b>CARLOS PINEDA</b>



Suspensión (Si aplica)															
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad						
	64		49		47		47	40	%						
Frenos															
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
69,6	50	%	Eje 1 Izquierdo	2614	3993	N	Eje 1 Derecho	2655	3620	N	1,5	30	%		
			Eje 2 Izquierdo	1902	2786	N	Eje 2 Derecho	2081	2884	N	8,6	30	%		
			Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho								
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho								
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho								

Desviación Lateral											
Eje 1	1,9	Eje 2	1,4	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)	

Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Terminal	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Bateria	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE		
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE						
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE						
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE						
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE						
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE						
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de repuesto	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE						
G1 Pito	CUMPLE	G1 Galo	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE						
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE						
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE						
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE						
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE						
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE						
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE						
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE						
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE						
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE						

- G1: CARROCERIA
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G7: LLANTAS
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G8: RINES
- G11: CHASIS
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	4.08	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	4.17	4.39
Eje 2	4.56	4.52

**JHORMAN ORTIZ AREVALO**  
NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.