



PREVY-CARS SAS NIT: 901.015.332-4 TEL.3107337839

FICHA TÉCNICA

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba 30/10/2025 11:46:25	Nombre o razón social GILBAR ALONSO TOBON OSPINA	Documento de identidad CC: (X) NIT: () CE: () No: 70138583
Dirección MARINILLA	Teléfono 1	Ciudad MARINILLA
		Departamento Antioquia

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa TJY375	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase BUS	Marca HINO	Línea FC9JBUS
Modelo 2017	No. de licencia de tránsito 10018737800	Fecha matricula 05/12/2016	Color BLANCO VERDE	Combustible DIESEL	VIN o Chasis 9F3FC9JLTHXX11397
N. Motor J05ETY12281	Tipo motor 4T	Cilindraje 5123	Kilometraje	Número de Sillas 44	Vidrios polarizados Si () No (X)
					Blindaje Si () No (X)

3. Labrado de llantas

Izquierda		Eje 1		Derecha	
8mm		8mm			
Repuesto 8mm					
Eje 2					
Izquierda		Derecha			
Externa	Interna	Interna		Externa	
8mm	8mm	8mm		8mm	

B. DEFECTOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total				

B.1. DEFECTOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total				

Nota: Defectos tipo A. Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos tipo B. Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía publica

C. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC 5375

Aprobo: <u>Si X</u> <u>No</u>	
D.1: Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo aplica para vehículos de este tipo)	
Aprobo: <u>Si</u> <u>No</u>	

Nota: Causal de rechazo:

a) Se encuentra al menos un defecto tipo A;

b) La cantidad total de defectos tipo B, sea:

Igual o superior a 10 para vehículos particulares.

Igual o superior a 5 para vehículos públicos.

Igual o superior a 5 para vehículos tipo motocicleta.

Igual o superior a 7 para vehículos tipo motocarros.

Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automotriz

Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo remolques

NÚMEROS DE LOS F.U.R ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA ESA REVISIÓN:
19307

E. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS: COMPLETO Y VIGENTE
VIGENCIA EXTINTOR: JULIO 2026

Sebastián Gómez Castillo

JOAN SEBASTIAN GOMEZ CASTILLO

F. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA FICHA TECNICA

Visual -SEBASTIAN GOMEZFoto #1 -SEBASTIAN GOMEZ,Foto #2 -SEBASTIAN GOMEZ,



----- Fin del informe -----

VÁLIDO SÓLO PARA
FICHA TÉCNICA
RESOLUCIÓN 0315
DE FEBRERO DE 2013

