

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN



CDA LA CEJA, NIT: 901168788-5  
CLL 27 # 21 - 36, LA CEJA (ANTIOQUIA)  
TEL: 4750190 - 3222111068

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba 2025-11-13	Nombre o razón social LUZ EDITH ÁLVAREZ GUTIÉRREZ	Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 43725309
Dirección CORREGIMIENTO SANTA ELENA	Teléfono 3008941845	Ciudad Medellín

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Placa TSY512	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Nissan	Línea Urvan
Modelo 2013	No. de licencia de transito 10028800257	Fecha Matrícula 2012-12-28	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis JN1MG4E25Z0797700
No. Motor ZD30316016K	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2953	Kilometraje 265859	Número de Sillas 14	Vidrios Polarizados SI (X) NO ( )

3. DATOS DEL VEHICULO

6. Suma de la intensidad de todas las luces
4. Emisiones Audibles
5. Intensidad inclinación de las luces bajas
7. Suspensión (si aplica)
8. Frenos
9. Desviación lateral
10. Dispositivos de cobro (si aplica)
11. Emisiones de gases

Delantera Izquierda	Valor 66.90	Delantera Derecha	Valor 78.20	Trasera Izquierda	Valor 82.10	Trasera Derecha	Valor 65.90	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------	----------

Eficacia total	Mínimo 73.00	Unidad %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio 2.18	Máximo 30	Unidad %
			Eje 1 izquierdo	4910.00	N	Eje 1 Derecho	4803.00	N	6195.00		
			Eje 2 izquierdo	3059.00	N	Eje 2 Derecho	2811.00	N	4435.00		
Eficacia auxiliar	Mínimo 26.80	Unidad %	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km
-------	-------	-------	-------	-------	------------	-------------

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo	Unidad %
-----------------------------------	--------------------	---	-----------------	---	--------	----------

11. Emisiones de gases	11.a Vehículos con ciclo OTTO					
Temp °C	Monóxido de carbono CO	Dióxido de carbono CO2	Oxígeno O2	Hidrocarburo (como Hexano) HC	Oxígeno nitroso NO	
Rpm	Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma	NO	Vr Norma
CO	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad
Ralentí	%	Ralentí	%	Ralentí	Ralentí	%
Crucero	%	Crucero	%	Crucero	Crucero	%

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)						
Temp °C	Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid

## C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
			Total	0 0

## D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
			Total	0 0

## D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
			Total	0 0

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.  
 Nota:  
 Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

## CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SI  NO 

## NUMERO DE CONSECUITIVO DE LA INSPECCION

104159

## F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Eje1 derecha 1 7.45mm ; Eje2 derecha 1 6.98mm ; Eje1 Izquierda 1 7.75mm ; Eje2 Izquierda 1 7.23mm ; Llanta de repuesto 8.01mm ;

\* Las prueba de luces (si aplica) está reportada en klx a 1m como se establece en la NTC 5375:2012  
 Presion eje1 derecha 1 51.0 PSI Presion eje1 Izquierda 1 51.0 PSI Presion eje2 derecha 1 51.0 PSI Presion eje2 Izquierda 1 51.0 PSI

Fin del informe



2025-11-13 TSY512 08:14



2025-11-13 TSY512 08:14

## G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

VANESA BETANCUR GUTIERREZ

## H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN

Efren De Jesus Gil Garzon [Alineación de luces], Johnatan Grajales [Inspección sensorial motor], Efren De Jesus Gil Garzon [Foto delantera], Efren De Jesus Gil Garzon [Inspección sensorial interior], Efren De Jesus Gil Garzon [Foto trasera], Efren De Jesus Gil Garzon [Profundidad de labrado], Efren De Jesus Gil Garzon [Alineación, peso, suspensión y frenos], Efren De Jesus Gil Garzon [Inspección sensorial exterior], Johnatan Grajales [Inspección sensorial inferior], Efren De Jesus Gil Garzon [Tercera placa].



## NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Generado por: Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)