



Ficha Nro.88457

**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD**  
**HOJA DE NOVEDADES**  
**TECNICENTRO LOS COLORES**  
**Inspección**

Fecha de revisión: 28/11/2025  
Hora inicial: 14:07:00  
Hora final: 14:41:00  
Duración revisión: 00 horas 34 min

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: TRANES  
Nombre de conductor: FREDY FERNANDO FERNANDEZ  
Placa: SNZ057  
Ruta: ESPECIALES  
Kilometraje: 260235  
Técnicos: JEFFERSON TABARES

Propietario: JESUS ANTONIO AGUDELO  
Cédula Conductor: 3846647  
Tipo: Microbus  
Modelo: 2015  
Licencia: C2

Lote: SEXTA REVISION 2025  
Marca: YUTONG  
Elaborado por: Inspe/Rev1/Rev2:

**APROBADO**

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: NO

LA EMPRESA NO SE HACE  
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS  
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES  
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE  
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA  
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,  
CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango  
Ingeniero Mecánico  
**KEVIN ALONSO ARANGO VILLA**  
**MATRICULA: AN230-171139**



**GRUPOS EVALUADOS**

**Novedades de Inspección**

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
FUGAS DE FLUIDOS	Fuga de aceite Motor, caja y transmision leve	Corregir	1	B
Observacion :	FUGA LEVE DE ACEITE POR EL MOTOR DEBE DE REVISAR Y CORREGIR			
FUGAS DE FLUIDOS	Fuga de aceite Hidraulico leve	Revisar	1	B
Observacion :	FUGA DE ACEITE HIDRAULICO POR LA CAJA DE DIRECCION			
CARROCERIA (PARTE EXTERNA)	Latonería y Pintura Detalles Leves	Reparar	1	B
Observacion :	REPARAR GOLPE LEVES EN BOMPER TRASERO			

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:8-Delantera Derecha:8-Trasera Izquierda Interior:7-Trasera Izquierda Exterior:5-Trasera Derecha Interior:8-Trasera Derecha Exterior:7-LLanta de Repuesto:8

**Observaciones generales: COLOCAR SALPICADERAS TRASERAS**

**Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual próximo a vencerse en: 14/12/2025**

**Poliza de Responsabilidad Civil Contractual próximo a vencerse en: 14/12/2025**

Firma del técnico(s) o Director: Jefferson Tabares

----- FIN DEL REPORTE -----

**TECNICENTRO LOS COLORES**  
**NIT. 890.302.988-7**  
**DIVISIÓN TECNICOMECAÁNICA**

Fecha de Impresión  
28/11/2025  
14:42:00

Sede Autofull Cll 50 No.66-20 PBX:2302299  
E-mail: autofullcol@une.net.co  
Medellin - Colombia

Page 1/1