

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba 2025-12-01	Nombre o razón social DIANA ELENA CASTAÑEDA					Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 43754044	
Dirección CLL 78 # 86 41				Teléfono 3333333	Ciudad Medellín		Departamento Antioquia
DATOS DEL VEHICULO							
Placa NNL915	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Golden dragon	Línea Xm6482e-yjd		
Modelo 2025	No. de licencia de transito 10033119720	Fecha Matricula 2024-11-01	Color Blanco	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis LFZBBAGC6SA700991		
No. Motor F26705	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 2237	Kilometraje 31185	Número de Sillas 18	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)	



2025-12-01 NNL915 09:06

2025-12-01 NNL915 09:14

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 70.60	Delantera Derecha	Valor 94.20	Trasera Izquierda	Valor 61.00	Trasera Derecha	Valor 61.40	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------	--------------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
			Eje 1 Izquierdo	2820.00	5558.00	N	Eje 1 Derecho	3267.00	4394.00	N	13.70	%
51.40	50	%	Eje 2 Izquierdo	2066.00	4726.00	N	Eje 2 Derecho	1958.00	4980.00	N	5.23	%
			Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
4.19*	18	%	Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1 -1.96	Eje 2 -0.56	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
----------------	----------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Brazos Axiales	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Resortes o Balasetas	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Terminalas Batería	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Terminalas	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Señales de advertencia	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Basilidor	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Extintor	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
---------------	---------------------------	------------	--------------------------

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G6 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)	
Rueda de repuesto	4.10
Eje Izquierdo	derecha
Eje 1	5.60
Eje 2	5.30
	5.42

Yair Rendón A.

YAIR RENDÓN AGUIRRE
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA.
Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.
Tecnimaq Ingierencia S.A.S. - Tech-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)