



C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
	Pérdidas de aceite sin goteo continuo	6.12 Motor		X
	Fugas visibles sin goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección	6.10 Dirección	X	
		Total	0	2

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

Nota:
Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos o de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente
Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SI NO

NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCION

105059

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES
Eje1 derecha 1.9.00mm ; Eje2 derecha 1.9.85mm ; Eje1 izquierda 2.9.29mm ; Eje1 izquierda 1.7.28mm ; Eje2 izquierda 1.9.00mm ; Eje2 izquierda 2.7.00mm ; Llanta de repuesto 4.00mm ;

* Las prueba de luces (si aplica) está reportada en klx a 1m como se establece en la NTC 5375.2012
Presion eje1 derecha 190.0 PSI Presion eje1 izquierda 190.0 PSI Presion eje2 derecha 195.0 PSI Presion eje2 izquierda 195.0 PSI
Presion eje2 izquierda 295.0 PSI

Fin del informe



G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA


SIL MILENA ORTIZ VALLEJO

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN

Johnatan Grajales [Alineación, peso y frenos], Wilder Aladier Garcia Patrino [Inspección sensorial inferior], Johnatan Grajales [Foto delantera], Johnatan Grajales [Tercera placa], Johnatan Grajales [Inspección sensorial interior], Johnatan Grajales [Foto trasera], Johnatan Grajales [Inspección sensorial exterior], Johnatan Grajales [Profundidad de labrado], Wilder Aladier Garcia Patrino [Inspección sensorial motor], Wilder Aladier Garcia Patrino [Alineación de luces].

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Generado por: Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)



Tel: 475 0190

