


Razón Social: TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS				NIT: 901259084-1	
Fecha de inspección: 09/12/2025		Consecutivo: 2025-4532			
Teléfono(s) :4447240 Ext: 108/ 3118870958		Dirección: TRANSVERSAL 51A N 69 - 05			
DATOS DEL PROPIETARIO		DATOS DEL VEHÍCULO			
Nombre o Razón Social: PRECOLOMBINA DE TURISMO ESPECIALIZASO SAS PRECOLTUR		Placa: TRE359	Intern: 5359		Tipo: BUS
Cedula o NIT: 800055468					
CRITERIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	Modelo: 2005	Marca: SCANIA
Documento de identidad	X				Kilometraje: 1203564
Licencia de conducción	X				
CRITERIOS		SI	NO	FECHA	
Tarjeta de propiedad		X		2017-02-24	
Tarjeta de operación		X		2026-02-12	
Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente)		X		2026-08-25	
Revisión Bimestral		X		2026-02-09	
Revisión tecno mecánica (vigente)		X		2026-10-19	
Póliza de responsabilidad civil Contractual-Extracontractual (vigente)		X		2025-12-14	
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN		CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
EQUIPO DE CARRETERA	1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores laves de expansión y llaves fijas	X			
	2. Dos señales de carretera en forma de triangulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla intermitentes o destellos	X			
	3. Extintor N0 1	X			
	4. Dos tacos para bloquear el vehículo	X			
	5. Gato con capacidad para elevar el vehículo	X			
	6. Cruceta	X			
	7. Linterna	X			
	8. Llanta de repuesto	X			
LADO IZQUIERDO	10. Replica de la placa relectiva (50cmsX 25cms)	X			
	11. Logo razón social de la empresa transportadora	X			
	12. Estado y seguros de las puertas y ventanas	X			
LADO DERECHO	14. Replica de la placa relectiva (50cmsX 25cms)	X			
	15. Logo razón social de la empresa transportador	X			
	16. Estado y seguro de las puertas y ventanas	X			
PARTE POSTERIOR	17. Luz de freno ( stop) y tercer stop	X			
	18. Luces traseras medias	X			
	19. Luces de reversa	X			
	20. Luces de parqueo	X			
	21. Luces direccionales	X			
	22. Vidrio Panoramico	X			
	23. Luz de placa	X			
	24. Velocidad máxima	X			
	27. Como conduceo	X			
PARTE FRONTAL	Estado de la placa	X			
	29. Luces delanteras altas y bajas	X			
	30. Luces direccionales y parqueo	X			
	31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)	X			
	32. Estado de la placa	X			
ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO	34. Emblema escolar (escrito al contrario)	X			
	37. Estado general de latoneria y pintura	X			

ESTADO INTERNO DEL VEHICULO	38. Estado de los cinturones de seguridad	X			
	39. Espejo retrovisor y central	X			
	40. Aseo general	X			
	43. Estado general de sillas y cojineria	X			
	44. Estado del puesto del conductor	X			
	45. Salidas de emergencia señalizadas	X			
	46. Palanca de expulsión o martillo	X			
	47. Dispositivo sonoro de seguridad	X			
	48. Pitos delantero y de reversa	X			
FUNCIONAMIE NTO	49. Freno Principal	X			
	50. FRENO DE EMERGENCIA	X			
	51. Suspension	X			
	52 Niveles de fluido (Aceite)	X			
	52. Niveles de fluido (frenos)	X			
	52. Niveles de fluido (Refrigerante)	X			
BOTIQUIN	58. Tijeras de punta romana	X			
	59. Gasas limpias (20 unidades)	X			
	60. Espanadrapo de tela (rollo de 4 pulgadas) o vendas adhesivas	X			
	61. Guantes de látex. (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X			
	63. Curitas (mitad de la capacidad)	X			
	64. Baja lenguas (20 unidades)	X			
	65. Tapabocas (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X			
	66. Encendedor	X			
	67. Copitos	X			
	74. Venda elástica 2 X 5 yardas (Unidad)	X			
	75. Venda elástica 3 X 5 yardas (Unidad)	X			
	76. Venda elástica 5 X 5 yardas (Unidad)	X			
	77. Venda algodón 2 X 5 yardas (Unidad)	X			
	78. Venda algodón 3 X 5 yardas (Unidad)	X			
	79. Venda algodón 5 X 5 yardas (Unidad)	X			
	80. Yodopovidona (jabón quirúrgico) Frasco x 120 ml	X			
	81. Solución salina 250 cc ó 500 cc Unidad	X			
	82. Termómetro de mercurio o digital Unidad	X			
	83. Alcohol antiséptico frasco x 275 ml Unidad	X			
	84. Gel antibacterial	X			
IMAGEN CORPORATIVA	85. IMAGEN CORPORATIVA	X			
LLANTAS	LLANTAS	X			
LLANTAS					
Delantera izquierda	Delantera derecha	Trasera izquierda	Trasera derecha		
MICHELLIN	MICHELLIN	IN	EX	IN	EX
295/80R17.5	295/80R17.5	MICHELLIN	MICHELLIN	MICHELLIN	MICHELLIN
7MM	7MM	295/80R17	295/80R17	295/80R17.5	295/80R17.5
7MM	7MM	.5	.5		
Cumple	Cumple	7MM	7MM	7MM	7MM
		7MM	7MM	7MM	7MM
RECOMENDACIONES					
	Adquiera un botiquín mas adecuado		Mantenga disponible y con carga y saldo su teléfono móvil		
	Prepare nueva revisión tecnomecanica		Retire imágenes y logos que obstruyen la visibilidad en sus vidrios		
	Señalice las salidas de emergencia clara y visible		Absténgase de utilizar sillas improvisadas		
	Adecue el vidrio posterior debe tener visibilidad		Cambie las letras de la replica lateral superior son ilegibles		
	Cambie las placas del vehículo están retocadas, borrosas o ilegibles		Mantenga disponible y de fácil acceso el extintor y el botiquín		
	Mejora del estado de latonería y pintura		Mejore la bandera escolar		
	Mejore la instalación de cinturones de seguridad		Prepare caja de herramientas		
	Prepare renovación de carga de su(s) extintor(es)		Prepare renovación de póliza de responsabilidad civil		

Prepare renovación de SOAT	Realice el aseo de la cojineria
Sea mas accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar	Tenga en servicio y utilice el dispositivo de seguridad
Responsable de la inspección:	Firma:
<b>JOSE MANUEL RIVAS</b>	
Nombre y apellido del conductor:	Firma:
Resultado de la Inspección:	<b>Aprobado</b>