


Razón Social: TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS				NIT: 901259084-1		
Fecha de inspección: 25/12/2025				Consecutivo: 2025-4572		
Telefono(s) :4447240 Ext: 108/ 3118870958				Dirección: TRANSVERSAL 51A N 69 - 05		
DATOS DEL PROPIETARIO				DATOS DEL VEHÍCULO		
Nombre o Razón Social: PRECOLOMBINA DE TURISMO ESPECIALIZADO SAS				Placa: SLE577	Interno: 10577	Tipo: BUS
Cedula o NIT: 800055468				Modelo: 2015	Marca: SCANIA	Kilometraje: 756789
CRITERIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A			
Documento de identidad	X					
Licencia de conducción	X					
CRITERIOS				SI	NO	FECHA
Tarjeta de propiedad				X		2024-05-14
Tarjeta de operación				X		2026-05-20
Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente)				X		2026-04-02
Revisión Bimestral				X		2026-02-25
Revisión tecno mecánica (vigente)				X		2026-03-15
Póliza de responsabilidad civil Contractual-Extracontractual (vigente)				X		2026-12-14
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN				CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
EQUIPO DE CARRETERA	1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores laves de expansión y llaves fijas			X		
	2. Dos señales de carretera en forma de triangulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla intermitentes o destellos			X		
	3. Extintor N0 1			X		
	4. Dos tacos para bloquear el vehículo			X		
	5. Gato con capacidad para elevar el vehículo			X		
	6. Cruceta			X		
	7. Linterna			X		
	8. Llanta de repuesto			X		
LADO IZQUIERDO	10. Replica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)			X		
	11. Logo razón social de la empresa transportadora			X		
	12. Estado y seguros de las puertas y ventanas			X		
LADO DERECHO	14. Replica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)			X		
	15. Logo razón social de la empresa transpotador			X		
	16. Estado y seguro de las puertas y ventanas			X		
PARTE POSTERIOR	17. Luz de freno (stop) y tercer stop			X		
	18. Luces traseras medias			X		
	19. Luces de reversa			X		
	20. Luces de parqueo			X		
	21. Luces direccionales			X		
	22. Vidrio Panoramico			X		
	23. Luz de placa			X		
	24. Velocidad máxima			X		
	27. Como conduzco			X		
PARTE FRONTAL	Estado de la placa			X		
	29. Luces delanteras altas y bajas			X		
	30. Luces direccionales y parqueo			X		
	31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)			X		
	32. Estado de la placa			X		
ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO	34. Emblema escolar (escrito al contrario)			X		
	37. Estado general de latoneria y pintura			X		

ESTADO INTERNO DEL VEHICULO	38. Estado de los cinturones de seguridad	X			
	39. Espejo retrovisor y central	X			
	40. Aseo general	X			
	43. Estado general de sillas y cojineria	X			
	44. Estado del puesto del conductor	X			
	45. Salidas de emergencia señalizadas	X			
	46. Palanca de expulsión o martillo	X			
	47. Dispositivo sonoro de seguridad	X			
FUNCIONAMIE NTO	48. Pitos delantero y de reversa	X			
	49. Freno Principal	X			
	50. FRENO DE EMERGENCIA	X			
	51. Suspension	X			
	52 Niveles de fluido (Aceite)	X			
	52. Niveles de fluido (frenos)	X			
BOTIQUÍN	52. Niveles de fluido (Refrigerante)	X			
	58. Tijeras de punta roma	X			
	59. Gasas limpias (20 unidades)	X			
	60. Esparadrapo de tela (rollo de 4 pulgadas) o vendas adhesivas	X			
	61. Guantes de látex. (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X			
	63. Curitas (mitad de la capacidad)	X			
	64. Baja lenguas (20 unidades)	X			
	65. Tapabocas (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X			
	66. Encendedor	X			
	67. Copitos	X			
	74. Venda elástica 2 X 5 yardas (Unidad)	X			
	75. Venda elástica 3 X 5 yardas (Unidad)	X			
	76. Venda elástica 5 X 5 yardas (Unidad)	X			
	77. Venda algodón 2 X 5 yardas (Unidad)	X			
	78. Venda algodón 3 X 5 yardas (Unidad)	X			
	79. Venda algodón 5 X 5 yardas (Unidad)	X			
	80. Yodopovidona (jabón quirúrgico) Frasco x 120 ml	X			
	81. Solución salina 250 cc ó 500 cc Unidad	X			
	82. Termómetro de mercurio o digital Unidad	X			
	IMAGEN CORPORATIVA	83. Alcohol antiséptico frasco x 275 ml Unidad	X		
84. Gel antibacterial		X			
LLANTAS	85. IMAGEN CORPORATIVA	X			
LLANTAS					
Delantera izquierda		Delantera derecha		Trasera izquierda	
MICHELLIN		MICHELLIN		Trasera derecha	
295/80R22.5		295/80R22.5		IN EX	
7MM		7MM		IN EX	
7MM		7MM		MICHELLIN MICHELLIN	
Cumple		Cumple		MICHELLIN MICHELLIN	
				295/80R22.5 295/80R22.5	
				7MM 7MM	
				7MM 7MM	
				7MM 7MM	
				Cumple Cumple	
RECOMENDACIONES					
	Adquiera un botiquín mas adecuado		Mantenga disponible y con carga y saldo su teléfono móvil		
	Prepare nueva revisión tecnomecanica		Retire imágenes y logos que obstruyen la visibilidad en sus vidrios		
	Señalice las salidas de emergencia clara y visible		Absténgase de utilizar sillas improvisadas		
	Adecue el vidrio posterior debe tener visibilidad		Cambie las letras de la replica lateral superior son ilegibles		
	Cambie las placas del vehículo están retocadas, borrosas o ilegibles		Mantenga disponible y de fácil acceso el extintor y el botiquín		
	Mejora del estado de latonería y pintura		Mejore la bandera escolar		
	Mejore la instalación de cinturones de seguridad		Prepare caja de herramientas		
	Prepare renovación de carga de su(s) extintor(es)		Prepare renovación de póliza de responsabilidad civil		

	Prepare renovación de SOAT		Realice el aseo de la cojinería
	Sea mas accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar		Tenga en servicio y utilice el dispositivo de seguridad
Responsable de la inspección:		Firma:	
JOSE MANUEL RIVAS			
Nombre y apellido del conductor:		Firma:	
Resultado de la Inspección:		Aprobado	