



REVISIÓN PREVENTIVA TRANSPORTE PÚBLICO #:

804

SERVICENTRO FENIX CARGA S.A.S
Km 4 VÍA BARRO BLANCO - ZONA FRANCA E.D.S ZEUS
E-MAIL: edgar.martinez@fenixcarga.com

Resultado:

Aprobado

Cel. 321 605 16 10

RÉGIMEN COMÚN

NIT. 901409763-7

Datos de la inspección

FECHA PRUEBA	PRÓXIMA PRUEBA	NOMBRE / R SOCIAL	EMPRESA
2025-12-30	2026-03-02	Precoltur	Precoltur
PLACA VEHÍCULO	TELÉFONO	SERVICIO	CLASE
TOP082	3113364553	ESPECIALES	Buseta
MODELO	COMBUSTIBLE	#PASAJEROS	COLOR
2005	ACPM	20	Blanco verde
SOAT	REVISIÓN TM	COMENTARIOS	
2026-02-05	2026-02-16		

FOTOS DEL VEHÍCULO



Aprobación Ingeniero mecánico

Tarjeta profesional AN230-85630

SUSPENSIÓN

ITEM EVALUADO	RESULTADO	ITEM EVALUADO	RESULTADO
Presencia de fisuras, cortes, dobleces, corrosión en chasis y carrocería	Aprobado	Elementos de la suspensión fijados al chasis	Aprobado
Estado y ajuste de las zapatas	Aprobado	Fijación de muelles, resortes, tijeras, espirales y ballestas	Aprobado
Barra estabilizadora, tirantes o brazos de la suspensión, amortiguadores	Aprobado	Bieletas	Aprobado
Existencia de los tornillos en U de los muelles	Aprobado	Verificar los muelles por cualquier daño	Aprobado
Bujes y pasadores de muelles	Aprobado	Existencia de los tornillos de los amortiguadores	Aprobado
Verificar los amortiguadores por escapes o daños	Aprobado	Alineación de las hojas de los muelles	Aprobado
Tijeras y esferas	Aprobado		

EQUIPO DE CARRETERAS

ITEM EVALUADO	RESULTADO	ITEM EVALUADO	RESULTADO
Botiquín	Aprobado	Equipo de carretera	Aprobado
Extintor	Aprobado		

FUGAS

ITEM EVALUADO	RESULTADO	ITEM EVALUADO	RESULTADO
Mal estado, mala distribución o sujeción del cableado eléctrico	Aprobado	Líquido de frenos	Aprobado
Aceite de motor	Aprobado	Aceite de caja	Aprobado

RINES Y LLANTAS

ITEM EVALUADO	RESULTADO	ITEM EVALUADO	RESULTADO
Tueras, pernos, deformación y fisuras en los rines	Aprobado	Despegue o rotura de las bandas laterales de una o más llantas	Aprobado
Profundidad de labrado mayor a 1.6mm en vehículos livianos y 2mm en vehículos pesados	Aprobado	Existencia de la llanta de repuesto y su estado	Aprobado
Soporte de la llanta de repuesto	Aprobado	Roce, interferencia entre llantas y guardabarros	Aprobado

FRENOS

ITEM EVALUADO	RESULTADO	ITEM EVALUADO	RESULTADO
Mala carrera o movimiento de retorno del pedal del freno	Aprobado	Superficie antideslizante del pedal	Aprobado
Fugas en el boster o fugas de aire (neumáticos)	Aprobado	Mando freno de emergencia	Aprobado
Válvulas, resonadores, pitos, frenos de aire	Aprobado	Fundas, cables, guayas, varillas, bomba de vacío	Aprobado
Pérdida de aire presión o vacío, o pérdidas de aire	Aprobado	Servofreno deteriorado o con fugas	Aprobado
Fugas visibles o con riesgo de desprendimiento tubos, mangueras o en las conexiones	Aprobado	Líquidos de frenos por fuera de los niveles	Aprobado

LUCES

ITEM EVALUADO	RESULTADO	ITEM EVALUADO	RESULTADO
Luces altas y bajas, direccionales, freno, reversa, estacionarias, de posición, interiores	Aprobado	Estado de los mandos que comutan las luces, indicadores encendidos en tablero de instrumentos	Aprobado

Aceite de transmisión **Aprobado** Agua **Aprobado**

Aceite hidráulico **Aprobado** Combustible **Aprobado**

VISUAL EMISIONES

Verificación de la presencia de fugas o emanaciones de aceite, agua, combustible, óxido de carbono y vapor de combustible.

ITEM EVALUADO	RESULTADO	ITEM EVALUADO	RESULTADO
---------------	-----------	---------------	-----------

Estado del tubo de escape	Aprobado Descarga adecuada del tubo de escape	Aprobado
---------------------------	--	-----------------

DIRECCIÓN

ITEM EVALUADO	RESULTADO	ITEM EVALUADO	RESULTADO
---------------	-----------	---------------	-----------

Cabrilla	Aprobado No debe tener elementos soldados	Aprobado
----------	--	-----------------

Caja de dirección	Aprobado Terminales de dirección	Aprobado
-------------------	---	-----------------

Brazos de dirección	Aprobado Rodillos de giro	Aprobado
---------------------	----------------------------------	-----------------

Fijación de la cabrilla	Aprobado Nivel de aceite hidráulico	Aprobado
-------------------------	--	-----------------

Funcionamiento de la bomba del hidráulico	Aprobado Cruceta de dirección	Aprobado
---	--------------------------------------	-----------------

ESTADO EXTERIOR

ITEM EVALUADO	RESULTADO	ITEM EVALUADO	RESULTADO
---------------	-----------	---------------	-----------

Existencia y fijación del bomper delantero	Aprobado Estado de los espejos retrovisores y limpiabrisas	Aprobado
--	---	-----------------

Cierre adecuado de capó, baul y puertas	Aprobado Ubicación y buen estado de placas laterales	Aprobado
---	---	-----------------

Corrosión	Aprobado	
-----------	-----------------	--

ESTADO INTERIOR

ITEM EVALUADO	RESULTADO	ITEM EVALUADO	RESULTADO
Anclaje de la batería fugas en refrigeración	Aprobado	Control de la velocidad si aplica	Aprobado
Salidas de emergencia, accionamiento y demarcación	Aprobado	Puertas, chapas, seguros, asideros, manijas	Aprobado
Sillas de acuerdo a la licencia de tránsito	Aprobado	Cinturón (posición y estado)	Aprobado
Vidrios del vehículo	Aprobado		

SISTEMA ELÉCTRICO

ITEM EVALUADO	RESULTADO	ITEM EVALUADO	RESULTADO
Estado del alternador	Aprobado	Estado del Arranque	Aprobado
Estado de la batería	Aprobado		

EVIDENCIA EXTINTOR Y BOTIQUÍN

EXTINTOR



BOTIQUÍN

