

FICHA DE REVISIÓN PREVENTIVA RESOLUCIÓN 315
A. INFORMACION GENERAL:
1. FECHA:
2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO:

Fecha de prueba: 31/12/2025	Nombre o Razón Social: PRECOLOMBINA DE TURISMO ESPECIALIZADO	Documento de identidad: CC () NIT (X) CE () No. 800055468
Dirección: TRANSVERSAL 51A # 69-05	Teléfono: 3214253001	Ciudad: ENVIGADO Departamento: Antioquia

3. DATOS DEL VEHICULO:
NUMERO INTERNO: 616

Placa: STR616	País: COLOMBIA	Servicio: PÚBLICO	Clase: BUS	Marca: HINO	Línea: FC4JKUZ
Modelo: 2010	No Licencia de Transito: 228631	Fecha matrícula: 12/04/2010	Color: BLANCO VERDE	Combustible: DIESEL	VIN o Serial: X12198
No Motor: F21920	Tipo motor: 4	Cilindraje: 5307	Kilometraje: 1234	Número de Sillas: 37	Vidrios polarizados: SI () NO (X) Blidaje: SI () NO (X)

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA

Nota: Todo valor medido seguido del signo * significa un defecto encontrado.

4. Emisiones Audibles
5. Intensidad e Inclinacion de luces bajas
6. Suma de la intensidad de todas las luces

Ruido Escape	Valor	Maximo	Unidad	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinacion	Rango	Unidad	Intensidad	Maximo	Unidad
			dBA	Baja Derecha	*	Klux	-	%		*		Klux

11. Emision de Gases
11a. Vehiculos con ciclo OTTO

Temp °C	RPM	Monoxido de Carbono (CO)			Dioxido de Carbono (CO2)			Oxigeno (O2)			Hidrocarburo (como hexano) (HC)			Oxido Nitroso (NO)							
		CO	Valor	Norma	Unidad	CO2	Valor	Norma	Unidad	O2	Valor	Norma	Unidad	HC	Valor	Norma	Unidad	NO	Valor	Norma	Unidad
		Ralentí	%	Ralentí		Ralentí	%	Ralentí		Ralentí	%	Ralentí		Ralentí	ppm	Ralentí	ppm	Ralentí	ppm	Ralentí	%
		Crucero	%	Crucero		Crucero	%	Crucero		Crucero	%	Crucero		Crucero		Crucero		Crucero		Crucero	%

11b. Vehiculos con motor a Diesel (OPACIDAD)

Temp °C	RPM	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Resultado	Valor	Norma	Unidad
			%		%		%		%				%



C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	tipo defecto	
			A	B
			Total	0 0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	tipo defecto	
			A	B
			Total	0 0

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

DESCRIPCIÓN	GRUPO	tipo defecto	
		A	B
		Total	

Nota: Defecto tipo A: Son aquellos defecto grave que implican un peligro o riesgo inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de otros usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defecto tipo B: Son aquellos defecto que implica un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública.

E. CONFORMIDAD

Aprobado: Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	No. Consecutivo:
E.1: Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo aplica para vehículos de este tipo)	
Aprobado: Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	

Nota: Causal de rechazo:

a) Se encuentra al menos un defecto Tipo A:

Igual o superior a 10 para vehículos particulares.

b) La cantidad total de defectos Tipo B, sea:

Igual o superior a 5 para vehículos públicos.

Igual o superior a 5 para vehículos tipo motocicleta.

Igual o superior a 7 para vehículos tipo motocarros.

Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automotriz.

Cuando se presenta al menos un defecto tipo A para vehículos tipo remolques.

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

PRESION ID=32 DD=32 IT=32 DT=32

PROFUNDIDAD ID= 8 DD= 8 IT= 8 DT= 8

Hora inicio: 10:41:55 a.m.

Hora final: 10:52:38 a.m.

-----FIN DE INFORME-----

G. NOMBRE Y FIRMA DEL INGENIERO AUTORIZADO:



H: NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA INSPECCION:

ALINEACIÓN:

LUCES:

FRENOS:

SONÓMETRO:

SUSPENSIÓN:

EMISIONES:

VISUAL:

TAXIMETRO:

Nota: