

Razón Social: TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS				NIT: 901259084-1			
Fecha de inspección: 24/01/2026				Consecutivo: 2026-4642			
Telefono(s) :4447240 Ext: 108/ 3118870958				Dirección: TRANSVERSAL 51A N 69 - 05			
DATOS DEL PROPIETARIO				DATOS DEL VEHICULO			
Nombre o Razón Social: PRECOLOMBINA DE TURISMO ESPECIALIZADO SAS				Placa: THV886	Interno: 4886		Tipo: BUS
Cedula o NIT: 800055468				Modelo: 2017	Marca: HINO		Kilometraje: 443627
CRITERIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A				
Documento de identidad	X						
Licencia de conducción	X						
CRITERIOS				SI	NO	FECHA	
Tarjeta de propiedad				X		2024-04-08	
Tarjeta de operación				X		2027-11-12	
Seguro Obligatoriotio del Automóvil SOAT (vigente)				X		2026-11-27	
Revisión Bimestral				X		2026-03-24	
Revisión tecno mecánica (vigente)				X		2026-11-25	
Póliza de responsabilidad civil Contractual-Extracontractual (vigente)				X		2026-12-14	
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN				CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
EQUIPO DE CARRETERA	1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores laves de expansión y llaves fijas			X			
	2. Dos señales de carretera en forma de triangulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla intermitentes o destellos			X			
	3. Extintor N0 1			X			
	4. Dos tacos para bloquear el vehículo			X			
	5. Gato con capacidad para elevar el vehículo			X			
	6. Cruceta			X			
	7. Linterna			X			
	8. Llanta de repuesto			X			
LADO IZQUIERDO	10. Replica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)			X			
	11. Logo razón social de la empresa transportadora			X			
	12. Estado y seguros de las puertas y ventanas			X			
LADO DERECHO	14. Replica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)			X			
	15. Logo razón social de la empresa transpotador			X			
	16. Estado y seguro de las puertas y ventanas			X			
PARTE POSTERIOR	17. Luz de freno (stop) y tercer stop			X			
	18. Luces traseras medias			X			
	19. Luces de reversa			X			
	20. Luces de parqueo			X			
	21. Luces direccionales			X			
	22. Vidrio Panoramico			X			
	23. Luz de placa			X			
	24. Velocidad máxima			X			
PARTE FRONTAL	27. Como conduzco			X			
	Estado de la placa			X			
	29. Luces delanteras altas y bajas			X			
	30. Luces direccionales y parqueo			X			
	31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)			X			
ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO	32. Estado de la placa			X			
	34. Emblema escolar (escrito al contrario)			X			
	37. Estado general de latoneria y pintura			X			

ESTADO INTERNO DEL VEHICULO	38. Estado de los cinturones de seguridad	X					
	39. Espejo retrovisor y central	X					
	40. Aseo general	X					
	43. Estado general de sillas y cojineria	X					
	44. Estado del puesto del conductor	X					
	45. Salidas de emergencia señalizadas	X					
	46. Palanca de expulsión o martillo	X					
	47. Dispositivo sonoro de seguridad	X					
FUNCIONAMIENTO	48. Pitos delantero y de reversa	X					
	49. Freno Principal	X					
	50. FRENO DE EMERGENCIA	X					
	51. Suspension	X					
	52 Niveles de fluido (Aceite)	X					
	52. Niveles de fluido (frenos)	X					
	52. Niveles de fluido (Refrigerante)	X					
BOTIQUÍN	58. Tijeras de punta roma	X					
	59. Gasas limpias (20 unidades)	X					
	60. Esparadrapo de tela (rollo de 4 pulgadas) o vendas adhesivas	X					
	61. Guantes de látex. (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X					
	63. Curitas (mitad de la capacidad)	X					
	64. Baja lenguas (20 unidades)	X					
	65. Tapabocas (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X					
	66. Encendedor	X					
	67. Copitos	X					
	74. Venda elástica 2 X 5 yardas (Unidad)	X					
	75. Venda elástica 3 X 5 yardas (Unidad)	X					
	76. Venda elástica 5 X 5 yardas (Unidad)	X					
	77. Venda algodón 2 X 5 yardas (Unidad)	X					
	78. Venda algodón 3 X 5 yardas (Unidad)	X					
	79. Venda algodón 5 X 5 yardas (Unidad)	X					
	80. Yodopovidona (jabón quirúrgico) Frasco x 120 ml	X					
81. Solución salina 250 cc ó 500 cc Unidad	X						
82. Termómetro de mercurio o digital Unidad	X						
83. Alcohol antiséptico frasco x 275 ml Unidad	X						
84. Gel antibacterial	X						
IMAGEN CORPORATIVA	85. IMAGEN CORPORATIVA	X					
LLANTAS	LLANTAS	X					
LLANTAS							
Delantera izquierda		Delantera derecha		Trasera izquierda		Trasera derecha	
MICHELLIN		MICHELLIN		IN	EX	IN	EX
235/75R17.5		235/75R17.5		MICHELLIN	MICHELLIN	MICHELLIN	MICHELLIN
7MM		7MM		235/75R17.5	235/75R17.5	235/75R17.5	235/75R17.5
7MM		7MM		7MM	7MM	7MM	7MM
Cumple		Cumple		7MM	7MM	7MM	7MM
				Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
RECOMENDACIONES							
Adquiera un botiquín mas adecuado				Mantenga disponible y con carga y saldo su teléfono móvil			
Prepare nueva revisión tecnomecanica				Retire imágenes y logos que obstruyen la visibilidad en sus vidrios			
Señalice las salidas de emergencia clara y visible				Absténgase de utilizar sillas improvisadas			
Adecue el vidrio posterior debe tener visibilidad				Cambie las letras de la replica lateral superior son ilegibles			
Cambie las placas del vehículo están retocadas, borrosas o ilegibles				Mantenga disponible y de fácil acceso el extintor y el botiquín			
Mejora del estado de latonería y pintura				Mejore la bandera escolar			
Mejore la instalación de cinturones de seguridad				Prepare caja de herramientas			
Prepare renovación de carga de su(s) extintor(es)				Prepare renovación de póliza de responsabilidad civil			

Prepare renovación de SOAT	Realice el aseo de la cojinería
Sea mas accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar	Tenga en servicio y utilice el dispositivo de seguridad
	
Responsable de la inspección: JOSE MANUEL RIVAS	Firma: 
Nombre y apellido del conductor:	Firma:
Resultado de la Inspección:	Aprobado