



CDA HANGARES SAS PALACE
NIT: 90105556
Teléfono: 2520484 - 3137462668
E-mail: DTHANGARES@GMAIL.COM
Dirección: CARRERA 50 N° 39-13
MEDELLIN
Ciudad: MEDELLIN (ANTIOQUIA)

BOYD 1/200 2012
08-091 008

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO		Documento de identidad	
Fecha de prueba	2026-01-28	Nombre o Razón social	JUAN DAVID ZAPATA FERNANDEZ	CC (R) NIT () No.	713770759
Dirección	CRA 43 #3-04 202	Teléfono fijo o Número de Celular	3023157380	Ciudad	Medellin
Correo Electrónico	zapatajema33@gmail.com			Departamento	Antioquia

3. DATOS DEL VEHÍCULO											
Placa	TMV/290	País	Colombia	Servicio	Público	Clase	Bus	Marca	Chevrolet	Linea	Npr 71
Modelo	2007	Número de licencia de tránsito	10025533875	Fecha Matrícula	2007-01-18	Color	Blanco verde	Combustible/Propulsión	Diesel	VIN o Chasis	9G0NPR71478909725
No de Motor	455148	Tipo Motor	DIÉSEL	Cilindrada (cm³) (si aplica)	4570	Kilometraje	NO FUNCIONAL	Número de pasajeros (sin incluir conductor)	28	SI () NO (X)	
Potencia (si aplica)	0	Tipo de Carrocería	CERRADA	Fecha vencimiento SOAT	2026-02-09	Conversion GNV	SI () NO () N/A (X)	Fecha vencimiento GNV			

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC6282.
Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Minima/Rango	Unidad	Simultáneas (si/no)	
			Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	15.9			
		Inclinación	1.54			[0.5 - 3.5]	%		
	Izquierda(s)	Intensidad	15.8			2.5	Klux	si	
		Inclinación	1.83			[0.5 - 3.5]	%		
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	16.3				Klux	si	
	Izquierda(s)	Intensidad	16.2				Klux	no	
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad	13.4	15.6			Klux	si	
	Izquierda(s)	Intensidad	0.06	15.7			Klux	no	
Sumatoria de luces simultáneamente				Intensidad	64.2	Máxima	225	Unidad	Klux

5. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo

6. FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Máx (A)	Unidad
Eje 1	6947	10547	N	Eje 1	6826	10102	N	1.74	(20,30]	30	%
Eje 2	10919	14791	N	Eje 2	11093	15537	N	1.57	(20,30]	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N				%
Eje 4			N	Eje 4			N				%
Eje 5			N	Eje 5			N				%
Eficacia Total			Valor				Mínimo				Unidad
			70.2				50				%

6.1 FRENO AUXILIAR (si aplica)

Eficacia	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Sumatoria Derecha	Fuerza	Peso
54.7	18	%	Sumatoria Izquierdo	10709	25338	N	6858	25639

7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/- 10	Unidad
-0.12	0.04					m/km



2026-01-28 TMV290 11:35



2026-01-28 TMV290 11:36

RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISION

- Balas - Dinómetro S.TOE 215 (nwi) CAPELEC SN: 4847
- Termohigrometro Marca: Tecniqaq TM1-T18A0680
- MDTA - Profundimetro BRAHE SN: VD2410A0171
- Mista - Alineador de luces Belsabath SN: 0111
- Mista - Sonómetro Extech Instrumente SN: 3120116
- Mista - Alineador al piso mofo Belsabath SN: BM0000184
- Mista - Cuadrantes y medidor de temperatura BRANBEE SN: 220020000475
- Mista - Transmisor Misto con báscula integrada Belsabath SN: B30000424
- Mista - Probador De Holguetas Cope SN: 22.25.17

WARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSION UTILIZADA

Tecni-RTM.V1.0 - Tecniqaq Ingenieria S.A.S.

RE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISION TECNICO-MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

el Lopez Cañas [Inspección sensorial interior], Jose Rafael Lopez Cañas [Foto delantera], Jair Hernando Holguin Arnedo [Profundidad de labrado], Jair Holguin Arnedo [Inspección sensorial exterior], Jose Rafael Lopez Cañas [Opacidad HTC4231], no Holguin Arnedo [Inspección sensorial motor], Jair Hernando Holguin Arnedo [Foto trasera], Jair Hernando Holguin Arnedo [Tercera placa], Jose Rafael as [Sonido], John Alberto Mejia Rios [Alineación de luces], Jose Rafael Lopez Cañas [Alineación, peso y frenos].

Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

RIQUE DE LEÓN GOMEZ

CDA
HANGARES S.A.S
Nit 900105556-1

mpo del resultado de la prueba de Óxido Nitroso (NO) en el formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.
 resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, y por ende es responsabilidad del
 dor o tenedor del vehículo mantener las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes que indican artículos 50- 51 de la ley 769 de 2002 o la
 odifique o sustituya.
 o de rechazo, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor objeto de revisión, deberá efectuar las reparaciones pertinentes y subsanar los
 os defectuosos dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha en que fue reprobado. Una vez realizadas las reparaciones, el
 arto, poseedor o tenedor del vehículo automotor, podrá volver por una sola vez sin costo alguno al mismo Centro de Diagnóstico Automotor para someter el
 o a la revisión de los aspectos reprobados en la visita inicial, conforme a lo indicado en el artículo 28 de la Resolución 3768 de 2013, o la que la modifique,
 o o sustituya.

Fin del informe