

**FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL**



**FECHA**

**DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO**

Fecha de prueba 2026-02-20	Nombre o razón social DEVINSON BETANCUR	Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 1037584415
Dirección CRA 23B 14 22	Teléfono 2222222	Ciudad Medellin
		Departamento Antioquia

**DATOS DEL VEHICULO**

Placa TOP942	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Renault	Línea Master maxi
Modelo 2013	No. de licencia de tránsito 10025393346	Fecha Matrícula 2013-02-07	Color Blanco glacial	Combustible Diesel	VIN o Chasis 93YADCUL6DJ520098
No. Motor G9UA754C274267	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2463	Kilometraje 376998	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )
				Blindaje SI ( ) NO (X)	



**Suspensión (si aplica)**

Delantera Izquierda	Valor 75.20	Delantera Derecha	Valor 79.10	Trasera Izquierda	Valor 87.30	Trasera Derecha	Valor 84.20	Mínimo	Unidad %
---------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------	--------	-------------

**Frenos**

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
68.60	50	%	Eje 1 Izquierdo	3577.00	6391.00	N	Eje 1 Derecho	4401.00	5585.00	N	18.70	30	%
			Eje 2 Izquierdo	3498.00	5047.00	N	Eje 2 Derecho	4145.00	5755.00	N			
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho		N	15.60	30	%	
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho		N				
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho		N				

**Desviación lateral**

Eje 1 -0.11	Eje 2 0.14	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
----------------	---------------	-------	-------	-------	------------	----	-------------

**Inspección Visual**

Asso General	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Luces de Parqueo	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Ullanta de repuesto	CUMPLE
Cajonera	CUMPLE	Bandarola	CUMPLE	Salidas de emergencia y Manido	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Brazos Auxiliares	CUMPLE
Tieras	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Dirreccionales	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Lacnaria y Pintura	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Basidor	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Batiquin	CUMPLE	Dialtivo de la empresa	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Ultracapacitores	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Exterior	CUMPLE	Espijos	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
Señales de Advertencia	CUMPLE	Pico	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Retrvisorera	CUMPLE	Tapiceria	CUMPLE	Ulcerna	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Piso	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI X**  
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO** \_\_\_\_\_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.55
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.44	5.56
Eje2	6.91	6.55

*Steven Zapata Serna*  
STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecniq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)