

Razón Social: TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS				NIT: 901259084-1				
Fecha de inspección: 11/03/2026				Consecutivo: 2026-4786				
Telefono(s) :4447240 Ext: 108/ 3118870958				Dirección: TRANSVERSAL 51A N 69 - 05				
DATOS DEL PROPIETARIO				DATOS DEL VEHICULO				
Nombre o Razón Social: MARGARITA MARIA OSORIO JIMENEZ Y OTROS				Placa: SMG067	Interno: 067	Tipo: BUS		
Cedula o NIT: 43906751				Modelo: 2009	Marca: CHEVROLET	Kilometraje: 586000		
CRITERIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A					
Documento de identidad	X							
Licencia de conducción	X							
CRITERIOS				SI	NO	FECHA		
Tarjeta de propiedad				X		2023-10-25		
Tarjeta de operación				X		2028-02-13		
Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente)				X		2026-05-19		
Revisión Bimestral				X		2026-05-11		
Revisión tecno mecánica (vigente)				X		2026-07-12		
Póliza de responsabilidad civil Contractual-Extracontractual (vigente)				X		2026-12-14		
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN					CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	
EQUIPO DE CARRETERA	1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores laves de expansión y llaves fijas				X			
	2. Dos señales de carretera en forma de triangulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla intermitentes o destellos				X			
	3. Extintor NO 1				X			
	4. Dos tacos para bloquear el vehículo				X			
	5. Gato con capacidad para elevar el vehículo				X			
	6. Cruceta				X			
	7. Linterna				X			
	8. Llanta de repuesto				X			
LADO IZQUIERDO	10. Replica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)				X			
	11. Logo razón social de la empresa transportadora				X			
LADO DERECHO	12. Estado y seguros de las puertas y ventanas				X			
	14. Replica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)				X			
PARTE POSTERIOR	15. Logo razón social de la empresa transpotador				X			
	16. Estado y seguro de las puertas y ventanas				X			
	17. Luz de freno ( stop) y tercer stop				X			
	18. Luces traseras medias				X			
	19. Luces de reversa				X			
	20. Luces de parqueo				X			
	21. Luces direccionales				X			
	22. Vidrio Panoramico				X			
	23. Luz de placa				X			
	24. Velocidad máxima				X			
PARTE FRONTAL	27. Como conduzco				X			
	Estado de la placa				X			
	29. Luces delanteras altas y bajas				X			
	30. Luces direccionales y parqueo				X			
	31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)				X			
ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO	32. Estado de la placa				X			
	34. Emblema escolar (escrito al contrario)				X			
ESTADO INTERNO DEL VEHICULO	37. Estado general de latoneria y pintura				X			
	38. Estado de los cinturones de seguridad				X			
	39. Espejo retrovisor y central				X			
	40. Aseo general				X			
	43. Estado general de sillas y cojineria				X			
	44. Estado del puesto del conductor				X			
	45. Salidas de emergencia señalizadas				X			
	46. Palanca de expulsión o martillo				X			
	47. Dispositivo sonoro de seguridad				X			
	48. Pitos delantero y de reversa				X			
	FUNCIONAMIENTO	49. Freno Principal				X		
		50. FRENO DE EMERGENCIA				X		

	51. Suspension	X			
	52 Niveles de fluido (Aceite)	X			
	52. Niveles de fluido (frenos)	X			
	52. Niveles de fluido (Refrigerante)	X			
BOTIQUIN	58. Tijeras de punta roma	X			
	59. Gasas limpias (20 unidades)	X			
	60. Esparadrapo de tela (rollo de 4 pulgadas) o vendas adhesivas	X			
	61. Guantes de látex. (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X			
	63. Curitas (mitad de la capacidad)	X			
	64. Baja lenguas (20 unidades)	X			
	65. Tapabocas (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X			
	66. Encendedor	X			
	67. Copitos	X			
	74. Venda elástica 2 X 5 yardas (Unidad)	X			
	75. Venda elástica 3 X 5 yardas (Unidad)	X			
	76. Venda elástica 5 X 5 yardas (Unidad)	X			
	77. Venda algodón 2 X 5 yardas (Unidad)	X			
	78. Venda algodón 3 X 5 yardas (Unidad)	X			
	79. Venda algodón 5 X 5 yardas (Unidad)	X			
	80. Yodopovidona (jabón quirúrgico) Frasco x 120 ml	X			
	81. Solución salina 250 cc ó 500 cc Unidad	X			
	82. Termómetro de mercurio o digital Unidad	X			
	83. Alcohol antiséptico frasco x 275 ml Unidad	X			
	84. Gel antibacterial	X			
IMAGEN CORPORATIVA	85. IMAGEN CORPORATIVA	X			
LLANTAS	LLANTAS	X			
<b>LLANTAS</b>					
Delantera izquierda		Delantera derecha		Trasera izquierda	
HANKOOK		HANKOOK		IN EX	
235/75R17.5		235/75R17.5		HANKOOK HANKOOK	
7MM		7MM		235/75R17.5 235/75R17.5	
7MM		7MM		7MM 7MM	
Cumple		Cumple		7MM 7MM	
		Cumple		Cumple Cumple	
<b>RECOMENDACIONES</b>					
Adquiera un botiquín mas adecuado			Mantenga disponible y con carga y saldo su teléfono móvil		
Prepare nueva revisión tecnomecanica			Retire imágenes y logos que obstruyen la visibilidad en sus vidrios		
Señalice las salidas de emergencia clara y visible			Absténgase de utilizar sillas improvisadas		
Adecue el vidrio posterior debe tener visibilidad			Cambie las letras de la replica lateral superior son ilegibles		
Cambie las placas del vehículo están retocadas, borrosas o ilegibles			Mantenga disponible y de fácil acceso el extintor y el botiquín		
Mejora del estado de latonería y pintura			Mejore la bandera escolar		
Mejore la instalación de cinturones de seguridad			Prepare caja de herramientas		
Prepare renovación de carga de su(s) extintor(es)			Prepare renovación de póliza de responsabilidad civil		
Prepare renovación de SOAT			Realice el aseo de la cojinería		
Sea mas accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar			Tenga en servicio y utilice el dispositivo de seguridad		



Responsable de la inspección:  <b>JOSE MANUEL RIVAS</b>	Firma: <i>Jose Manuel Rivas B.</i>
Nombre y apellido del conductor:	Firma:
Resultado de la Inspección:	<b>Aprobado</b>