

Razón Social: TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS				NIT: 901259084-1			
Fecha de inspección: 01/04/2026				Consecutivo: 2026-4842			
Telefono(s) :4447240 Ext: 108/ 3118870958				Dirección: TRANSVERSAL 51A N 69 - 05			
DATOS DEL PROPIETARIO				DATOS DEL VEHÍCULO			
Nombre o Razón Social: GILBAR ALONSO TOBON OSPINA				Placa: TJY375	Interno: 022	Tipo: BUS	
Cedula o NIT: 70138583				Modelo: 2017	Marca: HINO	Kilometraje: 423211	
CRITERIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A				
Documento de identidad	X						
Licencia de conducción	X						
CRITERIOS				SI	NO	FECHA	
Tarjeta de propiedad				X		2019-07-10	
Tarjeta de operación				X		2026-05-13	
Seguro Obligatoriotio del Automóvil SOAT (vigente)				X		2026-11-29	
Revisión Bimestral				X		2026-06-01	
Revisión tecno mecánica (vigente)				X		2026-11-27	
Póliza de responsabilidad civil Contractual-Extracontractual (vigente)				X		2026-12-14	
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN					CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
EQUIPO DE CARRETERA	1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores laves de expansión y llaves fijas				X		
	2. Dos señales de carretera en forma de triangulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla intermitentes o destellos				X		
	3. Extintor N0 1				X		
	4. Dos tacos para bloquear el vehículo				X		
	5. Gato con capacidad para elevar el vehículo				X		
	6. Cruceta				X		
	7. Linterna				X		
	8. Llanta de repuesto				X		
LADO IZQUIERDO	10. Replica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)				X		
	11. Logo razón social de la empresa transportadora				X		
	12. Estado y seguros de las puertas y ventanas				X		
LADO DERECHO	14. Replica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)				X		
	15. Logo razón social de la empresa transpotador				X		
	16. Estado y seguro de las puertas y ventanas				X		
PARTE POSTERIOR	17. Luz de freno (stop) y tercer stop				X		
	18. Luces traseras medias				X		
	19. Luces de reversa				X		
	20. Luces de parqueo				X		
	21. Luces direccionales				X		
	22. Vidrio Panoramico				X		
	23. Luz de placa				X		
	24. Velocidad máxima				X		
	27. Como conduzco				X		
	Estado de la placa				X		
PARTE FRONTAL	29. Luces delanteras altas y bajas				X		
	30. Luces direccionales y parqueo				X		
	31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)				X		
	32. Estado de la placa				X		
	34. Emblema escolar (escrito al contrario)				X		
ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO	37. Estado general de latoneria y pintura				X		
ESTADO INTERNO DEL VEHICULO	38. Estado de los cinturones de seguridad				X		
	39. Espejo retrovisor y central				X		
	40. Aseo general				X		
	43. Estado general de sillas y cojineria				X		
	44. Estado del puesto del conductor				X		
	45. Salidas de emergencia señalizadas				X		
	46. Palanca de expulsión o martillo				X		
	47. Dispositivo sonoro de seguridad				X		
	48. Pitos delantero y de reversa				X		
	FUNCIONAMIENTO	49. Freno Principal				X	
50. FRENO DE EMERGENCIA				X			
51. Suspension				X			

	52 Niveles de fluido (Aceite)		X		
	52. Niveles de fluido (frenos)		X		
	52. Niveles de fluido (Refrigerante)		X		
BOTIQUÍN	58. Tijeras de punta roma		X		
	59. Gasas limpias (20 unidades)		X		
	60. Esparadrapo de tela (rollo de 4 pulgadas) o vendas adhesivas		X		
	61. Guantes de látex. (misma cantidad de pasajeros más conductor)		X		
	63. Curitas (mitad de la capacidad)		X		
	64. Baja lenguas (20 unidades)		X		
	65. Tapabocas (misma cantidad de pasajeros más conductor)		X		
	66. Encendedor		X		
	67. Copitos		X		
	74. Venda elástica 2 X 5 yardas (Unidad)		X		
	75. Venda elástica 3 X 5 yardas (Unidad)		X		
	76. Venda elástica 5 X 5 yardas (Unidad)		X		
	77. Venda algodón 2 X 5 yardas (Unidad)		X		
	78. Venda algodón 3 X 5 yardas (Unidad)		X		
	79. Venda algodón 5 X 5 yardas (Unidad)		X		
	80. Yodopovidona (jabón quirúrgico) Frasco x 120 ml		X		
	81. Solución salina 250 cc ó 500 cc Unidad		X		
	82. Termómetro de mercurio o digital Unidad		X		
83. Alcohol antiséptico frasco x 275 ml Unidad		X			
84. Gel antibacterial		X			
IMAGEN CORPORATIVA	85. IMAGEN CORPORATIVA		X		
LLANTAS	LLANTAS		X		
LLANTAS					
Delantera izquierda		Delantera derecha		Trasera izquierda	
MAXXIS		MAXXIS		IN EX	
235/75R17.5		235/75R17.5		MAXXIS MAXXIS	
7MM		7MM		235/75R17.5 235/75R17.5	
7MM		7MM		7MM 7MM	
Cumple		Cumple		7MM 7MM	
				Cumple Cumple	
RECOMENDACIONES					
Adquiera un botiquín mas adecuado		Mantenga disponible y con carga y saldo su teléfono móvil			
Prepare nueva revisión tecnomecanica		Retire imágenes y logos que obstruyen la visibilidad en sus vidrios			
Señalice las salidas de emergencia clara y visible		Absténgase de utilizar sillas improvisadas			
Adecue el vidrio posterior debe tener visibilidad		Cambie las letras de la replica lateral superior son ilegibles			
Cambie las placas del vehículo están retocadas, borrosas o ilegibles		Mantenga disponible y de fácil acceso el extintor y el botiquín			
Mejora del estado de latonería y pintura		Mejore la bandera escolar			
Mejore la instalación de cinturones de seguridad		Prepare caja de herramientas			
Prepare renovación de carga de su(s) extintor(es)		Prepare renovación de póliza de responsabilidad civil			
Prepare renovación de SOAT		Realice el aseo de la cojinería			
Sea mas accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar		Tenga en servicio y utilice el dispositivo de seguridad			



Responsable de la inspección: JOSE MANUEL RIVAS	Firma: <i>Jose Manuel Rivas B.</i>
Nombre y apellido del conductor:	Firma:
Resultado de la Inspección:	Aprobado