

Razón Social: TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS				NIT: 901259084-1			
Fecha de inspección: 26/01/2026				Consecutivo: 2026-4648			
Telefono(s) :4447240 Ext: 108/ 3118870958				Dirección: TRANSVERSAL 51A N 69 - 05			
DATOS DEL PROPIETARIO				DATOS DEL VEHÍCULO			
Nombre o Razón Social: JOSE LUCIANO HERRERA CARMONA				Placa: XVV765	Interno: 765	Tipo: BUS	
Cedula o NIT: 98640817				Modelo: 2008	Marca: CHEVROLET	Kilometraje: 413264	
CRITERIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A				
Documento de identidad	X						
Licencia de conducción	X						
CRITERIOS				SI	NO	FECHA	
Tarjeta de propiedad				X		2018-12-19	
Tarjeta de operación				X		2026-05-13	
Seguro Obligatoriotio del Automóvil SOAT (vigente)				X		2026-10-02	
Revisión Bimestral				X		2026-03-26	
Revisión tecno mecánica (vigente)				X		2026-05-24	
Póliza de responsabilidad civil Contractual-Extracontractual (vigente)				X		2026-12-14	
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN				CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
EQUIPO DE CARRETERA	1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores laves de expansión y llaves fijas			X			
	2. Dos señales de carretera en forma de triangulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla intermitentes o destellos			X			
	3. Extintor N0 1			X			
	4. Dos tacos para bloquear el vehículo			X			
	5. Gato con capacidad para elevar el vehículo			X			
	6. Cruceta			X			
	7. Linterna			X			
	8. Llanta de repuesto			X			
LADO IZQUIERDO	10. Replica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)			X			
	11. Logo razón social de la empresa transportadora			X			
	12. Estado y seguros de las puertas y ventanas			X			
LADO DERECHO	14. Replica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)			X			
	15. Logo razón social de la empresa transpotador			X			
	16. Estado y seguro de las puertas y ventanas			X			
PARTE POSTERIOR	17. Luz de freno ( stop) y tercer stop			X			
	18. Luces traseras medias			X			
	19. Luces de reversa			X			
	20. Luces de parqueo			X			
	21. Luces direccionales			X			
	22. Vidrio Panoramico			X			
	23. Luz de placa			X			
	24. Velocidad máxima			X			
	27. Como conduzco			X			
Estado de la placa			X				
PARTE FRONTAL	29. Luces delanteras altas y bajas			X			
	30. Luces direccionales y parqueo			X			
	31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)			X			
	32. Estado de la placa			X			
	34. Emblema escolar (escrito al contrario)			X			
ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO	37. Estado general de latoneria y pintura			X			
ESTADO	38. Estado de los cinturones de seguridad			X			

INTERNO DEL VEHICULO	39. Espejo retrovisor y central	X			
	40. Aseo general	X			
	43. Estado general de sillas y cojineria	X			
	44. Estado del puesto del conductor	X			
	45. Salidas de emergencia señalizadas	X			
	46. Palanca de expulsión o martillo	X			
	47. Dispositivo sonoro de seguridad	X			
	48. Pitos delantero y de reversa	X			
FUNCIONAMIENTO	49. Freno Principal	X			
	50. FRENO DE EMERGENCIA	X			
	51. Suspencion	X			
	52 Niveles de fluido (Aceite)	X			
	52. Niveles de fluido (frenos)	X			
	52. Niveles de fluido (Refrigerante)	X			
BOTIQUÍN	58. Tijeras de punta roma	X			
	59. Gasas limpias (20 unidades)	X			
	60. Esparadrapo de tela (rollo de 4 pulgadas) o vendas adhesivas	X			
	61. Guantes de látex. (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X			
	63. Curitas (mitad de la capacidad)	X			
	64. Baja lenguas (20 unidades)	X			
	65. Tapabocas (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X			
	66. Encendedor	X			
	67. Copitos	X			
	74. Venda elástica 2 X 5 yardas (Unidad)	X			
	75. Venda elástica 3 X 5 yardas (Unidad)	X			
	76. Venda elástica 5 X 5 yardas (Unidad)	X			
	77. Venda algodón 2 X 5 yardas (Unidad)	X			
	78. Venda algodón 3 X 5 yardas (Unidad)	X			
	79. Venda algodón 5 X 5 yardas (Unidad)	X			
	80. Yodopovidona (jabón quirúrgico) Frasco x 120 ml	X			
	81. Solución salina 250 cc ó 500 cc Unidad	X			
	82. Termómetro de mercurio o digital Unidad	X			
	83. Alcohol antiséptico frasco x 275 ml Unidad	X			
	84. Gel antibacterial	X			
IMAGEN CORPORATIVA	85. IMAGEN CORPORATIVA	X			
LLANTAS	LLANTAS	X			
<b>LLANTAS</b>					
Delantera izquierda		Delantera derecha		Trasera izquierda	
MICHELLIN		MICHELLIN		EX	
235/75R17.5		235/75R17.5		MICHELLIN MICHELLIN	
10MM		10MM		MICHELLIN MICHELLIN	
				295/80R17.5 295/80R17.5	
10MM		10MM		10MM 10MM	
Cumple		Cumple		10MM 10MM	
				Cumple Cumple	
<b>RECOMENDACIONES</b>					
	Adquiera un botiquín mas adecuado			Mantenga disponible y con carga y saldo su teléfono móvil	
	Prepare nueva revisión tecnomecanica			Retire imágenes y logos que obstruyen la visibilidad en sus vidrios	
	Señalice las salidas de emergencia clara y visible			Absténgase de utilizar sillas improvisadas	
	Adecue el vidrio posterior debe tener visibilidad			Cambie las letras de la replica lateral superior son ilegibles	
	Cambie las placas del vehículo están retocadas, borrosas o ilegibles			Mantenga disponible y de fácil acceso el extintor y el botiquín	
	Mejora del estado de latonería y pintura			Mejore la bandera escolar	
	Mejore la instalación de cinturones de seguridad			Prepare caja de herramientas	
	Prepare renovación de carga de su(s) extintor(es)			Prepare renovación de póliza de responsabilidad civil	
	Prepare renovación de SOAT			Realice el aseo de la cojineria	

<p>Sea mas accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar</p>	<p>Tenga en servicio y utilice el dispositivo de seguridad</p>
	
<p>Responsable de la inspección:</p> <p><b>JOSE MANUEL RIVAS</b></p>	<p>Firma:</p> <p><i>Jose Manuel Rivas B.</i></p>
<p>Nombre y apellido del conductor:</p>	<p>Firma:</p>
<p>Resultado de la Inspección:</p>	<p><b>Aprobado</b></p>