

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00002687-2511

CDA AUTOMAS BARBOSA
NIT 901214167-9
CALLE 15 # 19A-65 Tel
6263583
BARBOSA

AUTOMAS

CENTRO DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR

FECHA
Fecha de prueba: 2025-11-15
Dirección: BARRIO LA 13

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO
Nombre o razón social: NEIDER SANCHEZ
Documento de Identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 1039761876
Teléfono: 3145800472 Ciudad: BARBOSA Departamento: ANTIOQUIA

DATOS DEL VEHICULO
Placa: GTY690 Marca: RENAULT Línea: DUSTER Clase: CAMPERO Modelo: 2021 Cilindraje: 1998 Kilometraje: 154237
Servicio: PUBLICO No Licencia Tránsito: 10035150999 Combustible: GASOLINA Color: BLANCO GLACIAL (V) Empresa: Conductor: NEIDER DE JESUS SANCHEZ SANCHEZ



Delantera Izquierda		Valor	Delantera Derecha		Valor	Trasera Izquierda		Valor	Trasera Derecha		Valor	Mínimo	Unidad			
		57			48			64			53	40	%			
Suspensión (Si aplica)																
Frenos																
Eficacia Total		Mínimo	Unidad	Fuerza		Peso	Unidad	Fuerza		Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
65,7		50	%	Eje 1 Izquierdo		3035	4228	N	Eje 1 Derecho		2653	4032	N	12,6	30	%
Eficacia Auxillar		Mínimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo		1741	2757	N	Eje 2 Derecho		1726	2904	N	0,9	30	%
24,7		18	%	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho								
				Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho								
				Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho								
Desviación Lateral																
Eje 1	-2,1	Eje 2	-3,2	Eje 3	Eje 4		Eje 5		Máximo		± 10	Unidad (m/km)				
Inspección Sensorial																
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE			G1 Luz de parqueo	CUMPLE			G1 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA							
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE			G1 Luz Interna	CUMPLE			G1 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA							
G1 Anclaje sillas	CUMPLE			G1 Luz Placa	CUMPLE			G1 Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA							
G1 Estado tubos escape	CUMPLE			G1 Luces Allas	CUMPLE			G1 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA							
G1 Aseo General	CUMPLE			G1 Luces Bajas	CUMPLE			G1 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA							
G1 Espejos	CUMPLE			G1 Indicadores de tablero	CUMPLE			G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE							
G1 Pernos	CUMPLE			G1 Terminales Batería	CUMPLE			G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE							
G1 Soportes	CUMPLE			G1 Anclaje de batería	CUMPLE			G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE							
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE			G1 Desempeñador	CUMPLE			G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE							
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE			G1 Cruceta	CUMPLE			G1 Eje3 Rin Derecho	NO APLICA							
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE			G1 Linterna	CUMPLE			G1 Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA							
G1 Amortiguadores	CUMPLE			G1 Triangulos	CUMPLE			G1 Eje4 Rin Derecho	NO APLICA							
G1 Tijeras	CUMPLE			G1 Banderola	CUMPLE			G1 Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA							
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE			G1 Tacos	CUMPLE			G1 Eje5 Rin Derecho	NO APLICA							
G1 Retrovisores	CUMPLE			G1 Llanla de respuesto	CUMPLE			G1 Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA							
G1 Pito	CUMPLE			G1 Gato	CUMPLE			G1 Latonería y Pintura	CUMPLE							
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE			G1 Herramienta	CUMPLE			G1 Tapicería	CUMPLE							
G1 Parabrisas	CUMPLE			G1 Extingor	CUMPLE			G1 Cojinería	CUMPLE							
G1 Ventanillas	CUMPLE			G1 Botiquin	CUMPLE			G1 Caja de Dirección	CUMPLE							
G1 Puertas	CUMPLE			G1 Señales de advertencia	CUMPLE			G1 Terminales	CUMPLE							
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE			G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE			G1 Brazos Axiales	CUMPLE							
G1 Salidas emergencia y Martillo	NO APLICA			G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE			G1 Bastidor	CUMPLE							
G1 Direccionales	CUMPLE			G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE			G1 Pisos	CUMPLE							
G1 Stop	CUMPLE			G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE			G1 Promedio de Distancia	NO APLICA							
G1 Reversa	CUMPLE			G1 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA			G1 Promedio de Tiempo	NO APLICA							

- G1: CARROCERIA
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G7: LLANTAS
- G8: RINES
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G11: CHASIS
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	4,15	4,28
Eje 2	3,85	3,05

ING. CÉSAR ATENCIA TRESPALACIOS

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.