



REVEXPRESS
ALFONSO MORENO

REVISIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO No B 0012787

NIT. 900.896.374
CALLE 29 # 11-10 BOGOTA

Fecha Revisión
27/06/2023

PLACA:	SPN870	CLASE:	BUSETA	MARCA:	HYUNDAI	LINEA:	COUNTY				
KILOMETRAJE:	289765	MODELO:	2010	CILINDRAJE:	3907	SILLAS:	23	COLOR:	BLANCO		
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	D4DB7341828	VIN:	*	CHASIS:	KMJHD1BPAC039649				
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:					Poliza SOAT:					SEGUROS DEL ESTADO S.A	
Certificado:	164791329	Fec.Exp:	18/02/2023	Fec.Ven:	18/02/2024	4239298600		Fec.Exp:	30/07/2022	Fec.Ven:	29/07/2023
Empresa :	SETRES LTDA NIT. 254507					Dirección:		BOGOTA *			
Propietario :	RIOS FORIGOA FREDY MANUEL CC. 79981462					Dirección:		BOGOTA *			
Conductor :	RIOS FORIGOA FREDY MANUEL CC. 79981462					Dirección:		BOGOTA *			

INSPECCIÓN SENSORIAL

LUCES	Rines Traseros	Retrovisor Izquierdo	Tubos-Mangueras
Altas	✓	Placa Delantera	✓
Bajas	✓	Placa Trasera	✓
Medias Delanteras	✓	Placa Laterales y techo	✓
Medias Traseras	✓	Emblemas	✓
Freno	✓	DIRECCION	
Placa	✓	Cabrilla	✓
Reversa	✓	Juego Libre	✓
Direccional Izquierda	✓	Columna	✓
Direccional Derecha	✓	Caja De Direccion	✓
Parqueo	✓	Terminales	✓
Interna	✓	Axiales	✓
Gradas	✓	Brazo corto	✓
HABITACULO DE PASAJEROS		Brazo largo	✓
Limpia Parabrisas	✓	Pitman	✓
Tapiceria	✓	Biela	✓
Tapa Motor	✓	SUSPENSION	
Silleteria	✓	Topes	✓
Cinturones de seguridad	✓	Amortiguador Delantero	✓
Gradas	✓	Amortiguador Trasero	✓
Pedales	✓	Soportes/Sapos	✓
Tapa Combustible	✓	Brazo Compensador De Direccion	✓
Puerta	✓	Tijera Inferior Y Superior	✓
Pasa Manos	✓	Splinderes	✓
Timbre	✓	Barra Estabilizadora	✓
Vidrios	✓	Muelles, Espirales Y Cauchos	✓
Parabrisas Posterior	✓	Rotulas	✓
Ventanillas	✓	Terminales	✓
Salida De Emergencia	✓	Holguras	✓
Escotillas	✓	Chasis	✓
Marbillos	✓	Pasadores	✓
Dispositivo de velocidad	✓	FRENOS	
SISTEMA RODAMIENTO		Booster	✓
Llantas Delanteras	✓	Freno De Mano / seguridad	✓
Llantas Traseras	✓	Campanas	✓
Rines Delanteros	✓	Discos	✓

LABRADO RUEDAS (mm)		Eje 1		Eje 2				Eje 3			
Rueda De Repuesto	4.3	Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2
		4.73	3.2	4.8	4.7	5.4	5.9				
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
	50	%	Eje 1 Izquierdo	N		Eje 1 Derecho	N			30	%
			Eje 2 Izquierdo	N		Eje 2 Derecho	N			30	%
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	N		Eje 3 Derecho	N			30	%
	18	%	Eje 4 Izquierdo	N		Eje 4 Derecho	N			30	%
			Eje 5 Izquierdo	N		Eje 5 Derecho	N			30	%

		Observaciones :
--	---	-----------------



Observaciones :

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO
Vigencia : 27/08/2023

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

REVEXPRESS
ALFONSO MORENO
INGENIERIA S.A.S
NIT:900896374-9

NIT. 900.896.374
Alfonso Moreno Ingenieria S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehiculo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.