

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #019347



Calle 129 #55-26
Teléfono: 3755844
Móvil: 900.08.676
Bogotá - Colombia
Email: info.sv@col.gov.co

DATOS BASICOS			
FECHA: 2023-08-25	NOMBRE: DELGADO NELSON	DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C C 79148660	
DIRECCIÓN: CRA 53 # 135 -36	CORREO ELECTRÓNICO: nelsondelgadoluertas@gmail.com	TELÉFONO: 3102982672	

DATOS DEL VEHÍCULO A REVISAR			
PLACA: TGL485	PAÍS: Colombia	CIUDAD: BOGOTA	SERVICIO: Público
MARCA: NISSAN	LÍNEA: URVAN	CLASE: MICROBUS	COLOR: BLANCO
TIPO DE CARROCERÍA: CERRADA	COMBUSTIBLE: ACPM	CILINDRAJE 2953	KILOMETRAJE 246615
LICENCIA DE TRANSITO: 10020083610	MODELO: 2012	FECHA DE MATRICULA: 2012-03-10	NÚMERO DE PASAJEROS 15
VIN O CHASIS: JN1MG4E25Z0796936	NÚMERO MOTOR: ZD30298762K	FECHA VENCIMIENTO SOAT 2024-03-08	FECHA VENCIMIENTO GNV N/A

RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA

MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES

BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	35.6
	DERECHA	INCLINACIÓN:	1.30
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	35.6
		INCLINACIÓN:	1.70
ALTA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	38.1
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	37.5
ANTINIEBLA(S) EXPLORADORA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	
SUMATORIA DE LUCES SIMULTÁNEAS		75.6	

MEDICIÓN DE EFICACIA DE FRENADO

EJE 1				
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
4013	6209	3626	5630	9.60
EJE 2				
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
2254	4355	2309	4218	9.60
EJE 3				
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
EJE 4				
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
EJE 5				
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
		EFICACIA AUXILIAR	3.90*	EFICACIA TOTAL
				59.7

PRUEBA DE TAXÍMETRO (SI APlica)

REFERENCIA DE LA LLANTA	ERROR EN DISTANCIA	ERROR EN TIEMPO	UNIDAD	MÁXIMO	UNIDAD
		%			%

EMISIones CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDROGENO)

VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T		VR MEDIDO	NORMA
RALENTÍ	CO		
	CO2		
CRUCERO	O2		
	HC		
VEHÍCULO CON CATALIZADOR			
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIENTE	°C	
	HUMEDAD RELAT.	%	

VEHÍCULOS CICLO DIESEL

RALENTÍ	GOBERNADA	VR MEDIDO	RESULTADO
	CICLO 1	2300	0.05
DENSIDAD DE HUMO K(m-1)	CICLO 2	2340	0.05
	CICLO 3	2370	0.04
	CICLO 4	2390	0.04
TEMPERATURA INICIAL	68.0	TEMPERATURA FINAL	68.0
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBI.	24.3	NORMA
	HUME. RELAT.	42.9	5
		%	LTOE ESTANDAR
		430	

REGISTRO DE PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS		
EJE 1	IZQUIERDA	DERECHA
	38.0	39.0
EJE 2		psi
	39.0	39.0
EJE 3		psi
		psi
EJE 4		psi
		psi
EJE 5		psi
		psi

MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS

IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
EJE 1	4.36	mm
EJE 2	4.36	mm
EJE 3		mm
EJE 4		mm
EJE 5		mm
		REPUESTO
		4.98

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #019347


 Calle 129 # 55 - 24
 Teléfono: 3 79 59 59
 Nit: 900 081 626-1
 Bogotá, Colombia
 cliente@clientesokua.com

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN MECANIZADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B
11730.2	FRENOS DE ESTACIONAMIENTO (DE EMERGENCIA O DE MANO) CON UNA EFICACIA INFERIOR AL 18%	SISTEMA DE FRENOS		B

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

REGISTRO FOTOGRÁFICO



2023-08-25, TGL485, 17-06



2023-08-25, TGL485, 17-07

NOMBRE DE LOS INSPECTOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN

FOTOS	JAIRO DAVID SILVA	LUCES	CAÑON SUAREZ CARLOS EDUARDO
VISUAL	JAIRO DAVID SILVA	GASES	JUAN SEBASTIAN BARRERA VANEGAS
RUIDOS	JAIRO DAVID SILVA	FAS	JAIRO DAVID SILVA

RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

APROBADO	SI	X	NO
----------	----	---	----

FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA

CAMILO ANDRES RODRIGUEZ

-----FIN DEL INFORME-----