



REVIEXPRESS
ALFONSO MORENO

REVISIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO No B 0013507

NIT. 900.896.374
CALLE 29 # 11-10 BOGOTA

Fecha Revisión
31/08/2023

PLACA:	SPN870	CLASE:	BUSETA	MARCA:	HYUNDAI	LINEA:	COUNTY			
KILOMETRAJE:	254623	MODELO:	2010	CILINDRAJE:	3907	SILLAS:	23	COLOR:	BLANCO	
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	D4DB7341828	VIN:	*	CHASIS:	KMJHD1BPAC039649			
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:		SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Certificado:	164791329	Fec.Exp:	18/02/2023	Fec.Ven:	18/02/2024	3308005454913000	Fec.Exp:	30/07/2023	Fec.Ven:	29/07/2024
Empresa :	SETRES LTDA NIT. 254507				Dirección:	BOGOTA *				
Propietario :	RIOS FORIGOA FREDY MANUEL CC. 79981462				Dirección:	BOGOTA *				
Conductor :	RIOS FORIGOA FREDY MANUEL CC. 79981462				Dirección:	BOGOTA *				

LUCES			INSPECCIÓN SENSORIAL		
Altas	✓	Rines Traseros	✓	Retrovisor Izquierdo	✓
Bajas	✓	Esparragos y Tuercas	✓	Placa Delantera	✓
Medias Delanteras	✓	Llanta de repuesto	✓	Placa Trasera	✓
Medias Traseras	✓	FUGAS		Placa Laterales y techo	✓
Freno	✓	Sistema de dirección	✓	Emblemas	✓
Placa	✓	Aceite de motor	✓	DIRECCION	
Reversa	✓	Valvulina caja	✓	Cabrilla	✓
Direccional Izquierda	✓	Valvulina Transmisión	✓	Juego Libre	✓
Direccional Derecha	✓	Líquido De Frenos	✓	Columna	✓
Parqueo	✓	Líquido Refrigerante	✓	Caja De Dirección	✓
Interna	✓	Combustible	✓	Terminales	✓
Gradas	✓	Aire	✓	Axiales	✓
HABITACULO DE PASAJEROS		Sistema de Escape	✓	Bravo corto	✓
Limpia Parabrisas	✓	MOTOR		Bravo largo	✓
Tapicería	✓	Tapa De Aceite	✓	Pitman	✓
Tapa Motor	✓	Varilla Medida Aceite	✓	Biela	✓
Silletería	✓	Nivel De Aceite	✓	SUSPENSION	
Cinturones de seguridad	✓	Ventilador	✓	Topes	✓
Gradas	✓	Radiador	✓	Amortiguador Delantero	✓
Pedales	✓	Filtro Combustible	✓	Amortiguador Trasero	✓
Tapa Combustible	✓	Correas-Mangueras	✓	Soportes/Sapos	✓
Puerta	✓	CARDAN		Bravo Compensador De Dirección	✓
Pasa Manos	✓	Crucetas	✓	Tijera Inferior Y Superior	✓
Timbre	✓	Uniones	✓	Splinderes	✓
Vidrios	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓	Barra Estabilizadora	✓
Parabrisas Posterior	✓	TRANSMISION		Muelles, Espirales Y Caucho	✓
Ventanillas	✓	Embragues	✓	Rotulas	✓
Salida De Emergencia	✓	Caja De Velocidades	✓	Terminales	✓
Escotillas	✓	ESTADO CARROCERIA		Holguras	✓
Marfillos	✓	Pintura General	✓	Chasis	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Chapas Puertas	✓	Pasadores	✓
SISTEMA RODAMIENTO		Parachoques	✓	FRENOS	
Llantas Delanteras	✓	Capot	✓	Booster	✓
Llantas Traseras	✓	IDENTIFICACION		Freno De Mano / seguridad	✓
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Interior	✓	Campanas	✓
		Retrovisor Derecho	✓	Discos	✓

LABRADO RUEDAS (mm)			Eje 1		Eje 2				Eje 3			
Rueda De Repuesto	6.5		Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza		Peso		Unidad		Fuerza		Peso	
50	%		Eje 1 Izquierdo	N	Eje 1 Derecho	N	Eje 2 Izquierdo	N	Eje 2 Derecho	N	Eje 3 Izquierdo	N
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	N	Eje 3 Derecho	N	Eje 4 Izquierdo	N	Eje 4 Derecho	N	Eje 5 Izquierdo	N
18	%		Eje 5 Izquierdo	N	Eje 5 Derecho	N	Desequilibrio		Máximo		Unidad	
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo		Unidad		m.Km			
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Ciclo 5	Unidad	m.Km
			%		%		%		%		%	
										Resultado	Valor	Norma



Observaciones:

APTO PARA EL SERVICIO
APROBADO
Vigencia : 31/10/2023

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

RESPONSABLE
REVIEXPRESS
Alfonso Moreno
NIT. 900.896.374
Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S

Los suscritos operarios, responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.