

REVISIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO No B 0011839

NIT. 900.896.374

Fecha Revisión

CALLE 29 # 11-10 BOGOTA

02/10/2023

ALFONSO MORENO

PLACA: USE792	CLASE: BUS	MARCA: AGRALE	LINEA: MA 9.0 TCA PLUS
KILOMETRAJE: 234780	MODELO: 2010	CILINDRAJE: 4300	BLIAS: 34
COMBUSTIBLE: DIESEL	MOTOR: E11148832	VN: 9CNC03CR4AB003849	COLOR: BLANCO VERDE
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:		Poliza BOAT: 83765242-605730063	CI: MUNI. DE SEGUROS
Certificado: 183176937	Fac. Exp: 13/12/2022	Fac. Ver: 13/12/2023	Fac. Exp: 12/07/2022
Empresa: SETRES LTDA NIT. 314049	Dirección: BOGOTA *		Fac. Ver: 11/07/2023
Propietario: BEJARANO MARTIN GUSTAVO CC. 78159249	Dirección: BOGOTA *		
Conductor: BEJARANO MARTIN GUSTAVO CC. 78159248	Dirección: BOGOTA *		

INSPECCION SENSORIAL

LUCES	FUGAS	DIRECCION	SUSPENSION	FRENOS	SISTEMA ESCAPE	SISTEMA ELECTRICO	EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA
Alitas	✓	Retrvisor Izquierdo	✓	Amortiguador Delantero	✓	Interrupcion Electrica	✓
Bajas	✓	Placa Delantero	✓	Muelles, Espirales Y Cauchos	✓	Correas	✓
Medias Delanteras	✓	Placa Trasero	✓	Rotulas	✓	Bateria	✓
Medias Traseras	✓	Placa Laterales y Techo	✓	Terminales	✓	Cableado	✓
Freno	✓	Emblemas	✓	Amortiguador Trasero	✓	Interrupcion Central	✓
Placa	✓	DIRECCION		Soportes/Sapros	✓	Antirrueda	✓
Reversa	✓	Cobrilla	✓	Brazo Compensador De Direccion	✓	Pito Ciudad	✓
Direccional Izquierda	✓	Juego Libre	✓	Tijera Inferior Y Superior	✓	Tacometro	✓
Direccional Derecha	✓	Columna	✓	Splnderes	✓	Man Presion Aire	✓
Parqueo	✓	Caja De Direccion	✓	Barra Estabilizadora	✓	Man Combustible	✓
Interna	✓	Terminales	✓	Muelles, Espirales Y Cauchos	✓	Ampermetro	✓
Gradas	✓	Axiales	✓	Rotulas	✓	Pres Lubricador	✓
HABITACULO DE PASAJEROS		Brazo corto	✓	Terminales	✓	EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
Limpia Parabrisas	✓	Brazo largo	✓	Amortiguador Trasero	✓	Extintor	✓
Tapiceria	✓	Pitman	✓	Soportes/Sapros	✓	Boliquin	✓
Tapa Motor	✓	Biela	✓	Brazo Compensador De Direccion	✓	Triangulos -Conos	✓
Silbetera	✓	SUSPENSION		Tijera Inferior Y Superior	✓	Linterna	✓
Cinturones de seguridad	✓	Topes	✓	Splnderes	✓	Llaves Rueda ,Gato	✓
Gradas	✓	Amortiguador Delantero	✓	Barra Estabilizadora	✓	Tacos (Curies)	✓
Pedales	✓	Amortiguador Trasero	✓	Muelles, Espirales Y Cauchos	✓	Herramientas	✓
Tapa Combustible	✓	Soportes/Sapros	✓	Rotulas	✓	Manguera Aire	✓
Puerta	✓	Brazo Compensador De Direccion	✓	Terminales	✓		
Pase Manos	✓	Tijera Inferior Y Superior	✓	Holgures	✓		
Timbre	✓	Splnderes	✓	Chasis	✓		
Vidrios	✓	Barra Estabilizadora	✓	Pasadores	✓		
Parabrisas Posterior	✓	Muelles, Espirales Y Cauchos	✓	FRENOS			
Veranillas	✓	Rotulas	✓	Booster	✓		
Salida De Emergencia	✓	Terminales	✓	Freno De Mano / seguridad	✓		
Escotillas	✓	Holgures	✓	Campanas	✓		
Martillos	✓	Chasis	✓	Discos	✓		
Dispositivo de velocidad	✓	Pasadores	✓				
SISTEMA RODAMIENTO		CARDAN					
Llantas Delanteras	✓	Cruceas	✓				
Llantas Traseras	✓	Uniones	✓				
Fines Delanteros	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓				
		TRANSMISION					
		Embragues	✓				
		Caja De Velocidades	✓				
		ESTADO CARROCERIA					
		Pintura General	✓				
		Chapas Puertas	✓				
		Parachoques	✓				
		Capot	✓				
		IDENTIFICACION					
		Retrvisor Interior	✓				
		Retrvisor Derecho	✓				

LABRADO RUEDAS (mm)			Eje 1		Eje 2				Eje 3			
			Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2
Rueda De Repuesto	4.8		3.2	3.9	4.6	3.9	4.2	4.09				
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Maximo	Unidad	
	50	%			N			N		30	%	
			Eje 1 Izquierdo		N	Eje 2 Derecha		N		30	%	
			Eje 2 Izquierdo		N	Eje 3 Derecha		N		30	%	
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad			N			N		30	%	
	18	%	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 4 Derecha		N		30	%	
			Eje 4 Izquierdo		N	Eje 5 Derecha		N		30	%	

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Maximo	±10	Unidad	m/Km					
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Resultado	Valor	Norma	Unidad



Observaciones:

APTO PARA EL SERVICIO
APROBADO
Vigencia: 30/11/2023

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

RESPONSABLE
REVIEXPRESS
ALFONSO MORENO
NIT: 900896374-9
Alfonso Moreno Ingenieria S A S