

FORMATO DE RESULTADOS REVISION PREVENTIVA

No 129250



TECNICHECK SAS, NIT: 9000875325
Calle 76A N 90A-26 / Avenida Calle 80 N 90A-17, BOGOTA, D.C. (BOGOTA)
TEL: 2239094 - 2522279

TecniCheck S.A.S.
Nit. 900.087.532-5
Calle 76 A # 90 A - 26
Tels: 223 9094 - 252 2279

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2023-10-09	Nombre o razón social DUQUE CHACON JAIRO	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 3019456
Dirección CL 148 95 16	Teléfono 1000000	Ciudad Bogota, d.c.
		Empresa LOBENA - 883

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa WEQ973	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Jinbel	Línea Sy6548j1s3bh
Modelo 2014	No. de licencia de tránsito 10013514359	Fecha Matrícula 2014-05-09	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis LSYHKAAE2EK059608
No. Motor DK4B62922	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2498	Kilometraje 183366	Número de Sillas 19	Vidrios Polarizados SI () NO (X)
					Blindaje SI () NO (X)

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

Descripción	Grupo	Bueno	Malo
Amortiguadores		X	
Cadena de seguridad (cardan)		X	
Equipo de carretera		X	
Piso		X	
Estado de la Carrocería		X	
Calcomanías		X	
Pasamanos		X	
Funcionamiento de puertas		X	
Espejos		X	
Cycetas		X	
Sillas, Carteras y Tapizados		X	
Soportes		X	
Luces de Freno		X	
Emisiones de presión Sonora (Ruido)		X	
Chapes, Seguros y Agarraderos		X	
Muelles		X	
Luces bajas y altas		X	
Fugas de combustible		X	
Filtraciones de aceite		X	
Dispositivo de Velocidad		X	
Vidrios		X	
Cinturones de seguridad		X	
Luces direccionales		X	
Sistema de Escape		X	
Cojinera		X	
Logotipos		X	
Rines y Llantas		X	
Cardan (seguridad)		X	
Freno de emergencia		X	
Tuberías y Mangueras		X	
Funcionamiento de Salidas Emergencia		X	
Caja de dirección		X	
Emblemas		X	
Guardapolvos/Salpicaderas		X	
Limpiaerisas		X	
Fugas Sistema de Refrigeración		X	
Terminales		X	
PBX (Como conduzo)		X	
Luces internas		X	
Luces de parqueo		X	
Luz de reversa		X	

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI_X_ NO__

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES





NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

[Handwritten signature]

NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA INSPECCIÓN

Sergio Yecid Zapata Rodriguez [Foto delantera], Ivan Enrique Barragan Ruiz [Inspección sensorial], Sergio Yecid Zapata Rodriguez [Foto trasera],

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Nota: Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión preventiva y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad como indica el Artículo 50 de la ley 769 de 2002.