

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #025424



Calle 129 # 55 - 24
Teléfono: 3 79 59 59
Nit: 900 081 626-1
Bogotá - Colombia
atencion.clientes@cda44.com

DATOS BASICOS

FECHA: 2023-10-25	NOMBRE: DELGADO NELSON	DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C. 79148660
DIRECCIÓN: CRA 53 # 135 -36	CORREO ELECTRÓNICO: ne.sonde.gadohuertas@gmail.com	TELÉFONO: 3102982672

DATOS DEL VEHÍCULO A REVISAR

PLACA: TGL485	PAÍS: Colombia	CIUDAD: BOGOTÁ	SERVICIO: Público
MARCA: NISSAN	LÍNEA: URVAN	CLASE: MICROBUS	COLOR: BLANCO
TIPO DE CARROCERÍA: CERRADA	COMBUSTIBLE: ACPM	CILINDRAJE 2953	KILOMETRAJE 249325
LICENCIA DE TRANSITO: 10020083610	MODELO: 2012	FECHA DE MATRICULA: 2012-03-10	NÚMERO DE PASAJEROS 15
VIN O CHASIS JN1MG4E25Z0796836	NÚMERO MOTOR ZD30298762K	FECHA VENCIMIENTO SOAT 2024-03-08	FECHA VENCIMIENTO GNV N/A

RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA

MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES				MEDICIÓN DE EFICACIA DE FRENADO				
BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	5,40	EJE 1				
		INCLINACIÓN:	2,30	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	7,80	3583	5748	3594	5562	0,30
		INCLINACIÓN:	1,70	EJE 2				
ALTA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	8,00	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	12,0	2393	4316	1861	4218	0,30
ANTINEBLA(S) EXPLORADORA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:		EJE 3				
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:		FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
SUMATORIA DE LUCES SIMULTÁNEAS			20,0					
SUSPENSIÓN (ADHERENCIA) (SI APLICA)				EJE 4				
DI	DD	TI	TD	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
41,0	48,0	73,0	60,0					
DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)				EJE 5				
DELANTERA:	3,00	TRASERA:	1,00	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
FRENO AUXILIAR (SI APLICA)								
IZQUIERDA		DERECHA		EFICACIA AUXILIAR				
FUERZA	PESO	FUERZA	PESO	21,1	EFICACIA TOTAL			
2607	10065	1595	9780		57,5			

PRUEBA DE TAXÍMETRO (SI APLICA)

REFERENCIA DE LA LLANTA	ERROR EN DISTANCIA	ERROR EN TIEMPO	UNIDAD	MÁXIMO	UNIDAD
			%		%

EMISIONES CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDROGENO)

VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T				VEHÍCULOS CICLO DIESEL				
		VR MEDIDO	NORMA	RALENTÍ	GOBERNADA	VR MEDIDO	RESULTADO	
RALENTÍ	CO			DENSIDAD DE HUMO K(m-1)	CICLO 1	2000	0,05	0,04
	CO2				CICLO 2	2000	0,05	
CRUCERO	O2				CICLO 3	2000	0,04	
	HC				CICLO 4	2060	0,04	
VEHÍCULO CON CATALIZADOR				TEMPERATURA INICIAL	64,0	TEMPERATURA FINAL	26,0	NORMA
TEMPERATURA DE PRUEBA								5
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIENTE		°C	CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIE.	26,5	°C	LTEO ESTÁNDAR
	HUMEDAD RELAT.		%		HUME. RELAT.	47,6	%	

REGISTRO DE PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS				MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS			
	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD		IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
EJE 1	34,0	34,0	psi	EJE 1	3,26	4,22	mm
EJE 2	34,0	34,0	psi	EJE 2	4,56	4,32	mm
EJE 3			psi	EJE 3			mm
EJE 4			psi	EJE 4			mm
EJE 5			psi	EJE 5			REPUESTO
			psi				5,63

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #025424



Calle 129 #55-24
Teléfono: 379 59 59
Nit: 900.081.626-1
Bogotá - Colombia
atencion.clientes@cna44.com

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN MECANIZADA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B
1.1.7.31.2	DESEQUILIBRIO DE LAS FUERZAS DE FRENADO ENTRE LAS RUEDAS DE UN MISMO EJE, EN CUALQUIERA DE SUS EJES, ENTRE EL 20 % Y 30 %.	SISTEMA DE FRENOS		B

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B
1.1.8.32.4	FUGAS VISIBLES O AUDIBLES EN LOS AMORTIGUADORES.	SUSPENSION		B
1.1.12.38.1	PERDIDAS DE ACEITE SIN GOTEÓ CONTINUO.	MOTOR		B

REGISTRO FOTOGRÁFICO



NOMBRE DE LOS INSPECTOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN

FOTOS	CAÑON SUAREZ CARLOS EDUARDO	LUCES	JUAN SEBASTIAN MOLINA ANDRADE
VISUAL	CAÑON SUAREZ CARLOS EDUARDO	GASES	JUAN SEBASTIAN MOLINA ANDRADE
RUIDOS	CAÑON SUAREZ CARLOS EDUARDO	FAS	CAÑON SUAREZ CARLOS EDUARDO

RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

APROBADO	SI	X	NO
----------	----	---	----

FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA

CAMILO ANDRES RODRIGUEZ
-----FIN DEL INFORME-----