

CDAFUSA

CDA REVISION TECNICO
MECANICA Y DE GASES FUSA
NIT: 9012272444
CR 27 NO. 5 07
Tel - 3123488950
FUSAGASUGA - Cundinamarca
INFO@CDAFUSA.COM

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

| | | |
|--|--|---|
| Fecha de prueba 2023-12-21 16:22:19 | Nombre o Razón social JUAN CARLOS HERNANDEZ COBOS | Documento de identidad CC(X) NIT() No. 79560532 |
| Dirección CLL 21 2 12 | Teléfono fijo o Número de Celular 3143176537 | Ciudad FUSAGASUGA |
| Correo Electrónico caja1@cdausa.com | | Departamento Cundinamarca |

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

| 3. DATOS DEL VEHÍCULO | | | | | |
|-------------------------|---|--------------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| Placa SLG670 | País COLOMBIA | Servicio Público | Clase MICROBUS | Marca KIA | Línea PREGIO |
| Modelo 2008 | Número de licencia de tránsito 10018963285 | Fecha de matrícula 2007-12-13 | Color BLANCO | Combustible / Propulsión Diesel | VIN o Chasis BL0TS73228E000011 |
| No de motor JT568441 | Tipo motor Diésel | Cilindraje(cm³)(si aplica) 2956 | Kilometraje 429287 | Número de pasajeros (sin incluir conductor) 19 | Blindaje SI () NO (X) |
| Potencia (si aplica) | Tipo de Carrocería CERRADA | Fecha vencimiento SOAT 2024-04-06 | Conversión GNV SI () NO () N/A (X) | Fecha Vencimiento GNV | |

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

| Código | Descripción | Grupo | Tipo de defecto | |
|--------|-------------|-------|-----------------|-------|
| | | | A | B |
| | | | | TOTAL |

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

| Código | Descripción | Grupo | Tipo de defecto | |
|-------------|---|----------------------------------|-----------------|-------|
| | | | A | B |
| 1.1.12.38.1 | Pérdidas de aceite sin goleo continuo. | MOTOR, TRANSMISIÓN Y COMBUSTIBLE | | X |
| 1.1.14.40.2 | Pérdidas de aceite sin goleo continuo en la transmisión o caja. | MOTOR, TRANSMISIÓN Y COMBUSTIBLE | | X |
| | | | | TOTAL |
| | | | | 2 |

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

| Código | Descripción | Grupo | Tipo de defecto | |
|--------|-------------|-------|-----------------|-------|
| | | | A | B |
| | | | | TOTAL |

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

| | Eje 1 (mm) | Eje 2 (mm) | Eje 3 (mm) | Eje 4 (mm) | Eje 5 (mm) | Repuesto (mm) |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| IZQUIERDA | 4.52 | 4.69 | | | | |
| DERECHA | 4.43 | 4.73 | | | | 3.69 |

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI NO

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI NO

F. PRESIÓN DE LAS LLANTAS

| | Eje 1 (psi) | Eje 2 (psi) | Eje 3 (psi) | Eje 4 (psi) | Eje 5 (psi) | Repuesto (psi) |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| IZQUIERDA | 50.3 | 50.2 | | | | |
| DERECHA | 50.3 | 50.6 | | | | 50.2 |

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

| NOMBRE | MARCA | SERIAL | REFERENCIA | # SERIE BANCO | PEF | LTOE |
|-------------------|--------------|--------|-------------------------|---------------|-----|------|
| PROFUNDIMETRO | MOORE&WRIGHT | 1510 | 176-01DTG | | | |
| PIE DE REY | KEX | 1323 | N/A | | | |
| DETECTOR HOLGURAS | TECMMAS | FR2158 | DH MULTIPRUEBAS AST MIX | | | |

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

| PRUEBA | INSPECTOR |
|--------|-----------------------------|
| CAMARA | DEIBY JOHAN MARTINEZ PRIETO |
| VISUAL | YEISON ANDRES VARGAS AMAYA |

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

LAURA JIMENA PERDOMO CERQUERA

Director técnico

Fin del informe