

FORMATO DE RESULTADOS REVISION PREVENTIVA

No 134102



TECNICHECK SAS, NIT: 9000875325
Calle 76A N 90A-26 / Avenida Calle 80 N 90A-17, BOGOTA, D.C. (BOGOTA)
TEL: 2239094 - 2522279

TecniCheck S.A.S.
Nit. 900.087.532-5
Calle 76 A # 90 A - 26
Tels.: 223 9094 - 252 2279

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2024-02-09	Nombre o razón social DUQUE CHACON JAIRO	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 3019456
Dirección CL 148 95 16	Teléfono 1000000	Ciudad Bogota, d.c.
		Empresa LOBENA - 883

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa WEQ973	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Jinbei	Línea Sy6548j1s3bh
Modelo 2014	No. de licencia de tránsito 10013514359	Fecha Matricula 2014-05-09	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis LSYHKAEE2EK059608
No. Motor DK4B62922	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2498	Kilometraje 188459	Número de Sillas 19	Vidrios Polarizados SI () NO (X)
					Blindaje SI () NO (X)

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

Descripción	Grupo	Bueno	Malo
Emblemas		X	
Cucetas		X	
Freno de emergencia		X	
Luz de reversa		X	
Fugas de combustible		X	
Terminales		X	
Soportes		X	
Luces internas		X	
Luces de Freno		X	
Muelles		X	
Amortiguadores		X	
Rines y Llantas		X	
Funcionamiento de puertas		X	
PBX (Como conduzco)		X	
Funcionamiento de Salidas Emergencia		X	
Luces bajas y altas		X	
Tuberías y Mangueras		X	
Vidrios		X	
Caja de dirección		X	
Logotipos		X	
Cojinería		X	
Estado de la Carrocería		X	
Chapas, Seguros y Agarraderos		X	
Emisiones de presión Sonora (Ruido)		X	
Filtraciones de aceite		X	
Limpiaabrisas		X	
Espejos		X	
Dispositivo de Velocidad		X	
Cinturones de seguridad		X	
Sistema de Escape		X	
Cardan (seguridad)		X	
Pasamanos		X	
Guardapolvos/Salpicaderas		X	
Fugas Sistema de Refrigeración		X	
Luces de parqueo		X	
Cadena de seguridad (cardan)		X	
Calcamonías		X	
Luces direccionales		X	
Sillas, Carteras y Tapizados		X	
Pisos		X	
Equipo de carretera		X	

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI_X_

NO_

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES





NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN



NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA INSPECCIÓN

Ivan Enrique Barragan Ruiz [Inspección sensorial], Ivan Enrique Barragan Ruiz [Foto trasera], Ivan Enrique Barragan Ruiz [Foto delantera],

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Nota: Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión preventiva y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad como indica el Artículo 50 de la ley 769 de 2002.