

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No A 00021005



CDA TECNOSABANA SAS

KM 1 AUT MD PQ EMP LOS ROBLES - BD 14
NIT 900.915.363-0 Tel. 8966299 Cel. 3132368795

Fecha Revisión

31/01/2025

PLACA:	XGD454	CLASE:	BUS	MARCA:	HINO	LINEA:	10812
KILOMETRAJE:	475.863	MODELO:	2009	CILINDRAJE:	5307	SILLAS:	35
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	JO5CTF18530	VIN:	****	CHASIS:	****
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
Certificado:	173236385	Fec.Exp:	09/05/2024	Fec.Ven:	09/05/2025	10605600234560	Fec.Exp: 25/08/2024 Fec.Ven: 24/08/2025
Empresa:	SETRES LTDA NIT. 284393			Dirección:	BOGOTA		
Propietario:	SANTISTEBAN LEON ALBERTO CC. 1020838819			Dirección:	BOGOTA		
Conductor:	SANTISTEBAN LEON ALBERTO CC. 1020838819			Dirección:	BOGOTA		

INSPECCIÓN SENSORIAL	
LUCES	
Altas	✓
Bajas	✓
Medias Delanteras	✓
Medias Traseras	✓
Freno	✓
Placa	✓
Reversa	✓
Direccional Izquierda	✓
Direccional Derecha	✓
Parqueo	✓
Interna	✓
Gradas	✓
HABITACULO DE PASAJEROS	
Limpia Parabrisas	✓
Tapicería	✓
Tapa Motor	✓
Silletería	✓
Cinturones de seguridad	✓
Gradas	✓
Pedales	✓
Tapa Combustible	✓
Puerta	✓
Pasa Manos	✓
Timbre	✓
Vidrios	✓
Parabrisas Posterior	✓
Ventanillas	✓
Salida De Emergencia	✓
Escotillas	✓
Martillos	✓
Dispositivo de velocidad	✓
SISTEMA RODAMIENTO	
Llantas Delanteras	✓
Llantas Traseras	✓
Rines Delanteros	✓
RINES TRASEROS	
Esparragos y Tuerca	✓
Llanta de repuesto	✓
FUGAS	
Sistema de dirección	✓
Aceite de motor	✓
Valvulina caja	✓
Valvulina Transmisión	✓
Líquido De Frenos	✓
Líquido Refrigerante	✓
Combustible	✓
Aire	✓
Sistema de Escape	✓
MOTOR	
Tapa De Aceite	✓
Varilla Medida Aceite	✓
Nivel De Aceite	✓
Ventilador	✓
Radiador	✓
Filtro Combustible	✓
Correas-Mangueras	✓
CARDAN	
Crucetas	✓
Uniones	✓
Cadena o soportes de desprendimiento	✓
TRANSMISIÓN	
Embragues	✓
Caja De Velocidades	✓
ESTADO CARROCERIA	
Pintura General	✓
Chapas Puertas	✓
Parachoques	✓
Capot	✓
IDENTIFICACION	
Retrovisor Interior	✓
Retrovisor Derecho	✓
REVISIÓN SISTEMAS	
Rines Delanteros	✓
TUBOS-MANGUERAS	
Pastillas-Bandas	✓
Excesiva	✓
Pedal Antideslizante	✓
SISTEMA ESCAPE	
Union Anillos	✓
Union Tubo	✓
Catalizador	✓
Silenciador	✓
SISTEMA ELECTRICO	
Interruptor Electrico	✓
Correas	✓
Bateria	✓
Cableado	✓
Interruptor Central	✓
Arranque	✓
Pito Ciudad	✓
Tacometro	✓
Man Presion Aire	✓
Man Combustible	✓
Amperimetro	✓
Pres.Lubrimotor	✓
EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
Extintor	✓
Botiquin	✓
Triangulos -Conos	✓
Linterna	✓
Llaves Rueda ,Gato	✓
Tacos (Cuñas)	✓
Herramientas	✓
Manguera Aire	✓

LABRADO RUEDAS (mm)			Eje 1		Eje 2				Eje 3			
Llantas Delanteras	Izquierdo	Derecho	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2		
Rueda de Repuesto	5.8	4.8	4.1	3.6	5.1	4.8	3.2					

Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
50	%		Eje 1 Izquierdo	N	Eje 1 Derecho	N				30	%
			Eje 2 Izquierdo	N	Eje 2 Derecho	N				30	%
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	N	Eje 3 Derecho	N				30	%
18	%		Eje 4 Izquierdo	N	Eje 4 Derecho	N				30	%
			Eje 5 Izquierdo	N	Eje 5 Derecho	N				30	%

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ±10	Unidad	m/Km					
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Valor	Norma	Unidad



Observaciones

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO

Vigencia: 31/03/2025

CONDUCTOR - NOMBRE Y CEDULA

SANTISTEBAN LEON ALBERTO CC. 1020838819

RESPONSABLE

APROBADO
REVEXPRESS
Alfonso Moreno

Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.