

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICA MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

Autocheck
Centro de Diagnóstico Automotor

No: 86001888-2508
C.D.A. AUTOCHECK CALLE 170
NIT 901248762-5
AC 170 No. 21A 70, CL 171 No.
21A-71 BOGOTÁ D.C. Tel 7469334

FECHA: 2023-08-11 DATOS DEL PROPIETARIO O TITULAR DEL VEHÍCULO:
Nombre o razón social: LUZ MERY CASTIBLANCO GARCIA Documento de identidad: CC: 9.101.111.111 CE: 1 No: 23461444
Dirección: CLL 127 A BIS N 2 A 22 Teléfono: 3116888879 Ciudad: BOGOTÁ Departamento: DISTRITO CAPITAL
Placa: 909198 Marca: NISSAN Línea: URVAN Clase: MICROBUS Modelo: 2015 Cilindros: 2913 Kilómetros: 287977
Servicio: PÚBLICO No. Licencia Tránsito: 10828027022 Combustible: DIESEL Color: BLANCO Empresa: Conductor: JULIAN CRUZ



Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor		Delantera Derecha	Valor		Trasera Izquierda	Valor		Trasera Derecha	Valor	
	55			45			45			45	

Desviación Lateral									
Eje 1	-2.5	Eje 2	-3.5	Eje 3	-3.5	Eje 4	-3.5	Eje 5	-3.5
Inspección Sensorial									
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz interna	CUMPLE	G1 Eje4 Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 Izquierda	CUMPLE
G1 Anclaje alerías	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 Izquierda	CUMPLE
G1 Estado subro escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje6 Izquierda	CUMPLE	G1 Eje6 Izquierda	CUMPLE	G1 Eje6 Izquierda	CUMPLE
G1 Ases General	CUMPLE	G1 Luces Bajos	CUMPLE	G1 Eje1 Izquierda	CUMPLE	G1 Eje1 Izquierda	CUMPLE	G1 Eje1 Izquierda	CUMPLE
G1 Espesor	CUMPLE	G1 Indicadores de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Izquierda	CUMPLE	G1 Eje2 Izquierda	CUMPLE	G1 Eje2 Izquierda	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje3 Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 Izquierda	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje4 Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 Izquierda	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje5 Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 Izquierda	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cauce	CUMPLE	G1 Eje6 Izquierda	CUMPLE	G1 Eje6 Izquierda	CUMPLE	G1 Eje6 Izquierda	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje1 Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 Derecha	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje2 Derecha	CUMPLE	G1 Eje2 Derecha	CUMPLE	G1 Eje2 Derecha	CUMPLE
G1 Tires	CUMPLE	G1 Banderas	CUMPLE	G1 Eje3 Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 Derecha	CUMPLE
G1 Limpierabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje4 Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 Derecha	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Lente de respuesta	CUMPLE	G1 Eje5 Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 Derecha	CUMPLE
G1 Pile	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Eje6 Derecha	CUMPLE	G1 Eje6 Derecha	CUMPLE	G1 Eje6 Derecha	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Linterna y Pintura	CUMPLE	G1 Linterna y Pintura	CUMPLE	G1 Linterna y Pintura	CUMPLE
G1 Parafusos	CUMPLE	G1 Externo	CUMPLE	G1 Tapacorta	CUMPLE	G1 Tapacorta	CUMPLE	G1 Tapacorta	CUMPLE
G1 Ventanas	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE	G1 Cigarrera	CUMPLE	G1 Cigarrera	CUMPLE	G1 Cigarrera	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 Izquierda	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Señales emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje2 Izquierda	CUMPLE	G1 Bases Avales	CUMPLE	G1 Bases Avales	CUMPLE	G1 Bases Avales	CUMPLE
G1 Disconectables	CUMPLE	G1 Eje3 Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Rotor	CUMPLE	G1 Eje4 Izquierda	CUMPLE	G1 Placa	CUMPLE	G1 Placa	CUMPLE	G1 Placa	CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje5 Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
		G1 Eje6 Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO: APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Elaborar para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos: (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 16 %,) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)	
Rueda De Repuesto	2.47
Izquierda	Derecha
Eje 1	6.23
Eje 2	6.61

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTRIZ ALFA ROMEO
CALLE 170 S
NIT 901248762-5

JULIAN ARMANDO SUAREZ LOPEZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.