

A. INFORMACIÓN GENERAL
1. FECHA

Fecha de prueba
2025-02-03 15:23:08

Dirección
CARRERA 100 23 H 22

Correo Electrónico
JOHANN1313@HOTMAIL.COM

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Nombre o Razón social
CARMEN RAMÍREZ RUBIANO

Documento de identidad
CC(X) NIT() No. 51889327

Teléfono fijo o Número de Celular
3102261211

Ciudad
BOGOTÁ

Departamento
Distrito Capital

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa
EXZ129

País
COLOMBIA

Servicio
Público

Clase
MICROBUS

Marca
MERCEDES BENZ

Línea
SPRINTER 515 CDI

Modelo
2018

Número de licencia de tránsito
10016909924

Fecha de matrícula
2018-09-25

Color
BLANCO ARTICO

Combustible / Propulsión
Diesel

VIN o Chasis
8AC906657JE13963

No de motor
651955W0070186

Tipo motor
Diesel

Cilindraje (cm³) (si aplica)
2143

Kilometraje
211631

Número de pasajeros (sin incluir conductor)
19

Blindaje
SI () NO (X)

Potencia (si aplica)
148

Tipo de Carrocería
CERRADA

Fecha vencimiento SOAT
2024-10-19

Conversión GNV
SI () NO (X) N/A ()

Fecha Vencimiento GNV

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA						
DERECHA						

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI ☒ X NO ☐

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI ☐ NO ☐

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

VERSIÓN DE LAS LLANTAS

