

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #034124

CDR de la SE

Este formato es de uso exclusivo de la SE
No se permite su reproducción
sin el consentimiento escrito de la SE

Control de Calidad
Subsistema de la SE

DATOS BÁSICOS			
FECHA:		NOMBRE:	
2024-01-23		PRUEBA TÉCNICA SANDRA YANEZ	
DIRECCIÓN:		DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	
CALLE 14 A N. 100-20 SUR		C.C. 100764117	
CORREO ELECTRÓNICO:		TELÉFONO:	
JOHNSON@HOTMAIL.COM		912345678	
DATOS DEL VEHÍCULO A REVISAR			
PLACA:	PAÍS:	CODIGO:	SERVICIO:
123456789	Colombia	BOGOTÁ	Público
MARCA:	LINEA:	CLASE:	COLOR:
VEHICULO	TRANSPORTER 35	MECANICO	BLANCO CANTO
TIPO DE CARGO/USO:	COMBUSTIBLE:	ESQUEMA:	KILOMETRAJE:
COMERCIAL	ACERO	1994	20000
LICENCIA DE TRANSITO:	MODELO:	FECHA DE MATRICULA:	NÚMERO DE PASAJEROS:
100764117	2010	2012-01-01	10
VIN O CHASIS:	NÚMERO MOTOR:	FECHA VENCIMIENTO SOAT:	FECHA VENCIMIENTO GNV:
WV1ZZZ7H2H001001	CAAB00000	2023-01-01	N/A

RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA				
MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES				
BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	3.00	EJE 1
	IZQUIERDA	INCLINACIÓN:	0.00	
ALTA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	10.0	EJE 2
	IZQUIERDA	INCLINACIÓN:	0.00	
ANTIFUMIGAS/EXPLORADORA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	20.0	EJE 3
	IZQUIERDA	INCLINACIÓN:	0.00	
SUMATORIA DE LUCES SIMULTÁNEAS				10.0
SUSPENSIÓN (ADHERENCIA) (SI APLICA)				
SI	NO	SI	NO	EJE 4
0.0	20.0	0.0	20.0	
DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)				
DELANTERA:	0.00	TRASERA:	0.00	EJE 5
FRENO AUXILIAR (SI APLICA)				
IZQUIERDA		DERECHA		EFICACIA AUXILIAR
FUERZA	PESO	FUERZA	PESO	
2000	10000	2000	10000	EFICACIA TOTAL
				0.0

PRUEBA DE TAXÍMETRO (SI APLICA)					
REFERENCIA DE LA LLANTA	ERROR EN DISTANCIA		ERROR EN TIEMPO	UNIDAD	MÁXIMO
				%	%
EMISIONES CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDRÓGENO)					
VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T				VEHÍCULOS CICLO DIESEL	
SALENTI	CO	VR MEDIO	NORMA	SALENTI	GOBERNADA
	CO2				VR MEDIO
CRUCERO	CO				RESULTADO
	HC				
VEHÍCULO CON CATALIZADOR				TEMPERATURA	
TEMPERATURA DE PRUEBA				TEMPERATURA FINAL	
CONDICIONES AMBIENTALES				CONDICIONES AMBIENTALES	
TEMP. AMBIENTE				TEMP. AMBIENTE	
HUMEDAD RELAT.				HUM. RELAT.	

REGISTRO DE PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS			
MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS			
EJE 1	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
	40.0	40.0	PSI
EJE 2	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
	40.0	40.0	PSI
EJE 3	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
	40.0	40.0	PSI
EJE 4	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
	40.0	40.0	PSI
EJE 5	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
	40.0	40.0	PSI
MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS			
EJE 1	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
	4.00	3.00	MM
EJE 2	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
	3.00	3.00	MM
EJE 3	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
	3.00	3.00	MM
EJE 4	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
	3.00	3.00	MM
EJE 5	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
	3.00	3.00	MM

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #034124

CDM 45-16-56

Centro de Diagnóstico
Toluca, México

CDM 45-16-56
Centro de Diagnóstico
Toluca, México

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN MECANIZADA

CODIGO	DESCRIPCION	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B
1.1.7.31.2	DESGASTE ENTRE LAS PLECAJAS DE FRENADO ENTRE LAS RUEDAS DE UN EJE, EN CUALQUIERA DE LAS RUEDAS ENTRE EL 25% Y 50%	SISTEMA DE FRENOS		

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL

CODIGO	DESCRIPCION	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

REGISTRO FOTOGRÁFICO



RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

APROBADO	NO

FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA

HOSE ROJO LONZ

FIN DEL INFORME

**APROBADO
PREVENTIVA**

Los límites de validación de este informe corresponden a las condiciones técnicas del vehículo en el momento de la inspección.
El Centro de Diagnóstico Automotriz no se hace responsable por las condiciones del vehículo una vez se retira de las instalaciones.