



CDA MI CARRERA E-PRESS
 C.C. 10000000
 Tel: 00000000
 Bogotá - Distrito Capital
 Inspeccion@cdamipress.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHICULO

1. FECHA

Fecha de inspección: 15/05/2023
 Hora: 10:30 AM

Nombre y Razón social: HARREY ERNESTO PINZ ORTEGA
 Documento de identidad: CC-00000000
 Ciudad: BOGOTÁ
 Departamento: Distrito Capital

Teléfono fijo o Número de Celular: 310-0000000

Correo Electrónico: HERRERAERNESTO@GMAIL.COM

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa: ULAU001

País: COLOMBIA

Servicio: Fletes

Clase: MICROBUS

Marca: RENAULT

Línea: NUEVO MASTER MINIBUS

Modelo: 2023

Número de licencia de tránsito: 12000237447

Fecha de matrícula: 2023-01-08

Color: BLANCO GLACIAL

Combustible / Propulsión: Gasol

VIN o Chasis: 90YF82061P3411474

No de motor: M81CK78C00377F

Tipo motor: Diesel

Cilindración (l) (si aplica): 2299

Kilometraje: 67000

Número de pasajeros (sin incluir conductor): 15

Unidad: GR (NOX)

Potencia (kW) (si aplica): 100

Tipo de Carrocería: CERRADA

Fecha vencimiento SOAT: 2026-01-04

Conversión GNV: SI () NO (X) NA ()

Fecha Vencimiento GNV:

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA

Nota: 1. Valor medido, según el símbolo * indica el defecto encontrado.

2. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL		

3. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL		

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL		

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA						
DERECHA						

CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI ☒ NO ☐

¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI ☐ NO ☐

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA						
DERECHA						

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFÉRICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LYOE
PROFUNDIMETRO	SHWHE	WD2312AG449	N/A			
PIE DE REY	JAGUAR	PR-01				
DETECTOR HOLGURAS	TECMAS	DM2032	MULTIPRUEBAS DM MIX			

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
Registro fotográfico	MIQUEL ANGEL TENJO SANCHEZ
Inspección visual	MIQUEL ANGEL TENJO SANCHEZ

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

EMILSON MOSQUERA
Director técnico

Fin del informe