

FORMATO DE INSPECCIÓN PREVENTIVA


PR N°: PR577171



CDA MI CARRERA
NIT. 900651867
AC 9 N 50-15 L E 1114 -LOCAL
C1056 -LOCAL C1054
Tel - 4145393 / 3144695222
BOGOTA - Distrito Capital
direccion.tecnica.mc@gmail.com

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA						
DERECHA						

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO	
Fecha de prueba 2025-09-24 12:40:28	Nombre o Razón social CARLOS JULIO CASTRO TORRES	Documento de Identidad CC(X) NIT() No. 79689620	
Dirección CALLE 6BIS #90A -49	Teléfono fijo o Número de Celular 3123237044	Ciudad BOGOTA	Departamento Distrito Capital
Correo Electrónico CARLOSJC07089@GMAIL.COM			

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa FUY890	Pais COLOMBIA	Servicio Publico	Clase CAMIONETA	Marca DFSK	Línea DXK6470ASF 1.8
Modelo 2019	Número de licencia de tránsito 10017339919	Fecha de matricula 2018-12-01	Color BLANCO	Combustible / Propulsión Gasolina	VIN o Chasis LVZA53P96KCB01032
No de motor SFG1818408906	Tipo motor DTTC	Cilindraje(cm³)(si aplica) 1798	Kilometraje 132301	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 6	Blindaje (SI/NO)
Potencia (si aplica) 137	Tipo de Carrocería WAGON	Fecha vencimiento SOAT 2025-11-29	Conversión GNV SI () NO () N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)

H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
PROFUNDIMETRO	FOWLER	1852	X-TREAD			
ELEVADOR	SPA RAVAGLIOLI	1050	KPI 395			

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
Registro fotográfico	JOSE JAIME ARIZA

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

JEAN PAUL KUIZ SAAVEDRA
Director técnico

Fin del informe