

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS**



NIT 900110552-0
CDA DEL OCCIDENTE AVENIDA ROJAS
Dirección CRA 70B N° 64D-16 AV CRA 70 N° 64D-27 CLL
Cd. BOGOTÁ Tel. 2235665 -

| | | |
|---|---|--|
| Fecha 2025/10/25 13:57:45 | Propietario BOHORQUEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO | CC.(X) NIT.() No.79404933 |
| Dirección CLL29A#38A-18 | Teléfono 3004405655 | Ciudad: BOGOTÁ, D.C. |
| Placa NHR202 | Modelo 2024 | Servicio Público Clase CAMIONETA Marca DFSK Línea DXK6470ASF 1.8 |
| No. de licencia de tránsito 10033807670 | Fecha Matrícula 2023-10-27 | Kilometraje 43801 Número de sillas 7 |
| No. Motor SFG18 22381063 | VIN LVZA53P99RCB00418 | Color BLANCO Combustible GASOLINA Cilindr 1798 |



Suspensión

| Delantera Izquierda | | | 49.0 | Delantera Derecha | | | 57.0 | Trasera Izquierda | | | 57.0 | Trasera Derecha | | | 56.0 | Mínimo: 40 | % |
|--------------------------|---------------|---------------|------|------------------------|------|----------|------|----------------------|------|----------|------|-----------------|--------|--------|------|------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eficacia Total | Mínimo | Unidad | | Fuerza | Peso | Unidad | | Fuerza | Peso | Unidad | | Desequilibrio | Máximo | Unidad | | | |
| 51.0 | 50.0 | % | | Eje 1 Izquierdo | 1161 | N | | Eje 1 Derecho | 1256 | N | | 7.56 | 30 | % | | | |
| | | | | Eje 2 Izquierdo | 936 | N | | Eje 2 Derecho | 1121 | N | | 16.5 | 30 | % | | | |
| Eficacia Auxiliar | Mínimo | Unidad | | Eje 3 Izquierdo | | N | | Eje 3 Derecho | | N | | | 30 | % | | | |
| 18.7 | 18.0 | % | | Eje 4 Izquierdo | | N | | Eje 4 Derecho | | N | | | 30 | % | | | |
| | | | | Eje 5 Izquierdo | | N | | Eje 5 Derecho | | N | | | 30 | % | | | |

Desviación Lateral

| Eje 1 | 0.00 | Eje 2 | 2.00 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Máximo | +/- 10.0 | Unidad | m/km |
|--------------------------|--|-------|--------|-------------------------------------|--------|---------------------------|--------|----------|--------|------|
| Emisiones contamina ntes | Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente | | CUMPLE | G1 Aseo General | CUMPLE | G5 Luces Bajas | CUMPLE | | | |
| | | | | G1 Espejos | CUMPLE | G5 Indicadores de tablero | CUMPLE | | | |
| | | | | G2 Pernos | CUMPLE | G5 Terminales Bateria | CUMPLE | | | |
| | | | | G2 Soportes | CUMPLE | G5 Anclaje de batería | CUMPLE | | | |
| | | | | G2 Rótulas Superiores | CUMPLE | G5 Desempañador | CUMPLE | | | |
| | | | | G2 Rótulas Inferiores | CUMPLE | G6 Cruceta | CUMPLE | | | |
| | | | | G2 Resortes o Ballestas | CUMPLE | G6 Linterna | CUMPLE | | | |
| | | | | G2 Amortiguadores | CUMPLE | G6 Triángulos | CUMPLE | | | |
| | | | | G2 Tijeras | CUMPLE | G6 Banderola | CUMPLE | | | |
| | | | | G3 Limpiaparabrisas | CUMPLE | G6 Tacos | CUMPLE | | | |
| | | | | G3 Retrovisores | CUMPLE | G6 Llanta de repuesto | CUMPLE | | | |
| | | | | G3 Pito | CUMPLE | G6 Gato | CUMPLE | | | |
| | | | | G3 Dispositivos de velocidad | CUMPLE | G6 Herramienta | CUMPLE | | | |
| | | | | G4 Parabrisas | CUMPLE | G6 Extintor | CUMPLE | | | |
| | | | | G4 Ventanillas | CUMPLE | G6 Botiquin | CUMPLE | | | |
| | | | | G4 Puertas | CUMPLE | G6 Señales de advertencia | CUMPLE | | | |
| | | | | G4 Cinturones de seguridad | CUMPLE | G7 Eje 1 Llanta Derecha | CUMPLE | | | |
| | | | | G4 Salidas de emergencia y Martillo | CUMPLE | G7 Eje 1 Llanta Izquierda | CUMPLE | | | |
| | | | | G5 Direccionales | CUMPLE | G7 Eje 2 Llanta Derecha | CUMPLE | | | |
| | | | | G5 Stop | CUMPLE | G7 Eje 2 Llanta Izquierda | CUMPLE | | | |
| | | | | G5 Reversa | CUMPLE | G7 Eje 3 Llanta Derecha | CUMPLE | | | |
| | | | | G5 Luz de parqueo | CUMPLE | G7 Eje 3 Llanta Izquierda | CUMPLE | | | |
| | | | | G5 Luz Interna | CUMPLE | G7 Eje 4 Llanta Derecha | CUMPLE | | | |
| | | | | G5 Luz Placa | CUMPLE | G7 Eje 4 Llanta Izquierda | CUMPLE | | | |
| | | | | G5 Luces Altas | CUMPLE | G7 Eje 5 Llanta Derecha | CUMPLE | | | |

REVISION PREVENTIVA

| | | |
|-----|------------------------|--------|
| G7 | Eje 5 Llanta Izquierda | CUMPLE |
| G8 | Eje 1 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G8 | Eje 1 Rin Derecho | CUMPLE |
| G8 | Eje 2 Rin Derecho | CUMPLE |
| G8 | Eje 2 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G8 | Eje 3 Rin Derecho | CUMPLE |
| G8 | Eje 3 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G8 | Eje 4 Rin Derecho | CUMPLE |
| G8 | Eje 4 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G8 | Eje 5 Rin Derecho | CUMPLE |
| G8 | Eje 5 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G9 | Latoneria y Pintura | CUMPLE |
| G9 | Tapiceria | CUMPLE |
| G9 | Cojineria | CUMPLE |
| G10 | Caja de dirección | CUMPLE |
| G10 | Terminales | CUMPLE |
| G10 | Brazos Axiales | CUMPLE |
| G11 | Bastidor | CUMPLE |
| G11 | Pisos | CUMPLE |
| G12 | Promedio de distancia | CUMPLE |
| G12 | Promedio de tiempo | CUMPLE |

G1:CARROCERIA
G2:SISTEMA DE SUSPENSIÓN
G3:INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4:ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5:SISTEMA ELÉCTRICO
G6:EQUIPO DE CARRETERA
G7:LLANTAS
G8:RINES

G9:ESTADO DE PRESENTACIÓN
G10:SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11:CHASIS
G12:DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO : SI NO

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

/r/n Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relacicon los resultados de la RTMyEC oficial.

null

REVISION PREVENTIVA

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ALDANA

REVISION PREVENTIVA

REVISION PREVENTIVA

REVISION PREVENTIVA

REVISION PREVENTIVA