

PLACA:	LUL843	CLASE:	MICROBUS	MARCA:	MERCEDES BENZ	LINEA:	SPRINTER 515 CDI				
KILOMETRAJE:	89.517	MODELO:	2023	CILINDRAJE:	2143	SILLAS:	20	COLOR:	BLANCO ARTICO		
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	65195835486620		VIN:	W1V907657PP464929		CHASIS:	W1V907657PP464929		
Revisión Tecnico Mecánica Y De Gases:					Poliza SOAT:					SURAMERICANA	
Certificado:	179400497	Fec.Exp:	08/02/2025	Fec.Ven:	08/02/2026	410448		Fec.Exp:	25/01/2025	Fec.Ven:	24/01/2026
Empresa:	DESTINY TOURS SAS NIT. 900710956					Dirección:	BOGOTA				
Propietario:	TRANS TOURS PP SAS CC. 900838661					Dirección:	BOGOTA				
Conductor:	JASON PINZ?N MOSQUERA CC. 80002233					Dirección:	BOGOTA				

INSPECCIÓN SENSORIAL											
LUCES			Rines Traseros			Retrovisor Izquierdo			Tubos-Mangueras		
Altas		✓	Esparragos y Tuercas			Placa Delantera			Pastillas-Bandas		
Bajas		✓	Llanta de repuesto			Placa Trasera			Excesiva		
Medias Delanteras		✓	FUGAS			Placa Laterales y techo			Pedal Antideslizante		
Medias Traseras		✓	Sistema de dirección			Emblemas			SISTEMA ESCAPE		
Freno		✓	Aceite de motor			DIRECCION			Union Anillos		
Placa		✓	Valvulina caja			Cabrilla			Union Tubo		
Reversa		✓	Valvulina Transmisión			Juego Libre			Catalizador		
Direccional Izquierda		✓	Liquido De Frenos			Columna			Silenciador		
Direccional Derecha		✓	Liquido Refrigerante			Caja De Direccion			SISTEMA ELECTRICO		
Parqueo		✓	Combustible			Terminales			Interruptor Electrico		
Interna		✓	Aire			Axiales			Correas		
Gradas		✓	Sistema de Escape			Brazo corto			Bateria		
HABITACULO DE PASAJEROS			MOTOR			Brazo largo			Cableado		
Limpia Parabrisas		✓	Tapa De Aceite			Pitman			Interruptor Central		
Tapiceria		✓	Varilla Medida Aceite			Biela			Arranque		
Tapa Motor		✓	Nivel De Aceite			SUSPENSION			Pito Ciudad		
Silleteria		✓	Ventilador			Topes			Tacometro		
Cinturones de seguridad		✓	Radiador			Amortiguador Delantero			Man Presion Aire		
Gradas		✓	Filtro Combustible			Amortiguador Trasero			Man Combustible		
Pedales		✓	Correas-Mangueras			Soportes/Sapos			Amperimetro		
Tapa Combustible		✓	CARDAN			Brazo Compensador De Direccion			Pres.Lubrimotor		
Puerta		✓	Crucetas			Tijera Inferior Y Superior			EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA		
Pasa Manos		✓	Uniones			Splinderes			Extintor		
Timbre		✓	Cadena o soportes de desprendimiento			Barra Estabilizadora			Botiquin		
Vidrios		✓	TRANSMISION			Muelles, Espirales Y Cauchos			Triangulos -Conos		
Parabrisas Posterior		✓	Embragues			Rotulas			Linterna		
Ventanillas		✓	Caja De Velocidades			Terminales			Llaves Rueda ,Gato		
Salida De Emergencia		✓	ESTADO CARROCERIA			Holguras			Tacos (Cuñes)		
Escotillas		✓	Pintura General			Chasis			Herramientas		
Martillos		✓	Chapas Puertas			Pasadores			Manguera Aire		
Dispositivo de velocidad		✓	Parachoques			FRENOS					
SISTEMA RODAMIENTO			Capot			Booster					
Llantas Delanteras		✓	IDENTIFICACION			Freno De Mano / seguridad					
Llantas Traseras		✓	Retrovisor Interior			Campanas					
Rines Delanteros		✓	Retrovisor Derecho			Discos					

LABRADO RUEDAS (mm)			Eje 1			Eje 2				Eje 3			
			Izquierdo	Derecho		Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2
Rueda de Repuesto		7.0	5.4	5.9		8.9	7.0	5.3	4.8				
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza Peso Unidad			Fuerza Peso Unidad			Desequilibrio		Máximo	Unidad	
	50	%	Eje 1 Izquierdo										



Observaciones	CONDUCTOR - NOMBRE Y CEDULA	RESPONSABLE
APTO PARA EL SERVICIO	JASON PINZ?N MOSQUERA	APROBADO
APROBADO	JASON PINZ?N MOSQUERA CC. 80002233	Alfonso Moreno Ingenieria S.A.S
Vigencia: 24/01/2026		

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehiculo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.