

INFORME DE REVISIÓN PREVENTIVA



COA MOVILIDAD BOGOTÁ DC
 NIT 900486322-8
 Teléfono 8012026018
 info@coamovilidadbogota.gov.co
 CRA 73A #73A-02
 BOGOTÁ

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO, TITULAR O FUENTE DEL VEHÍCULO	
Fecha de Inspección 2020-12-04	Nombre o Razón Social CESAR RODRIGUEZ	Documento de Identidad C.C. E. 1. 997.1.1	No. Vehículo 80000007
Dirección CRA 121 128 B 21	Teléfono 3100000077	Ciudad BOGOTÁ	Departamento DISTRITO CAPITAL

DETALLES DEL VEHÍCULO

Placa BOL 309	País COLOMBIA	Registro PÚBLICO	Clase CAMIONETA	Marca RENAULT	Linea DUSTER
Modelo 2015	Numero de Placa ya Inspeccionada 20051340248	Fecha de Inspección 2020-06-15	Color BLANCO BLANCO (B)	Combustible / Propulsor GASOLINA	Motor / Transmisión 1700 cc / 5 velocidades
Nº de Motor J7580144079	Tipos Motor CICLO OTTO	Control (cm³) al aplicar 1000	Kilometraje 2875	Numero de parámetros por el cual inspeccionar 4	Alarma SI / NO / X
Potencia (en CV) / NO REGISTRA	Tipos de Camión WAGON	Fecha vencimiento GCM 2025-12-04	Conversiones GCM SI / NO / X	Conversiones GCM SI / NO / X	Fecha de Inspección 2020-12-04

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 6218.

NTC 6218, NTC 6262.

Nota: Todo valor medido según del sistema *, indica un defecto encontrado.

MEDICIÓN DE INTENSIDAD / INCLINACIÓN DE LAS LUCES (BAJA, ALTA, ANTINEBLA / EXPLORADORAS)

Baja(s)	Dirección(s)	Intensidad	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Módulo / Suma	Unidad	Tolerancia
Alta(s)	Dirección(s)	Intensidad						
	Intensidad(s)	Intensidad						
Antineblas / Exploradoras	Dirección(s)	Intensidad						
	Intensidad(s)	Intensidad						
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad			Módulo	Unidad	

SUSPENSIÓN (vehículos) (si aplica)

Deflexión izquierda	Valor	Deflexión Derecha	Valor	Travesera Izquierda	Valor	Travesera Derecha	Valor	Módulo
---------------------	-------	-------------------	-------	---------------------	-------	-------------------	-------	--------

FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecha	Peso Derecha	Unidad	Desbalance	Rango (B)	Máx (A)
Eje 1				Eje 1						
Eje 2				Eje 2						
Eje 3				Eje 3						
Eje 4				Eje 4						
Eje 5				Eje 5						
Eficacia Total				Módulo						

FRENO AUXILIAR (si aplica)

Eficacia	Módulo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Sumatoria derecha	Fuerza
Sumatoria izquierda							

DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Módulo
-------	-------	-------	-------	-------	--------

DISPOSITIVOS DE COBRO (si aplica)

Tamaño normalizado de la Lanta	Error en distancia	Unidad	Error en tiempo	Unidad	Módulo
--------------------------------	--------------------	--------	-----------------	--------	--------

EMISIONES DE GASES (Exentos vehículos a motor Eléctrico e Hidrógeno)

VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T o 2T

Velocidad (rpm)	Monóxido de carbono			Dióxido de carbono			Óxido			Hidrocarburo (HC)		
	CO	Norma	Unidad	CO ₂	Norma	Unidad	CO ₂	Norma	Unidad	HC	Norma	Unidad
Velocidad												
Valor												
Vehículo con catalizador (SI) (NO) (NA)												
Temperatura de prueba				Temperatura								
Condiciones Ambientales				Temperatura Ambiente								
				Humedad Relativa								

VEHÍCULOS CICLO DIESEL

VEHICULOS CICLO 1									
Opacidad Gobernada (rpm) Ralentí	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Resultado
	Condiciones Ambientales								
	Temperatura de operación del motor				Humedad Relativa				
	Temp. Inicial		Temp. Final		Unidad		Humedad Relativa		

EFFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 6218 Y NTC 6262 (según corresponda).

Código	Descripción
--------	-------------

ESTOY DE ACUERDO CON EL PRESENTE INFORME EN LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES DE LOS AUTOS CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS MPD 2016.

COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES EN LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA IMPARTIR LA EMERGENCIA

REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	En 1 (mm)	En 2 (mm)	En 3 (mm)	En 4 (mm)	En 5 (mm)	En 6 (mm)	En 7 (mm)	En 8 (mm)	En 9 (mm)	En 10 (mm)
IZQUIERDA	1.44	2.34								
DERECHA	1.44	2.34								

COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES ADICIONALES

	En 1 (mm)	En 2 (mm)	En 3 (mm)	En 4 (mm)	En 5 (mm)	En 6 (mm)	En 7 (mm)	En 8 (mm)	En 9 (mm)	En 10 (mm)
IZQUIERDA	35.0	35.0								
DERECHA	35.0	35.0								

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES



RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE
DETECTOR DE HOLOGRAS	SAVAGE ELI SPA	R2000	1075676
SOFLUMETRO	SHANE	N/A	90240340649

SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

APLICACIÓN	VERSION
MyG ADMIN Web	5.0.2.55
MyG Cliente Web	5.0.1.0.1
MyG Item Web	5.0.1.3
MyG Cliente	4.0.1
MyG Firma Web	1.0.0.2
MyG Ingreso Web	5.0.1.4.3
MyG Ingreso Data Web	5.0.1.4

NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Visual	BRANDON FELIPE GARZON VARGAS
Fotografía 1	BRANDON FELIPE GARZON VARGAS
Fotografía 2	BRANDON FELIPE GARZON VARGAS

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

ANDRES RODRIGUEZ CARDENAS

Este presente informe no supe la revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes
del auto, además no exime la realización del mantenimiento posterior al presente informe

FIN DE INFORME
APROBADO: SI ☒ NO ☐