

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00021020-2512



CDA BOGOTÁ S.A.S.  
NIT 900254447-3  
Cra 29 C N° 17 Sur - Calle 20  
Sur N° 29c-03 - Cra 29 C N° 20-27  
Sur Tel 2037652  
BOGOTÁ

FECHA	DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2025-12-15	Nombre o razón social: JOEL ACUÑA			Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )	No. 79743618	
Dirección: CR 91C N 255	Teléfono: 000000000 Cel 3003319052			Ciudad: BOGOTÁ	Departamento: DISTRITO CAPITAL	
DATOS DEL VEHICULO						
Placa: KMK261	Marca: DFSK	Línea: DXK6475ASF 1.8	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2024	Cilindrada: 1798	Kilometraje: 108834
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10028856758	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO	Empresa:	Conductor: JHON JOEL ACUÑA ALARCON	



Fecha 2025-12-15, Placa KMK261 Hora 07:46



Fecha 2025-12-15, Placa KMK261 hora 07:46

Suspensión (Si aplica)														
Delantera Izquierda	Valor	Unidad	Delantera Derecha	Valor	Unidad	Trasera Izquierda	Valor	Unidad	Trasera Derecha	Valor	Unidad	Mínimo	Maximo	Unidad
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Máximo	30	%
53,9	50	%	Eje 1 Izquierdo	2730	4885	N	Eje 1 Derecho	2822	4777	N	3,3	30	%	
			Eje 2 Izquierdo	2565	4316	N	Eje 2 Derecho	2915	4228	N	1,9	30	%	
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho							
33,2	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho							
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho							
Eje 1	8,6	Eje 2	2	Eje 3			Eje 4			Eje 5		Máximo	± 10	Unidad
														(m/km)

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:														
Identificación reglamentaria	CUMPLE		Distintivo de la empresa	CUMPLE										CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE		Alero General	CUMPLE										CUMPLE
Parrilla	CUMPLE		Soporetas	CUMPLE										CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE		Resortes o Balostas	CUMPLE										CUMPLE
Tijeras	CUMPLE		Limpiaparabrisas	CUMPLE										CUMPLE
Piso	CUMPLE		Dispositivo de velocidad	CUMPLE										CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE		Puertas	CUMPLE										CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE		Direcciones	CUMPLE										CUMPLE
Reversa	CUMPLE		Luz del parqueo	CUMPLE										CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE		Luces Altas	CUMPLE										CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE		Timonales Salvaria	CUMPLE										CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE		Cuadro	CUMPLE										CUMPLE
Triángulos	CUMPLE		Bancos	CUMPLE										CUMPLE
Llanta de respaldo	CUMPLE		Gato	CUMPLE										CUMPLE
Extintor	CUMPLE		Botiquin	CUMPLE										CUMPLE
Eje 1 Lanta Derecha	CUMPLE		Eje 1 Lanta Izquierda	CUMPLE										CUMPLE
Eje 2 Lanta Izquierda	CUMPLE		Eje 3 Lanta Derecha	CUMPLE										CUMPLE
Eje 3 Lanta Derecha	CUMPLE		Eje 4 Lanta Izquierda	CUMPLE										CUMPLE
Eje 5 Lanta Izquierda	CUMPLE		Eje 1 Rin Derecho	CUMPLE										CUMPLE
Eje 3 Rin Derecho	CUMPLE		Eje 2 Rin Izquierdo	CUMPLE										CUMPLE
Eje 3 Rin Izquierdo	CUMPLE		Eje 4 Rin Derecho	CUMPLE										CUMPLE
Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE		Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE										CUMPLE
Tanquera	CUMPLE		Cojineria	CUMPLE										CUMPLE
Terminales	CUMPLE		Brazos Axiales	CUMPLE										CUMPLE
Patas	CUMPLE		Promedio de Distancia	CUMPLE										CUMPLE

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	5,14	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	3,02	3,36
Eje 2	3,94	3,68

NOTA  
EL PRESENTE INFORME NO REEMPLAZA LOS  
RESULTADOS DE LA REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA DE  
CADA VEHICULO. LOS MISMOS DEBERÁN SER  
VALIDADOS POR EL TÉCNICO AUTORIZADO QUE DEDEN SER  
UTILIZADOS PARA LA MISMA.