

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #000820

CDA de la 44

Centro de Diagnóstico
Automotor de la 44

Calle 44 sur No. 249-43 Bogotá
Teléfono: (001) 1191919
Email: atencioncliente@cda44.com
www.cda44.com
CDA 44 S.A.S.

DATOS BASICOS

FECHA: 2026-01-15	NOMBRE: BAUTISTA ANTONIO SANDRA XIMENA	DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C. 1033744117
DIRECCIÓN: CRA 30 A #68D-85 SUR	CORREO ELECTRÓNICO: JUANES23RUEDA@HOTMAIL.COM	TELÉFONO: 3212466722

DATOS DEL VEHÍCULO A REVISAR

PLACA: TLO420	PAÍS: Colombia	CIUDAD: BOGOTÁ	SERVICIO: Público
MARCA: VOLKSWAGEN	LÍNEA: TRANSPORTER T5	CLASE: MICROBUS	COLOR: BLANCO CANDY
TIPO DE CARROCERÍA: CERRADA	COMBUSTIBLE: ACPM	CILINDRAJE: 1968	KILOMETRAJE: 53332
LICENCIA DE TRANSITO: 10027034823	MODELO: 2013	FECHA DE MATRICULA: 2012-09-06	NÚMERO DE PASAJEROS: 15
VIN O CHASIS: VW1ZZZ7H4ZDH001508	NÚMERO MOTOR: CAA449846	FECHA VENCIMIENTO SOAT: 2026-09-02	FECHA VENCIMIENTO GNV: N/A

RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA

MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES

BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	9.40
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	11.4
ALTA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	15.6
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	19.9
ANTINEBLA(S) EXPLORADORA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	0.00
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	0.00
SUMATORIA DE LUCES SIMULTÁNEAS		35.5	

SUSPENSIÓN (ADHERENCIA) (SI APLICA)

DI	DD	TI	TD
65.0	77.0	44.0	67.0

DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)

DELANTERA:	6.00	TRASERA:	1.00
------------	------	----------	------

FRENO AUXILIAR (SI APLICA)

IZQUIERDA		DERECHA	
FUERZA	PESO	FUERZA	PESO
2231	10506	2416	10712

MEDICIÓN DE EFICACIA DE FRENADO

EJE 1

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
3153	6101	3577	6298	11.8

EJE 2

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
2789	4404	3190	4414	12.5

EJE 3

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EJE 4

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EJE 5

FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO

EFICACIA AUXILIAR	21.9	EFICACIA TOTAL	59.8
-------------------	------	----------------	------

PRUEBA DE TAXÍMETRO (SI APLICA)

REFERENCIA DE LA LLANTA	ERROR EN DISTANCIA	ERROR EN TIEMPO	UNIDAD	MÁXIMO	UNIDAD
			%		%

EMISIONES CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDROGENO)

VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T

RALENTÍ	CO	VR MEDIDO	NORMA
	CO2		
CRUCERO	O2		
	HC		
VEHÍCULO CON CATALIZADOR			
TEMPERATURA DE PRUEBA			°C
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIENTE		°C
	HUMEDAD RELAT.		%

VEHÍCULOS CICLO DIESEL

RALENTÍ	CICLO 1	GOBERNADA	VR MEDIDO	RESULTADO
DENSIDAD DE HUMO K(m-1)	CICLO 2			
	CICLO 3			
	CICLO 4			
TEMPERATURA INICIAL		TEMPERATURA FINAL		NORMA
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIE.	HUME. RELAT.	°C	LTOE ESTÁNDAR
			%	

REGISTRO DE PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS

	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
EJE 1	44.0	44.0	psi
EJE 2	44.0	44.0	psi
EJE 3			psi
EJE 4			psi
EJE 5			psi

MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS

	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
EJE 1	2.52	3.63	mm
EJE 2	3.35	3.52	mm
EJE 3			mm
EJE 4			mm
EJE 5			3.54

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #000820

CDA de la 44

Centro de Diagnóstico
Automotor de la 44

Calle 44 sur No. 200-41 Bogotá
Teléfono: (505) 5799490
Email: atencioncliente@cda44.com
Superintendencia NITB: 829-01 S.A.S.
NIT: 900.081.626-1

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN MECANIZADA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

REGISTRO FOTOGRÁFICO



RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

APROBADO	SI	X	NO
----------	----	---	----

FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA

[Handwritten Signature]
OMAR HERRERA CONTRERAS

-----FIN DEL INFORME-----

**APROBADO
PREVENTIVA**

Los criterios de aprobación de este informe corresponden a las condiciones técnicas del vehículo en el momento de la inspección.
El Centro de Diagnóstico Automotor no se hace responsable por las condiciones del vehículo una vez se retire de las instalaciones.