



CDA MI CARRERA EXPRESS  
 NIT: 900755392-7  
 AV 6 N 44 - 16  
 Tel - 3103822845  
 BOGOTA - Distrito Capital  
 micarreraexpress@gmail.com

**A. INFORMACIÓN GENERAL**

**1. FECHA**

**2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO**

<b>Fecha de prueba</b> 2026-02-04 06:42:44	<b>Nombre o Razón social</b> ANDRES FELIPE DIAZ CUESTA	<b>Documento de identidad</b> CC(X) NIT( ) No. 1032470311	
<b>Dirección</b> DG 5A # 36B - 09	<b>Teléfono fijo o Número de Celular</b> 3134561380	<b>Ciudad</b> BOGOTA	<b>Departamento</b> Distrito Capital
<b>Correo Electrónico</b> DIAZCUESTA95@GMAIL.COM			

**3. DATOS DEL VEHÍCULO**

<b>Placa</b> UFX010	<b>País</b> COLOMBIA	<b>Servicio</b> Publico	<b>Clase</b> MICROBUS	<b>Marca</b> HYUNDAI	<b>Línea</b> H1
<b>Modelo</b> 2010	<b>Número de licencia de tránsito</b> 10026842332	<b>Fecha de matrícula</b> 2010-04-17	<b>Color</b> BLANCO CERAMICA	<b>Combustible / Propulsión</b> Diesel	<b>VIN o Chasis</b> KMJWA37HAAU216727
<b>No de motor</b> D4BH9067198	<b>Tipo motor</b> Diésel	<b>Cilindraje(cm³)(si aplica)</b> 2476	<b>Kilometraje</b> 361003	<b>Número de pasajeros (sin incluir conductor)</b> 11	<b>Blindaje</b> SI( ) NO(X)
<b>Potencia (si aplica)</b> 0	<b>Tipo de Carrocería</b> CERRADA	<b>Fecha vencimiento SOAT</b> 2026-05-02	<b>Conversión GNV</b> SI ( ) NO (X) N/A ( )	<b>Fecha Vencimiento GNV</b>	

**B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.**

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado.

**C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
<b>TOTAL</b>				

**D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
1.1.12.38.1	Pérdidas de aceite sin goteo continuo.	MOTOR, TRANSMISIÓN Y COMBUSTIBLE		X
<b>TOTAL</b>				1

**D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
<b>TOTAL</b>				

**D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS**

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA						
DERECHA						

**E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN**

APROBADO: SI  NO

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI  NO

**F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:**

**PRESIÓN DE LAS LLANTAS**

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA						
DERECHA						

**G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA****H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN**

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
PROFUNDIMETRO	SHAHE	WD2312A0449	N/A			
PIE DE REY	JAGUAR	PR-01				
DETECTOR HOLGURAS	TECMAS	DH2032	MULTIPRUEBAS DH MIX			

**J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA**

PRUEBA	INSPECTOR
Registro fotográfico	JULIAN DAVID LEMUS CRUZ
Inspección sensorial	JULIAN DAVID LEMUS CRUZ

**K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA**

\_\_\_\_\_  
**NELSON ANGULO ROMERO**  
 Director técnico

Fin del informe