



PR N°: PR137447

CDA MI CARRERA EXPRESS  
 NIT: 900755392-7  
 AV 6 N 44 - 16  
 Tel - 3103822845  
 BOGOTA - Distrito Capital  
 micarreraexpress@gmail.com

**A. INFORMACIÓN GENERAL**

**1. FECHA**  
 Fecha de prueba: 2026-02-16 14:03:34  
 Dirección: CRA 68B 24 A 23  
 Correo Electrónico: NO TIENE CORREO

**Nombre o Razón social**  
 DESTINY TOURS SAS

**Teléfono fijo o Número de Celular**  
 3234986325

**2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO**

**Documento de identidad**  
 CC(X) NIT( ) No. 900710956

**Ciudad**  
 BOGOTA

**Departamento**  
 Distrito Capital

**3. DATOS DEL VEHÍCULO**

**Placa**: LPZ631  
**País**: COLOMBIA  
**Servicio**: Publico  
**Clase**: MICROBUS  
**Marca**: MERCEDES BENZ  
**Línea**: SPRINTER 516 CDI  
**Modelo**: 2023  
**Número de licencia de tránsito**: 10027428263  
**Fecha de matrícula**: 2022-10-11  
**Color**: BLANCO ARTICO  
**Combustible / Propulsión**: Diesel  
**VIN o Chasis**: W1V907657PP452661  
**No de motor**: 65195835484176  
**Tipo motor**: Diésel  
**Cilindraje (cm³) (si aplica)**: 2143  
**Kilometraje**: 74207  
**Número de pasajeros (sin incluir conductor)**: 19  
**Blindaje**: SI ( ) NO (X)  
**Potencia (si aplica)**: 163  
**Tipo de Carrocería**: CERRADA  
**Fecha vencimiento SOAT**: 2025-10-13  
**Conversión GNV**: SI ( ) NO (X) N/A ( )  
**Fecha Vencimiento GNV**:  
 Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado.

**B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.**

**C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

**D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

**D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

**D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS**

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA						
DERECHA						

**E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN**


APROBADO: SI  NO

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI  NO

**F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:**

PRESIÓN DE LAS LLANTAS



CDA MI CARRERA EXPRESS  
 NIT: 900755392-7  
 AV 6 N 44 - 16  
 Tel - 3103822845  
 BOGOTA - Distrito Capital  
 micarreraexpress@gmail.com

**A. INFORMACIÓN GENERAL**

<b>1. FECHA</b>		<b>2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO</b>			
Fecha de prueba 2026-02-16 14:03:34	Nombre o Razón social DESTINY TOURS SAS	Documento de identidad CC(X) NIT( ) No. 900710956			
Dirección CRA 68B 24 A 23	Teléfono fijo o Número de Celular 3234986325	Ciudad BOGOTA	Departamento Distrito Capital		
Correo Electrónico NO TIENE CORREO					

**3. DATOS DEL VEHÍCULO**

Placa LPZ631	País COLOMBIA	Servicio Publico	Clase MICROBUS	Marca MERCEDES BENZ	Línea SPRINTER 516 CDI
Modelo 2023	Número de licencia de tránsito 10027428263	Fecha de matrícula 2022-10-11	Color BLANCO ARTICO	Combustible / Propulsión Diesel	VIN o Chasis W1V907657PP452661
No de motor 65195835484176	Tipo motor Diésel	Cilindraje(cm <sup>3</sup> )(si aplica) 2143	Kilometraje 74207	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 19	Blindaje SI( ) NO(X)
Potencia (si aplica) 163	Tipo de Carrocería CERRADA	Fecha vencimiento SOAT 2025-10-13	Conversión GNV SI ( ) NO (X) N/A ( )	Fecha Vencimiento GNV	

**B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.**

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado.

**C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

**D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

**D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

**D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS**

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA						
DERECHA						

**E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN**

APROBADO: SI  X  NO

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI  NO

**F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:**

PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA						
DERECHA						

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA




H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
PROFUNDIMETRO	SHAHE	WD2312A0449	N/A			
PIE DE REY	JAGUAR	PR-01				
DETECTOR HOLGURAS	TECMAS	DH2032	MULTIPRUEBAS DH MIX			


J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
Registro fotográfico	JULIAN DAVID LEMUS CRUZ
Inspección sensorial	JULIAN DAVID LEMUS CRUZ

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

  
 EMILSON MOSQUERA  
 Director técnico

Fin del informe



CDA MI CARRERA EXPRESS  
 NIT: 900755392-7  
 AV 6 N 44 - 16  
 Tel - 3103822845  
 BOGOTA - Distrito Capital  
 micarreraexpress@gmail.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO			
Fecha de prueba	2026-02-16 14:03:34	Nombre o Razón social	DESTINY TOURS SAS		Documento de identidad
Dirección	CRA 68B 24 A 23	Teléfono fijo o Número de Celular	3234986325	Ciudad	BOGOTA
Correo Electrónico	NO TIENE CORREO	Departamento	Distrito Capital		

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa	LPZ631	País	COLOMBIA	Servicio	Publico	Clase	MICROBUS	Marca	MERCEDES BENZ	Línea	SPRINTER 516 CDI
Modelo	2023	Número de licencia de tránsito	10027428263	Fecha de matrícula	2022-10-11	Color	BLANCO ARTICO	Combustible / Propulsión	Diesel	VIN o Chasis	W1V907657PP452661
No de motor	65195835484176	Tipo motor	Diésel	Cilindraje (cm <sup>3</sup> ) (si aplica)	2143	Kilometraje	74207	Número de pasajeros (sin incluir conductor)	19	Blindaje	SI ( ) NO (X)
Potencia (si aplica)	163	Tipo de Carrocería	GERRADA	Fecha vencimiento SOAT	2025-10-13	Conversión GNV	SI ( ) NO (X) N/A ( )	Fecha Vencimiento GNV			

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado.

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA						
DERECHA						

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI  NO

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI  NO

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

PRESIÓN DE LAS LLANTAS