



CDA MI CARRERA EXPRESS
 NIT: 900756392-7
 AV 8 N 44 - 16
 Tel - 3103822845
 BOGOTÁ - Distrito Capital
 micarreraexpress@gmail.com

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba	2026-02-21 09:31:48	Nombre o Razón social	HARBEY ERNESTO CRUZ ORTEGA	Documento de Identidad	CC(X) NIT() No. 79753588
Dirección	CRA 37A # 9 - 70 SUR	Teléfono fijo o Número de Celular	3103940861	Ciudad	BOGOTÁ
Correo Electrónico	NEVADAVIAJESYTURISMO@GMAIL.COM			Departamento	Distrito Capital

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHICULO

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa	LUL461	País	COLOMBIA	Servicio	Publico	Clase	MICROBUS	Marca	RENAULT	Línea	NUEVO MASTER MINIBUS
Modelo	2023	Número de licencia de tránsito	1003229747	Fecha de matrícula	2023-01-06	Color	BLANCO SIACIAL	Combustible / Propulsión	Diesel	VIN o Chasis	93YF62001P411674
No de motor	M9T0678C032770	Tipo motor	Diesel	Cilindraj(cil)(s) aplic	2299	Kilometraje	97168	Número de pasajeros (sin incluir conductor)	15	Blindaje	SI() NO(X)
Potencia (si aplica)	130	Tipo de Carrocería	CERRADA	Fecha vencimiento SOAT	2026-01-04	Comisión GNV	SI() NO(X) N/A()	Fecha Vencimiento GNV			

B. RESULTADOS DE LA INSPECCION MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION SENSORIAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESION DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA						
DERECHA						

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCION

APROBADO: SI ___ X ___ NO ___

E. 1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI ___ NO ___

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

PRESION DE LAS LLANTAS						
	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA						
DERECHA						

G. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA



H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISION

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
PROFUNDIMETRO	SHARPE	WD23172A049	N/A			
PIE DE REY	JAGUAR	PR-01				
DETECTOR HOLLIGURAS	TECNIMAS	DH2032				

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISION PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
Registro fotografico	MIGUEL ANGEL TENJO SANCHEZ
Inspeccion sensorial	MIGUEL ANGEL TENJO SANCHEZ

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

CDA
EMILSON MOSQUERA PRESS
 Director tecnico

Fin del informe