



CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR IMMA
 NIT. 900 000 000-0
 CORREO: soporte@movidco.com
 CELULAR: 312 489 67 53

Use el código QR
 para validar
 este documento



FORMATO DE INSPECCIÓN PREVENTIVA
 VEHÍCULO AUTOMOTOR

CODIGO
 VERSIÓN
 FECHA INSPECCIÓN
 No. INSPECCIÓN

R-P-01
1
2026-02-24 03:01:00
INS2026022410383

PÁGINA 1 de 4

No. INSPECCIÓN	INS2026022410383	FECHA	2026-02-24 03:01:00	HORA INICIO	2026-02-24 03:01:00	HORA FINAL	2026-02-24 06:15:00
----------------	------------------	-------	---------------------	-------------	---------------------	------------	---------------------

EMPRESA DE TRANSPORTE

RAZÓN SOCIAL	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL GUAVIARE COOTRANSQUAVIARE						
NIT	822002964-6	EMAIL	cootransguaviare.operaciones@gmail.com				
DIRECCION	Calle 9A # 19B-16			CELULAR		TELÉFONO	3155939743
CIUDAD	San José del Guaviare			DPTO.	Guaviare		

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHÍCULO

NOMBRE	CESAR ALEXANDER GAITAN MONROY			CC	8001753	EMAIL	jfernandomc02@gmail.com
DIRECCION	CRA 19 S 18 20 BARRIO MODELO			CELULAR	3172586954	TELÉFONO	
CIUDAD	San José del Guaviare			DPTO.	Guaviare		

DATOS DEL VEHÍCULO

PLACA	TTY552	No. INTERNO	005	MARCA	KIA		
LINEA	PREGIO GRAND GS	CLASE	MICROBUS	CILINDRAJE	2957	KILOMETRAJE	152453
MODELO	2013	COLOR	BLANCO	COMBUSTIBLE	DIESEL		

CARROCERÍA-A

DESCRIPCIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
MANIJAS	BUENO	
PUERTAS	BUENO	
ESPEJOS	BUENO	
SILLETERA-AS	BUENO	
ANCLAJES SILLETERA-A	BUENO	
CINTURAS DE SEGURIDAD	BUENO	
SALIDAS DE EMERGENCIA	BUENO	
DISPOSITIVOS CONTROL DE VELOCIDAD	BUENO	
SEALIZACION	BUENO	
TIMBRE	BUENO	
SOPORTES DE CARROCERÍA-A	BUENO	
PINTURA	BUENO	
PARABRISAS	BUENO	
CHAPAS	BUENO	
VENTANILLAS	BUENO	

SISTEMA DE FRENSOS

DESCRIPCIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
ASBESTOS	BUENO	
PASTILLAS	BUENO	
DISCOS/CAMPANA	BUENO	
MORDAZAS	BUENO	
MANGUERAS/RACORES	BUENO	
TUBERA-AS/UNIONES	BUENO	
BOMBA DE FRENO	BUENO	
VÁLVULAS DE FRENADO	BUENO	
COMPRESOR	BUENO	
TANQUE DE RESERVA	BUENO	
GOBERNADOR/REGULADORES	BUENO	
DISPOSITIVO DE PURGA	BUENO	
BOMBA DE VACIO	BUENO	
TESTIGO DE FALLA	BUENO	
RECORRIDO DEL PEDAL	BUENO	
FRENO DE EMERGENCIA/SEGURIDAD	BUENO	
GUAYAS FRENSOS DE EMERGENCIA	BUENO	

SISTEMA DE SUSPENSIA³N

DESCRIPCIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
ROTULAS/SPLIDERS	BUENO	
RODAMIENTOS	BUENO	
TIJERAS	BUENO	
BUJES DE TIJERAS	BUENO	
ESPIRALES MUELLES	BUENO	
BUJES Y PASADORES MUELLES	BUENO	
BRAZOS DE SUSPENSIA³N	BUENO	
BRAZOS TENSORES	BUENO	
BARRA ESTABILIZADORA	BUENO	
SOPORTES DE SUSPENSIA³N	BUENO	
AMORTIGUADORES	BUENO	
RINES	BUENO	
LLANTAS	BUENO	



SISTEMA DIRECCIÓN

DESCRIPCIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
CAJA DE DIRECCIÓN - SINFA-N/SECTOR	BUENO	
COLUMNA DE DIRECCIÓN	BUENO	
BRAZO DE DIRECCIÓN	BUENO	
BARRAS TRANSVERSALES	BUENO	
TERMINALES DE DIRECCIÓN	BUENO	
BOMBA HIDRÁULICA	BUENO	
MANGUERAS Y CONEXIONES	BUENO	
BUJES DE BRAZOS	BUENO	
FUGAS DE ACEITE	BUENO	
ASIT DIR ELÉCTRICA (SI APLICA)	BUENO	
VOLANTE Y GRADUACIÓN MANUAL	BUENO	
JUEGO DE VOLANTE	BUENO	
ALINEACIÓN		LECTURA
DESVIACIÓN LATERAL - EJE 2 (M/KM)		
DESVIACIÓN LATERAL - EJE 1 (M/KM)		

TRANSMISIÓN

DESCRIPCIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
CRUCETAS CARDAN	BUENO	
UNIONES CARDANICAS	BUENO	
COUPLING TRANSMISIÓN	BUENO	
PROTECCIÓN INFERIOR CARDAN	BUENO	
EJES HOMOCINÉTICOS/PROPULSOR	BUENO	
FUGAS DE ACEITE	BUENO	

CAJAS DE VELOCIDADES

DESCRIPCIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
CONTROL SELECTORA CAMBIOS	BUENO	
RUIDOS ANORMALES	BUENO	
FUGAS ACEITE	BUENO	

EMBRAGUE

DESCRIPCIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
RECORRIDO LIBRE DE PEDAL	SI	
VIBRACIONES EN EL EMBRAGUE	SI	
RUIDOS EN LA BALINERA	SI	
FUGAS DE LA-QUIDO	SI	
ESTADO DE LA GUAYA-MECANISMO	SI	

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

DESCRIPCIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
TAPA TANQUE DE COMBUSTIBLE	SI	
FUGAS TANQUES DE COMBUSTIBLE	SI	
FUGAS TUBERAS DE COMBUSTIBLE	SI	

MOTOR

DESCRIPCIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
PRESIÓN DE ACEITE	BUENO	
CORREAS	BUENO	
RADIADOR	BUENO	
MANGUERAS	BUENO	
SISTEMA DE ESCAPE	BUENO	
FUGAS DE ACEITE	BUENO	

PRUEBA ESTÁTICA DE ACCELERACIÓN LIBRE		LECTURA DE OPACIDAD (%)			
NORMAL	CICLO 1	CICLO 2	CICLO 3	CICLO 4	RESULTADO

SISTEMA ELÉCTRICO

DESCRIPCIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
LIMPIABRISAS	BUENO	
PITO	BUENO	
LUCES ALTAS	BUENO	
LUCES BAJAS	BUENO	
LUCES DE POSICIÓN	BUENO	
LUCES DE FRENO	BUENO	
LUCES DE REVERSA	BUENO	
LUCES DIRECCIONALES	BUENO	
LUCES DE PARQUEO	BUENO	
LUCES INTERIORES	BUENO	
LUCES DE PLACA	BUENO	
TACÓGRAFO - VELOCÍMETRO	BUENO	
TACÓMETRO	BUENO	
INDICADORES DE TABLERO	BUENO	
ALARMAS LUMINOSAS	BUENO	
SISTEMA DE ARRANQUE	BUENO	
SISTEMA DE CARGA	BUENO	



BATERA-A

BUENO

FOTOGRAFIAS DE LAS PLACAS DEL VEHÍCULO



IMAGEN DE VEHÍCULO FRONTAL

IMAGEN DE VEHÍCULO TRASERA



CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR IMMA
NIT. 900 000 000-0
CORREO: soporte@movidco.com
CELULAR: 312 489 67 53




Use el código QR
para validar
este documento



RESULTADO: APROBADO

PRÓXIMA INSPECCIÓN: 2 MESES. FECHA: 2026-04-24

RESPONSABLES DE LA REVISIÓN

DIRECTOR TÉCNICO ING. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ	INSPECTOR JEAN PIERRE CASTANEDA RODRIGUEZ	USUARIO RECIBE INFORME CESAR ALEXANDER GAITAN MONROY CC 8001753
FIRMA 	FIRMA  	FIRMA

NOTA: Se establece constancia expresa de que los resultados de la Revisión Preventiva no reemplazan el Certificado de Revisión Técnico-mecánica y de Gases.
RESOLUCIÓN NÚMERO 0000315 DE 2013, 6 FEB 2013. Por la cual se adoptan unas medidas para garantizar la seguridad en el transporte.
RESOLUCIÓN NÚMERO 0001565 DE 2014, 6 JUN 2014. Por la cual el Ministerio de Transporte expide la Guía Metodológica para la elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial.