

PR N°: PR138176



CDA MI CARRERA EXPRESS
 NIT: 900755392-7
 AV 6 N 44 - 16
 Tel: 3103822845
 BOGOTÁ - Distrito Capital
 micarreraexpress@gmail.com

A. INFORMACIÓN GENERAL
1. FECHA

Fecha de prueba 2026-03-05 12:42:58	Nombre o Razón social DIEGO RAMIREZ	2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO	
Dirección AV 6 N 44 16	Teléfono fijo o Número de Celular 3350120	Documento de Identidad CC(X) NIT() No. 19416869	
Correo Electrónico		Ciudad BOGOTÁ	Departamento Distrito Capital

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa TTQ452	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase MICROBUS	Marca JAC	Línea HFC6500KR3T
Modelo 2014	Número de licencia de tránsito 10007190434	Fecha de matrícula 2014-04-11	Color BLANCO	Combustible / Propulsión Diesel	VIN o Chasis LJ18A3CGE7002057
No de motor D4076461	Tipo motor Diésel	Cilindraje (cm³) (si aplica) 2771	Kilometraje 199902	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 11	Blindaje SI () NO (X)
Potencia (si aplica) 0	Tipo de Carrocería SIN CARROCERÍA	Fecha vencimiento SOAT	Conversión GNV SI () NO () N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor métrico, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA						
DERECHA						

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI NO

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI NO

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA						
DERECHA						

G. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA



H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISION

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
PROFUNDIMETRO	SHAHE	WD2312A0449	N/A			
PIE DE REY	JAGUAR	PR-01				
DETECTOR HOLGURAS	TECMAS	DH2032	MULTIPRUEBAS DH MIX			

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISION PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
Registro fotografico	HENDER IVAN LEMUS CRUZ
Inspeccion sensorial	HENDER IVAN LEMUS CRUZ

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

[Handwritten Signature]
EMILSON MOSQUERA
 Director tecnico

Fin del informe