INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No A 00026086

Alfonso Moreno Ingenieria S.A.S
SERVICIO MOVIL A NIVEL NACIONAL
NIT 900.896.374 Tel. 3133320061 Cel. 3505176415

Fecha Revisión
09/03/2026

PLACA:	LLQ803	**CLASE:**	BUS	**MARCA:**	HINO	**LINEA:**	FC9JGTZ				
KILOMETRAJE:	83.316	**MODELO:**	2023	**CILINDRAJE:**	5123	**SILLAS:**	41	**COLOR:**	BLANCO.		
COMBUSTIBLE:	DIESEL	**MOTOR:**	J05eve12316	**VIN:**	9F3FC9JL7PXX11178	**CHASIS:**	9F3FC9JL7PXX11178				
Revisión Tecnico Mécanica Y De Gases:				**Poliza SOAT:**						**SURAMERICANA**	
Certificado:	18567967	**Fec.Exp:**	25/05/2025	**Fec.Ven:**	25/05/2026	41777850		**Fec.Exp:**	25/05/2025	**Fec.Ven:**	24/05/2026
Empresa:	TRANS TOURS PP SAS CC. 900838661					**Dirección:**	BOGOTA				
Propietario:	TRANS TOURS PP SAS CC. 900838661					**Dirección:**	BOGOTA				
Conductor:	JULIáN PINZON MOSQUERA CC. 79901955					**Dirección:**	BOGOTA				

INSPECCIÓN SENSORIAL

LUCES		Rines Traseros	✓	Retrovisor Izquierdo	✓	Tubos-Mangueras	✓
Altas	✓	Esparragos y Tuercas	✓	Placa Delantera	✓	Pastillas-Bandas	✓
Bajas	✓	Llanta de repuesto	✓	Placa Trasera	✓	Excesiva	✓
Medias Delanteras	✓	**FUGAS**		Placa Laterales y techo	✓	Pedal Antideslizante	✓
Medias Traseras	✓	Sistema de dirección	✓	Emblemas	✓	**SISTEMA ESCAPE**	
Freno	✓	Aceite de motor	✓	**DIRECCION**		Union Anillos	✓
Placa	✓	Valvulina caja	✓	Cabrilla	✓	Union Tubo	✓
Reversa	✓	Valvulina Transmisión	✓	Juego Libre	✓	Catalizador	✓
Direccional Izquierda	✓	Liquido De Frenos	✓	Columna	✓	Silenciador	✓
Direccional Derecha	✓	Liquido Refrigerante	✓	Caja De Direccion	✓	**SISTEMA ELECTRICO**	
Parqueo	✓	Combustible	✓	Terminales	✓	Interruptor Electrico	✓
Interna	✓	Aire	✓	Axiales	✓	Correas	✓
Gradas	✓	Sistema de Escape	✓	Brazo corto	✓	Bateria	✓
HABITACULO DE PASAJEROS		**MOTOR**		Brazo largo	✓	Cableado	✓
Limpia Parabrisas	✓	Tapa De Aceite	✓	Pitman	✓	Interruptor Central	✓
Tapiceria	✓	Varilla Medida Aceite	✓	Biela	✓	Arranque	✓
Tapa Motor	✓	Nivel De Aceite	✓	**SUSPENSION**		Pito Ciudad	✓
Silleteria	✓	Ventilador	✓	Topes	✓	Tacometro	✓
Cinturones de seguridad	✓	Radiador	✓	Amortiguador Delantero	✓	Man Presion Aire	✓
Gradas	✓	Filtro Combustible	✓	Amortiguador Trasero	✓	Man Combustible	✓
Pedales	✓	Correas-Mangueras	✓	Soportes/Sapos	✓	Amperimetro	✓
Tapa Combustible	✓	**CARDAN**		Brazo Compensador De Direccion	✓	Pres.Lubrimotor	✓
Puerta	✓	Crucetas	✓	Tijera Inferior Y Superior	✓	**EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA**	
Pasa Manos	✓	Uniones	✓	Splinderes	✓	Extintor	✓
Timbre	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓	Barra Estabilizadora	✓	Botiquin	✓
Vidrios	✓	**TRANSMISION**		Muelles, Espirales Y Cauchos	✓	Triangulos -Conos	✓
Parabrisas Posterior	✓	Embragues	✓	Rotulas	✓	Linterna	✓
Ventanillas	✓	Caja De Velocidades	✓	Terminales	✓	Llaves Rueda ,Gato	✓
Salida De Emergencia	✓	**ESTADO CARROCERIA**		Holguras	✓	Tacos (Cuñes)	✓
Escotillas	✓	Pintura General	✓	Chasis	✓	Herramientas	✓
Martillos	✓	Chapas Puertas	✓	Pasadores	✓	Manguera Aire	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Parachoques	✓	**FRENOS**			
SISTEMA RODAMIENTO		Capot	✓	Booster	✓		
Llantas Delanteras	✓	**IDENTIFICACION**		Freno De Mano / seguridad	✓		
Llantas Traseras	✓	Retrovisor Interior	✓	Campanas	✓		
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Derecho	✓	Discos	✓		

		Eje 1		Eje 2				Eje 3			
LABRADO RUEDAS (mm)		**Izquierdo**	**Derecho**	**Izq. R1**	**Izq. R2**	**Der. R1**	**Der. R2**	**Izq. R1**	**Izq. R2**	**Der. R1**	**Der. R2**
Rueda de Repuesto	6.0	5.0	9.0	4.0	5.0	6.0	5.0				

Eficacia Total	Minimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
	50	%	Eje 1 Izquierdo			N	Eje 1 Derecho			N		30	%
			Eje 2 Izquierdo			N	Eje 2 Derecho			N		30	%
Eficacia Auxiliar	**Minimo**	**Unidad**	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		30	%
	18	%	Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		30	%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		30	%

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ±10	Unidad	m/Km

Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad		Valor	Norma	Unidad
			%		%		%		%	Resultado			

Observaciones

APTO PARA EL SERVICIO	CONDUCTOR - NOMBRE Y CEDULA	RESPONSABLE
APROBADO **Vigencia: 09/05/2026**	JULIAN PINZON MOSQUERA JULIáN PINZON MOSQUERA CC. 79901955	APROBADO REVIEXPRESS Alfonso Moreno Alfonso Moreno Ingenieria S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehiculo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.

Powered by CamScanner